

ENSV MN Arhitektuuri Valitsuse
Teaduslik Restaureerimise Töökoda.

ERA.T-76.1.111
MUINSUSKAITSEAMET
ARHIIV
gg
N^r. P-113

Tellija: Tallinna Linnamuuseum.

Šifr.: 3(17)/57.

Objekt: Suurtükitor "Paks Margareeta" ja temaga liituv
Suur Rannavärv koos väikese ümar torniga.

TEHNILISE SEISUKORRA
KIRJELDUS.



Direktor: /G.Jomm./

Peaarhitekt: /K.Aluve./

Van.tead.töötaja: /V.Raam./

Tallinn, 1958.a.

Käesolev tehnilise seisukorra kirjeldus, mis käsitleb end. suurtükitorni Paksu Margareetat ja temaga liituvat Suurt Rannaväravat koos väikese ümar torniga, on koostatud Tallinna Linna muuseumi tellimuse nr. 184, 14. okt. 1957. a. põhjal Teadusliku Restaureerimise Tüökoja vanema teadusliku töötaja Villem Raami poolt detsembri kuus 1957. aastal.

Sissejuhatuseks.

Endise Rannavärava kindluslikku kompleksi kuuluvad peale langevörega ning tõstesillaga varustatud värava veel kaks torni – suure rondeeli kujuline suurtükitorn Paks Margareeta värava idaküljel ja väiksem ümargune väravatorn värava lääneküljel – ning mönevõrra hiljem ehitatud kaitsemüür, mis väravast idapool ulatub Paksust Margareetast Stoltingi nimelise linnatornini. Mõned aastad enne viimast sõda täiendati könesolevat ajaloolist ehitusterühma uute tarbehitustega muuseumi jooks. Need paiknevad Pika tänavaga ääres Paksust Margareetast lõuna pool. Tehnilise seisukorra kirjelduses on püütud peamist tähelepanu suunata nendele tehnilistele puudustele, mis on seoses vaadeldava arhitektuuri-mälestusmärgi ajaloolise ilme ja algsete ehitusosade säilitamisega ning parema esiletoomisega vaatlejaile. Paratamatult on siin vajalik olnud puudutada osaliselt ka hilisemate ümberehitustega seoses olevaid ehituslikke muudatusi ja nende mittevastavust käsitletava mälestusmärgi algsele tehnilisele seisukorrale. Arusaadav, et seda on võidud teha ainult sel määril, mis ei nõua täiendavaid lisauurimusid.

1. Lõunapoolne külj Pikal tänaval ja väike väravatorn.

Värava ja väiksema torni lõunafassaad on üldiselt korras. Torni alumine osa, kus algsest liitus torniga üle kraavi linna poole kulgev madalam silla külgmüür, on murtud seinapind tasandatud ebaühtlaselt laotud paekividega, milledest mõned on asetatud müürisse lapiti; leidub ka üksikuid telliseid.

Akna-avade paeraamistik on rahuldavas seisukorras.

Katuse karniis on korras.

Torni küljel paiknev krutsifiks on rahuldavas seisukorras, kuid suitsust tuhmunud.

Torni sokli karniis on ca 75% purunenud välispinnaga. Üksikud ümaralt faasitud sokli karniisikivid on veel säilinud ja võimaldaksid kogu karniisi taastamist.

Ca 25% torni vuugistikust, eriti torni keskosas, on tunduval määral mördist tühjaks varisenud, mis progresseerudes võib tekitada müüri jätkjärgulise varisemise.

Torni jalami põhjapoolsel küljel on hilisem kattevooderdis kogu ulatuses lahti vajunud, mille tagajärjel on tekkinud avar pragu torni jalami ja müürivooderdise vahel.

Mašikuli-vöö üldiselt korras. Põhjapoolne neljas konsoolidast on alt purunenud. Konsoolidevahelised akna-pilud ja ülaavad üldiselt korras. Torni juurest põhjapoole kulgev metallist piirdeaed on maha langenud ja seda hoidnud kaks tsementposti purustatud.

Katuse karniis korras.

2. Põhjapoolne värava-fassaad on üldiselt heas olukorras.

Vapikivi on suitsust tuhmunud ja idapoolne ülemine nurk osaliselt murdunud.

Tõstesilla väikese luugi (idapool vappi) põrandakivi purunenud. Värava silluskaare idapoolse talumikivi põhjapoolne osa välispinnas purunenud. Purunenud on ka mainitud talumi all elev tahutud ja faasitud piidakivi. Ka piida alumiste kivide juures vähemaid defekte.

Idapoolse rauast värvahinge juures osa silluskaart ca 50 sm^2 ulatuses purunenud.

Värava idapoolse pöskseina alumine osa on vuugistikust osaliselt kaotanud mörti (ca 2 m^2).

Tugevalt on purunenud põhjapoole vastu värvat kulgeva seina alumine osa. Purunemise sügavus ca 20 sm ja ulatus 1,25 m^2 .

3. Väike värvatorn on seestpoolt kohandatud muuseumi otsarbeks ja on sellisena üldiselt heas seisukorras.

Torni alumine korrus on juurdepääsuks suletud ja tema tehnilist seisukorda pole seetõttu võimalik kirjeldada. Teisel korrusel, kus asub Linnamuuseumi ekspositsioon, on seinad krohvitud ja lubjatud. Aknanišid on korras. Teise korruse puidust vahelagi, mis koosneb nelinurkseks tahutud kuuest talast ja neile paigutatud lõhikute taolistele laudadele, on tugevalt mädanenud ning pehastunud; välispinnal valkjas hallitusseen. Kolmanda korruse seinad krohvitud ja lubjatud. Aknapilud suletud. Ruumi kasutatakse muuseumi laoruumina. Väravapealselt torni kolmandale korrusele viiva ukse pacraamistik on kadunud ja on säilinud ainult raamistikу jälg ehk süvend seinas. Katuse talastik, müürlatid ja roovitus heas olukorras. Üks alustaladest on kunagi löönud niiskuse tõttu mädanema, kuid on hiljem täiesti kuivanud ja vastab üldiselt tehnilistele nõuetele. Põletatud savikivist katusekate on terve ja hiljuti alt määritud.

4. Väravapealsed korrused.

Alumine neist on kasutatud ekspositsiooniruumina, on seest krohvitud ja üldiselt heas seisukorras. Langevärava luugiaugud põhjapoolses seinas suletud. Lõunapoolsed aknaavad on korras ning avatud. Suletud on läänepoolne laskepilu. Ülemine korrus on kasutatud muuseumi laoruumina ja on üldiselt korras. Värava langevöre-seadeldise jaoks ehitatud vahe põhjaseinas, mis kunagi avanes vaadeldavale korrusele pika laia horisontaalse piluna, on palgiga täidetud; kinni müüritud on ka idapoolne kulgsein. Põhja-seina krooninud pealt lahtised (?) laskepilud on kinni müüritud. Kinni müüritud on ka aknad lõunaseinas. Katuse talastik, müürlatid ja roovitus on heas tehnilises seisukorras. Pöletatud savikivist katusekate on terve ja alt määritud. Lahti murdunud on kaks-kolm katusekivi.

5. Suurtükitorni Paksu Margareeta väliskülg ei ole praegu täies ulatuses jälgitav, kuna ta alumine osa on mattunud täite-pinnasesse, mis ulatub ligemale meetri kaugusele alumisest laskepilude reast. Torni väline seinapind on alumises osas, mis moodustab $\frac{3}{4}$ torni praegusest körgusest, mitmesugustel põhjustel (ilmastik, tulekahjud, ümberehitused, võibolla ka pommitamised) tugevalt saanud kannatada, mille töttu on müüri pind kohati kuni 50 sm sügavuselt varisenud. Välimispinna purunemine on toimunud nii suurte laikudena kui ka üksikuid kivikihte mööda. Üksikute laskepilude restaureerimisel on seinapinda osaliselt taastatud, kuid võrdlemisi väikeses ulatuses, mis on seina muutnud üldiselt lapiliseks. Praegu ei ole seinapinnas märgata progresseeruvat varisemisprotsessi, sest sidemört on vuugistikus püsinvälist tähelepanaval hästi. Kogu sein on kattunud tumeda tahmakorraga (peamiselt lähedal paiknevate vabrikute suitsust, kuid tõenäoselt

6

ka viimasesest põlemisest). Hiljem ehitatud ülemine korrus on säilinud suhteliselt hästi, tähelepandavaid müüripinna purunemisi ei ole ja kivide värvus on üldiselt heledam. Hilisaegset müürikatust kandev möikaprofiliga paekarniis põhjapool ca 1 m ulatuses purustatud ja 1 m^2 seinamüri selle all osaliselt varisenud. Ka mõned katusekivid puuduvad või on purustatud.

Alumine laskepilude rida, mille avasid iseloomustab laikuid madal kuju, on üldjoontes säilinud. Osa piludest on kinni müüritud. Lahtistel avadel on põrandad 1-2 kivikorra paksuselt purunenud ja mulda ning prahti täis. Pika tänava poolt loetledes on kaks esimest laskeava väljaspoolt lahti. Nende silluskaared on rahuldasas seisukorras. Kolmas ava on väljast kinni müüritud; põrand terve. Neljas ja viies ava on väljast lahti, kuid põrandad, nagu esimestelgi, tugevalt purustatud.

Teisele laskeavade korrusreale on läänepool iseloomustav avade kitsas piklik kuju, kuid idapool on 4 ava laia suuga. Pika tänava poolt loetledes on esimene ja teise laskepili väliskuju tasstatud. Kolmas ava on täiesti purustatud ja uue müürlaoga saletud. Neljas ava on taastatud, kuid silikaatkividega kinni müüritud. Viies ava on purustatud ja jälgitult kinni müüritud. Kuues ava on osaliselt lahti, alumises osas tugevasti purustatud. Seitsmes ava, osaliselt idapoolsest kaitsemüürist kae tud, on purustatud ja kinni müüritud.

Kolmandat laskeavade korrusrida iseloomustab avade lai kõrge kuju. Esimene ava (Pika tänsva poolt arvates) on täielikult kinni müüritud; silluskaar ja külgkivid on terved. Teine ava on kinni müüritud; silluskaar ja külgkivid ainult osaliselt säilinud. Kolmas ava on restaureeritud ja väljast lahti. Neljas ava on väljast lahti; osa läänepoolset piita ja silluskaart purunenud. Algsed põrandakivid puuduvad ja asendatud juhuslike uutega.

Viies ava on taastatud ja väljast lahti. Kuues ava on kinni müüritud; silluskaar ja piidad terved, alumine osa lagunenud. Seitsmes ava on tellistega kinni müüritud; külglivid purunenud, osa silluskaare kive säilinud. Kaks viimast ava on säilinud ainult välisküljel, kuna torni siseküljel on nad likvideeritud ja asendatud uue seinamüüriga. Lisaks neile paikneb seepool idapoolset kaitsemüüri kinnimüüritud laskeava.

Neljas laskeavade kerrusrida suurte avarate laskeavadega, mille silluskaared on laotud märksa teisiti kui alumistel ridadel ja lähenevad korvkaare-tüübile, on täielikult kinni müüritud. Oma algkuju ja silluskaare on säilitanud ainult 4 laskeava, kuna teised on välisküljel täielikult likvideeritud. Viies säilinud, kuid kinnimüüritud ava paikneb seepool idapoolset kaitsemüüri.

Kolmanda ja neljanda laskeavade rea vahel on osaliselt säilinud ca 50-loc sm kõrgused vertikaalsed, serviti müürisse paigutatud paeplaadid, mis on ilmselt olnud hästi töödeldud ja kunaagi moodustanud kaitsekorruse laskeavade raamistikke, mis likvideeriti torni kõrgenaks ehitamisel XVIII sajandi algul. Arvult on neid kive veel säilinud viisteist. On ka oletatud, et nad moodustasid vaadeldava torni algset kõrgusjoont tähistava mašikuli taolise karniisi.

6. Paksu Margareeta torn seestpoolt on säilinud märgatavalt paremini kui väljastpoolt. Müürifaktuur on üldiselt püsinvärv, kuid vuugistik on kolme alumise korruse ulatuses kaotanud kahjustaval määral siduvat ning müüri keitsvat lubimörtsi. Mainitud nähtuse tagajärjel on torni sisemine seinte pind üleni rohtu kasvanud (väljaarvatud ülemine korrus), mille juurestik möjub müüristruktuurile ajajooksul hävitavalt. Tühjadesse vuukidesse

koguneb sademete niiskust, mis kevadeti ja sügiseti külmudes omakorda 16hub müüri. Kirjeldatud olukorrast põhjustatuna ongi torni sisemine seinapind progresseeruvalt purunemas, mida välisküljel ei olnud närgata. Müüridesse tungiva niiskuse hulka suurendab tunduvalt asjaolu, et korruste kaupa astmeliselt ahenev seinamüür ei ole taanduvate astmete kohal mitte täielikult kaitstud sademete eest. Vesi tungib läbi tühjenenud vuugistiku seina alumistesse osadesse, mille tagajärjel kiireneb müüri riknemine. Alumiste laskeavade silluskaared ongi just peamiselt selletöttu praegu halvas seisukorras (käesoleva ülevaatuse teostamise ajal tilkusid alumiinide laskeavade silluskaared vett, kuna eelmistel päevadel oli vaheldumisi sadanud vihma ja külmetanud). Torni müüripealset varjav katus ulatub katma ainult Ülemist õhukest müürirkooni. Torni lõunapoolne osa on täielikult kactanud oma esialgse kuju varisemiste ning hilisemate juurde- ja ümberehituste tagajärjel. Viimaste tehniline seisukord juba nende lühikese sa töttu on köigiti rahuldamatu; alumises osas on täheldatav vuugistiku tühjenemine mördist.

Alumine laskepilude rida, kus on säilinud 1 ava rohkem kui välisküljel, on puhastamata ja prahti ning mulda täis. Osa neist on varjatud puukuuridest ja prügikastist, mis mälestusmärgi säilitamise ja eksponeerimise seisukohalt on täiesti lubamatu ja nõuab kiiret likvideerimist (see pole mõeldav enne, kui Linna-muuseumile on antud vajalikud kütuse-säilitamise ruumid. On hämmastav, et vastavad organid seda senini pole suutnud teha). Kõikide avade silluskaared, peale ühe idapoolse, mis on hiljem taastatud, on tehniliselt mitterahuldas seisukorras. Pika tänavaga poolt arvates esimese laskepilu silluskaar puudub. Neljas laskeava on kactanud laevölviga; ava silluskaares on purunenud 3-4 keskmist kivi; ava algsed põskseinad on purustatud ja hiljem pa-

randatud algset kuju mitte arvestades. Lõuna-idapoolseim on kinni müüritud. Edelanurgas vana kinnimüüritud trepi alumine, lahti-olev osa on prahti täis ja korrastamata. Ükski laskeava ei ole täielikult avatud ega anna täit kujutlust oma algsest ilmest. Esimese korruse seina suuremast paksusest tekkinud astmetaoline taanduv müürirant, kuhu algselt toetus teise korruse põranda talastik, on pealt kaitsev tsementmördi kate osaliselt purunenud, serv rohtumas ja lahtise mördi prahiga kattumas.

Teises laskeavade reas on avad (kagu osas) osaliselt ümber ehitatud või kinni müüritud (Pikale tänavale viiva värvava kohal). Kolme säilinud ava silluskaared on taastatud ja heas seisukorras. Ülejäänud avade seisukord on rahuldav. Kõik avad on väljastpoolt kinni müüritud. Ka selle korruse seina lõpetav, taanduv müürias-te on pealt kaitsev tsementmördi kate osaliselt purunenud, serv rohtumas ja osaliselt mördiprahiga kattumas. Seina alumises osas, vastu alumise korruse astet, on müüripind kohati purunenud – kokku ca 4 m^2 ulatuses.

Kolmandas laskeavade reas on neli laskeava taastatud ja suhetiiselt heas seisukorras. Viies, idapoolseim on püsinvälist algsel kujul, kuna lõuna-idapoolsed on täielikult likvideeritud. Korrust lõpetava müürirandi tsementmördi kate osaliselt purunenud.

Neljanda korruse laskeavad on kõik säilinud. Kahekso neist on seespoolt kinnimüürituina terved. Üheksas lõunapoolne likvi-deeritud. Müüripind heas seisukorras. Müüripealne kaitsekatus korras (väljaarvatud eelpool märgitud purunenud karnisi kohal).

Torni sisemuses moodustunud hoovi pimas on kerkinud pea-aegu alumiste laskeavade põrandani ja varjab alumise korruse alumist seinaosa, mille töttu laskeavade ja põranda suhe on des-orienteeriv ning algset ilmet tugevasti moonutav. Selle all kan-

natab ka torni algne ruumiline propportsioon ja üldmõju. Põhiplaanilt hoburauakujulise torni edelapoolne sirge ning paksuselt suhteliselt õhuke sein on ainult osaliselt (peamiselt külgmistes osades) säilitanud algset müüri. Seina keskmise osa kolme pealistikku asuva avaga pärineb hilisemast ajast, kui torn ümber ehitati kasarmuks ja vanglaks.

Lõunapoolse sisehoovi poolt on könesolev sein allpool teise korruse ukseava tugevalt lagunemas, vuugistikust on varisenud tunduval määral mörti ja seina alumine osa on varjatud hoovi nurka kuhjunud mulla- ja prahihunnikust. Seina müüri alumises osas on (kuni 3 m kõrguseni) vuugistikust varisema hakanud mörti

7. Paksu Margareeta ja Stoltingi vaheline kaitsemüür on ainult üldjoontes säilinud. Paksu Margareeta poolne osa koos värvaga on rõhuvas osas taastatud hiljem, kusjuures ei ole arvestatud müüri algset kuju ning iseloomu. Müüripealne on kaitstud madala katusega, mille põletatud savikivist kate on muutunud auklikuks ja vajab kiiret parandamist.

Väljaspoolt on sein suhteliselt paremini säilinud kui hoovi poolt. Ca 75% vuugistikku on tunduval määral kaotanud sidemördi. Ülemisest, raidraamistusega varustatud väikeste laskepilude reast on põhjapoolsed laskepilud müüri taastamisel likvideeritud. Kolm pilu keskosas on kaotanud raamistuse. Kahel on raamistus säilinud osaliselt. Lõunapoolsetel on raamistus püsinvud. Köik säilinud avad on kinni müüritud, kusjuures on lahti jäetud ainult välamine osa kiviraamistuse sügavuselt. Alumised, madalal paiknevad laskeavad on välisküljes peale ühe köik osaliselt purustatud või täiesti likvideeritud. Purustused on peamiselt avade alumiise osa piirkonnas. Maapind on siingi töusnud liiga kör-

gele ja ulatub osaliselt laskeavadesse, täites need prahi ja mullaga. Müüri lõunapoolsesse külge on ehitatud kaks uut suurt akent, mis oma ehitusajalooliselt tähenduselt meie oludes era-kordset müüri näotult rikub ja moonutab.

Vaadeldav müür on ainuke selle perioodi kindlusmüüri näidis Eestis ja vajab, eriti alumiste laskeavade huvitavaid erilaadseid vorme silmaspidades, köige kiiremat taastamist ning korras-tamist.

Seespoolt on hoovipinnas alumiste laskeavade vöö täielikult sulgenud. Kogu seinapind on üldiselt tugevalt lagunenud ning varisenud. On moodustunud kuni 3 m^2 suurused tühemikud, mis seina täielikult moonutavad. Ülemiste laskepilude kohal on seinapind tugevalt varisenud. Hilisemad juhuslikud parandused (osaliselt tellistega) on pilti veelgi moonutanud ja laskepiludest pole tegelikult enam mingit algset kuju säilinud, ja nende taastamine eeldab hoolikat uurimist. Müüri vuugistik on vähemalt kuni 80% oma välispinnas kaotanud siduva ning kaitsva lubimördi. Kaitse-müüris paikneva hilisaegse värava alumised piidakivid on purune-nud ja korrastamata.

Teised, siin mainimata jäänud Linnamuuseumi ruumid kuuluvad ehituslikult käesolevasse sajandisse. Nad on üldiselt heas tehniliises seisukorras ega vaja praegu sanitaar-remonti.

Teostamisele tulevate tööde kaalutlus.

Käesolevas tööde kaalutluses ja temaatilises plaanis on konkreetset majanduslikku olukorda arvestades ettenähtud tööde teostamine kahes suuremas järgus. Esimesse järku on paigutatud tööd, millel on kiirem iseloom nii mälestusmärgi säilitamise kui ka eksponeerimise seisukohalt. Teise järku kuuluvaks aga on loetud tööd, mis on seotud teatud osade taastamisega, millele paratamatult peab kaasuma uurimistöö objektil endal ja ka arhiiv-materjalide osas.

Esimeses järjekorras teostamisele tulevad tööd.

I Väikese värvavatorni juures.

- 1). Purunenud sokli-karniis (ca 75% kogu pikkusest) katta tsemendiseguse lubimördiga.
- 2). Keskmise seinaosa (ca 25%) tühjaks varisenud vuugistik uuesti täita tsemendiseguse lubimördiga.
- 3). Põhjapoolse välise voodermüüri ja torni vahel tekkinud pragu täita tsemendiseguse lubimördiga ja kirdepoolse alumise sokli purunenud friis katta tsement-lubimördiga.
- 4). Vuukida kirdepoolse sokli müür - 6,5 m².
- 5). Teise korruse vahelagi asendada uega. Töö teostada vana konstruktsiooni täielikult matkides.
- 6). Uesti paigaldada põhja-lääne poolne metallist piirdeaed ja parandada osaliselt purustatud betoonpostid - 6 jm.
- 7). Krutsifiksi lõunapoolsel välisseinal pehmete harjadega puhtaks pesta.

II Värava juures.

- 1). Põhjapoolsel seinal paiknev vapikivi pesta puhtaks pehmete harjadega.
- 2). Taastada värvava idapoolse talumi purunenud profiilkivi ja selle all 3 faasitud piidakivi; läänepiidas 2 faasitud kivi taastada.
- 3). Täita uute kividega värvahinge juures olev müüriauk, mis ulatub värvavakaarde.
- 4). Alumised seinamüüride osad (kuni 1 m kõrguseni) kahel pool idapoolset värvavapiita 50% ulatuses uuesti vuukida ja purunenud müürijalam põhjas kuni 1,5 m pikkuselt parandada.
- 5). Taastada värvavat riivistanud palgi avaused külgeintes.
- 6). Üksikud lahtised katusekivid kinnitada ja tihendada.

III Paksu Margareeta välisküljel teostatavad tööd.

- 1). Viis alumist laskeava avada, põrandad taastada.
- 2). Teises laskepilude reas välisküljel avada ja korrastada 3 esimest laskeava, 5.ava ja 6.ava ning 7.ava, kokku 6 ava (võimaluste puudumisel teostada II jrks.).
- 3). Kolmandas laskepilude reas välisküljel avada ja taastada kõik 7 laskeava (võimaluste puudumisel teostada II jrks.).
- 4). Põhjapoolses osas parandada ca 1 m purustatud katusekarniisi ja 1 m^2 müüri selle all; katusekivid samal kohal korrastada koos 5-6 kivi asendamisega uutega. Samuti kagupoolses nurgas parandada ca 1 jm karniisi.

IV Paksu Margareeta tornisisesed tööd.

- 1). Kogu müüripinna ulatuses kõrvaldada taimestik.
- 2). Vuugistik, kõik laskepilud ja müüriastmed puhastada lahtisest

lubimördist ja sinna korjunud prahist.

- 3). Tornisisene hoov puhastada kõikidest kõrvalehitustest (prügikast, kuurid, turbahunnikud jne.).
- 4). Korrustevahelised müüriastmed katta tsementmördi segul paeplaatidega (plaatide servad 5-lo sm paigutada eenduvaina üle seinapinna, et vältida sademete möju müürile). (Võimaluste puudumisel teostada II jrk.-s.)
- 5). Kolme alumise korruse vuugistik uuesti täita vähesel tsemendisisaldavusega lubimördiga (kõik müürikivid jäätta seejuures täiesti puhtaks mördist).

V Idapoolne kaitsemüür.

- 1). Ca 75% välisseinapinna vuugistikust puhastada lahtisest mördist ja uuesti täita vähesel tsemendisegulise lubimördiga (kõik müürikivid jäätta mördiga katmata ja täiesti puhtaiks). (Majanduslike võimaluste puudumisel teostada II jrk.-s.)
- 2). Purunenud või lahtised katusekivid uuesti tihendada, vajaduse korral asendada uutega.

Teises järjekorras teostamisele tulevad tööd.

- 1). Koostada Suure Rannavärvava kompleksse mälestusmärgi kohta ajalooline õiend.
- 2). Koostada könesoleva objekti loodusas uurimise temaatiline plaan ja vastavalt sellele viia läbi objekti ammendav loodusas uurimine.
- 3). Uurimistulemuste kohaselt avada ja taastada kõik Paksu Mägareeta laskeavad (väljaarvatud mõned läänepoolsed, mis on ümberehitatud või suletud hilisemate kapitaalsete juurde- või ümberehituste käigus).

- 4). Tornisisene põrand viia algsele nivoole.
- 5). Üheaegselt laskeavade väliskülgede taastamistöödega täita uue müüritusega torni välispinnal leiduvad sügavamat purunenud pinna-osad. Kirjeldatud töö teostada nii, et seina-pind sellest ei muutuks laiguliseks; parandataavad kohad võimalikult siduda taastatavate laskeavade kaare- ja piidakividega.
- 6). Idapoolse kaitsemüüri jalas puhastada sinna kuhjunud mullast kuni alumiste laskeavade täieliku paljastumiseni. Linnapoolsel küljel on selleks vajalik kõrvaldada ca 1,5 m sügavuselt kogu praeguse hoovi mullapinnas.
- 7). Taastada kõik võimalikud alumised laskepilud vastavate töojooniste kohaselt.
- 8). Taastada kõik ülemised väikesed laskepilud vastavate töojooniste kohaselt (kahe viimase punkti puhul on vajalik arvestada p.2. mainitud uurimistööde tulemusi).
- 9). Peale taastamistööde lõpetamist katta mölemad hoovipinnad jämeda kruusaga. Mölemat hoovi kasutada raskete relvade ekspositsiooniks ainult piiratud määral. Lapidariumiks hoovid kui ilmastiku-lahtised kohad ei ole kuidagi vastuvõetavad.
- 10). Välja töötada nälestusmärgi ajaloolist üldilmet mittesegav lahendus selleks, et küllastajatel oleks võimalik pääseda kõikide korruste laskepilude juurde ja nautida torni ülemiselt korruselt linnavaadet.
- 11). Ühendada Rannavärava kompleksiiga Stoltingi linnatorn, mis moodustavad ühtse vana-aegse linnakindlustusliku omavahel seotud terviku. Stoltingi ja Linnamuuseumi praeguste ruumide vahelisel alal paiknevad hooned ja krundid anda Linna-

muuseumi kasutamisele, ilma milleta ei ole mõeldav Tallinnat vääriva muuseumi nii teadusliku kui ka populariseeriva ja poliit-propaganda-alase töö tänapäevne organiseerimine. Seda nõuavad ka muuseumi majanduslikud tarvidused (kütuse paigutamiseks, magasinideks jne.). Ainult nii oleks võimalik ka loetletud arhitektuurimälestusmärkide nõuetekohane restaureerimine ja eksponeerimine vana Tallinna külastajatele ja uurijatele.

Raam.
/V.Raam./
Vanem teaduslik töötaja