

ENSV Ehituskomitee Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioon
ARHITEKTUURIMÄLESTISE PASS

V Kateg Kater. №	383	KÕISI TUULEVESKI	1800
Liik * Вид	Autor (daatum) * Автор (дата)	paide raj. Raioon * Район	Daatum Латировка
Toimiku nr. № дела	Umberehituse autor (daatum) Автор реконструкции (дата)	Linn * Город	Stiil Стиль
	paas, krohvitud Tüüp, materjal ja põhikonstruktsioonid Тип, материал и основные конструкции	Asustatud punkt * Населенный пункт	
vt. lisaleht		Tänav. № * Улица. №	Kaitsekohustuse daatum ja pi. Дата охранного обязательства
		Esna-k/n Külanõukogu * Сельсовет	
		kolhoos "Oktoober"	
		Kolhoos, sovhoos, metskond Колх., совх.	
		Kasutamiseviis * Использование kolhoos "Oktoober"	Kaitsetsooni kehtestamise daatum Дата уст. охр. зоны
		Kasutajad * Исполнители kolhoos "Oktoober"	
		Valdaja * Владелец	ebarahuld a
		Paide raj. 202827 Ambra	
		Valdaja aadress * Адрес владельца	Seisund Состояние

Asendiplaani skeem * Схема генплана

Kõisi tuulik paikneb mõisasüdamest mõnisada meetrit põhjakaares Mäeküla-Koeru-Rakke maanteele suunduva teelõigu ääres lagedal põllukühmul. Ehitus on üle 180 aasta vana - tema soliidset iga tunnistab raudplekist tuulilipp aastaarvuga 1800.

Kõisi näol on tegemist nn. hollandi tüüpi tuulikuga: kogukas 4-korruseline koonusjas paekivikere (kõrgus 7,5 m) omab kummalgi küljel lai ukseavasid ning ülemistel korrustel mõningaid tillukesi aknaavasid. Kummulipööratud paati meenutav tahuline pea on kaetud liistudega. Tuuliku tiivad on murdunud, kuid alles on kogukad tüürpalgid.

Veski sisseseade on säilinud suhteliselt tervikliku mehhanism on töötanud kahe paari kividega.

Veski läheduses on säilinud mõisaaegse kiviehitise (ait?) vare.

ARHITEKTUURSED JA DEKORATIIVSED ELEMENTID
АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

2 FOTOT (6×9) * 2 ФОТОГРАФИИ (6×9)

1. Kõisi tuuleveski

KES JA MILLAL FOTOGRAFEERIS * КТО И КОГДА ФОТОГРАФИРОВАЛ

A.Hein, 1980

MALESTISES ASUVAD KUNSTIÜESED
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ПАМЯТНИКЕ

Vt. lisaleht

MALESTISE AJALOOЛISE STRUKTUURI SKЕЕМ
СХЕМА СТРУКТУРЫ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА

**ANDMED MALESTISE TEHNILISE SEISUKORRA KOHTA
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПАМЯТНИКА**

Veski töötas viimati veel 1970. aastate lõpul - siis küll elektrijõul. Praegu seisab hoone kasutuseta, katus laseb vett läbi, ülakorrusel esineb vahelagede pehastumisi. Krohv välisseintel ulatuslikult irdunud

- V.Fuchs, Hollandi tuulikud Eestis. - "Suitsutare".
Vabaõhumuuseumi uurimused 1957-1972. Tallinn
1976, lk.156-183.
- Kõisi tuuliku ülesmõõtmisjoonised. Koostanud I.Kits
ja L.Mutso. Tallinn 1978. - KRPI arhiiv Ü-41o.
- Kõisi tuuliku situatsiooniplaan. Koost. U.Hermann.
Tallinn 1980. - KRPI arhiiv, P-4943.

KORVALISED HOONED MÄLESTISE
KAITSETSOONIS
ПОСТОРОННИЕ ПОСТРОЙКИ В ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ПАМЯТНИКА

AJALOOLISED ALLIKAD
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

ENSV RAKA, f.3724, n.1
s.420

MÄLESTISE KAHJUSTUSED * ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКА

Tiivad murdnud, ülakorrused pehastunud

KES UURIS MÄLESTIST * КТО ИССЛЕДОВАЛ ПАМЯТНИК

Täitmise

daatum

Дата заполнения

XI, 84.

Perekonna ees- ja isanimi ning eriala

Фамилия, имя, отчество и профессия

Hein, Ants Heinrichi p.
kunstiajaloolane

Allkiri * Подпись

