



EESTI NSV MINISTRITE NÖÜKOGU RIIKLIK EHITUSKOMITEE  
VABARIIKLIK RESTAUREERIMISVALITSUS

ERA. T-76.1.1510

OBJEKT:

Keila kirikuuaia kabelid.

MUINSUSKAITSEINSPEKTSIOONI  
ARHIIV  
Nr. P-1669

ŠIFFER NR.

159/73

TELLIJA:

Harju rajooni TSN TK Kommunaalmajanduse Osakond

TEOSTAJA:

Vabariiklik Restaureerimisvalitsus

KEILA KIRIKUAIA KABELITE LÜHIKE AJALOOLINE ÕIEND  
KOSOS KABELITE TEHNILISE SEISUKORRA KIRJELDUSEGA.

Juhataja:

V. Saks /

Peainsener:

K. Aluve /

Pearhitekt:

A. Joosaar /

Projekt-jaoskonna

juhataja:

A. Joosaar /

Peaspetsialist  
ajaloo alal:

H. Raam /

Peaspetsialist  
arhitektuuri alal:

H. Potti /

Projekti  
peainsener:

A. Taremäe /

Objekti autor:



Keila kirik ja teda ümbritsev kalmistu moodustavad ehitus- ja kultuuriajaloo seisukohalt mitmeti unikaalse ansamblit. Kiriku praeguse üldkuju arhitektuuriline kujunemine, mis on toimunud XIV sajandist alates kuni XIX sajandi II pooleni, kajastab ilmekalt Põhja-Eesti ehitusajaloolise mineviku iseloomulikke arenguetappe. Tähelepanuvärne on kiriku sisustuse kunstiline väärthus ja sellega seotud ajalugu. Kiriku ja ta sisustuse tähelepandavale ajaloolisele positsioonile lisan-dub kirikut ümbritseva kalmistu eriline silmospaistvus. Mõlemad täiendavad teineteist ja moodustavad originaalse terviku. Keila kiriku kalmistu kui minevikumälestise hinnatav tähelepandavus on põhjustatud peamiselt kolmest komplekssest ühtekuuluvast motiivist:

1) Arvukamalt kui üheski teises Põhja-Eesti kirikuas es on Keila kirikukalmistul säilinud XVII sajandi röngasriste. Röngasristide körval leidub seal ohtralt ka mitmeid muid ajaloolisi ristitüüpe. Meenutagem, et sepulkraalsed kunsti- ja kultuurimälestised moodustavad ka oma väikevormides mitmeti tähelepandava nähtuse. Nad pole üksnes dokumentaalsed ajalooallikad, millistena neid tavaiselt käsitletakse, vaid ka rahva esteetilise arusaama ning kunstiliste maitsesuundade kujunemist peegeldavad tarbekunsti teosed.

2) Põhja-Eesti kalmistuil harva esinevas arvukuses on Keila kirikukalmistul püsinyud kuni tänapäeni suhteliselt heas tehnilises seisukorras matusekabeleid. Ehitusjunstiliselt hõlmavad nad ajaloolist arengujoont kõrgest klassitsismi

3

perioodist alates (Vääna mõisa Stackelbergidele kuulunud templikujuline kabel), kuni historitsistliku eklektikan. (Ääsmäe mõisnike kabel kiriku lõunaküljel ja Ohtu mõisa Meyendorffide pseudogootiline kabel). Esindatud on ka tahu-arhitektuuri etnograafilisest ringist välja kasvanud kabeliehitiste näited. Eriti huvitava kabelitüubi moodustavad Keilas nn. kelderkabelid, kus arhitektuuriliselt kujundatud kabeliehitis on tegelikult vaid fassaadiks tagepool paiknevale suurele võlvitud matusekeldrile.

3) Kirikukalmistut ümbritsev piirdeaed on ajalooliselt tähelepanav mitte üksnes neis vanemates lõikudes, kus ta on ehitatud iseloomulikul viisil pöllukividest ja paaplaatidest, vaid ka uuemast ajast pärit fassaadiküljel. Viimast iseloomustab monumentaalne värav, mis esindab kõrgekvaliteedilist malmivalu-kunsti, tüüpilistes pseudogootilistes vormides ajaloolist tehase disaini. Mitte vähem hinnatavad pole tahutud vasalemma marmorist apostolid, mis kuuluvad ulatuslikumasse eklektilisse raidkunstiringi. Analoogilisi vorme kui endisele Keila kihelkonnale ja selle mõnole naaberpalale iseloomulikke kunstinahtusi esineb näiteks ka Vasalemma mõisas ja Harju-Madise kirikukalmistul. Ilmselt võib neid mujaltki leida.

Ülal öeldut arvestades peame seoses Harju rajooni kirjaga nr. 6/106 19.03.73.a. vajalikuks:

1) Koostada remondi ja osalise restaureerimise kaalutlused ning eelarve perspektiivselt köikide Keila kirikukalmistul leiduvate ajalooliste kabelite kohta.

2) Koostada Keile kirikukalmistu ajalooliste objektide kohta üksikasjalik ajalooline õiend, kuna ilma viimaseta oleks raske mõista läsitletavate objektide tait ajaloolist väärtust

ning ehituskunstilist karakterit. Ajalooline öiend on vajalik ühtlasi ka kui oluline lähtealus remont-restaureerimistööde sisuliseks juhtimiseks.

3) Koostada perspektiivselt kaalutlused ja selarve piirde-aia asjatundlikuks ning täielikuks korrasamiseks. Koos viimasega lahendada ka väravate ja tahutud paest aiapostide remontimise ja taastamise küsimus.

4) Teha kogudusele ettepanek organiseerida seoses rajooni poolt tehtavate kalmistu korrasamistöödega ehitusmälestisel kalmistu peremehetuks jäänd matusepaikade ning haudashisteste korrasamine ning pidev hooldamine.

5) Kuutsuda kokku nöupidamine põhimõtteliste otsuste tegemiseks Keila kirikukalmistu kabelite 1973. aasta remontaastamistööde ulatuse ning iseloomu osas. Samal nöupidamisel arutada Keila kirikukalmistu kui ainsaadse kultuuri ja kunstiajaloolise ansamblti edasise hooldamise perspektiivset plaani. Nöupidamisest peaksid osa võtma Ehitusministeeriumi Ehitusmälestiste Kaitse Inspeksiooni esindaja, Harju rajooni Täitevkomitee esindaja, Keila Koguduse esindaja ja Vabariiki Liitu Restaureerimisvalitsuse esindaja koos töötajatega, kes kavatsetavad remont-restaureerimistöid otseselt juhendema hakkavad.

M. Laius.

## KABELITE TEHNILISE SEISUKORRA KIRJELDUS.

### S i s s u j u h a t u s :

Käesolev Keila kiriku kabelite tehnilise seisukorra kirjeldus on koostatud 1973.a. aprillis teostatud kabelite ülevaatuse põhjal. Antud ülevaestuste aluseks on Harju rajooni tellimiskiri nr. 6/106, 19.03. 73.a.

Keila kirikus on 4 kabelit (kabelid nr. 1...4 vt. skeem 1). Kuna kabelite sisse ei pääsenud on tehnilist seisukorda hinnatud ainult välise vaatluse tulemuste põhjal.

### K A B E L N R . 1

Kabel on ehitatud keldrikabelina. Kabeli-osa on tellistest, kaetud silindervölviga. Keldriosa on kaetud paekivist silindervölviga. Seintes ei ole märgata pragusid, mis viitaksid vundamentide ebsühtlasale vajunisele. Kabelil on heas korras olev pliigiga kaetud viilkatus.

### PÖHJAFASSAAD:

Põhjafassaadis on portaali-avaga uks. Puitukse alumine osa on mädanenud, neli alumist tahvlit tuleb vahetada. Uks tuleb immutada ja talie ette panna lukk.

Frontooni horisontaal-karniis on kohati purunenud. Fasadiilt on dekoorkrohv  $2m^2$  ulatuses maha langenud.

### IDAFASSAAD:

Profileeritud karniisid tuleb parandada (krohv on maha

langemid ja kivid kohati purunemad). Fassaadilt tuleb pragunenud krohv maha taguda ja uuesti krohvida ( 80% pinnast).

#### LÖUNAFASSAAD:

Krohv on 50% ulatuses maha langemud. Karniisikivid on kohati välja kukkumud. Rekonstruktsioonis tuleb karniiside profiilid taastada. Purunenud kivid tuleb üutega asendada, katta raabits võrguga ja krohvida.

Keldri pealt tuleb puud ja põosad maha raiuda ja keldri völvlaele istutada mättad.

#### IDAFASSAAD:

Karniisikivid tuleb kohati vahetada ja fassaad üle krohvida.

#### KABEL NR. 2

Kabel on ehitatud antide templina. Sissepääs on kabeli lõunaküljelt. Põhja- ja lõunafassaaidis on kumbaski 2 sammast.

Kabel on paekivist, krohvitud ja värvitud. Värvkate on kogu kabeli osas kulunud. Sondažidega tuleb kindlaks teha kabeli esialgne värv.

Seinte ja vundamentide seisukord on hea, krohvkattes pole vundamentide ebsühtlasust vajumisest tekkived pragusid.

Katuse kandekonstruktsioon on puitsarikatel, katusekate plekist. Katusekate on kannatada saanud 1967.a. tormi ajal (plekk tuleb vahetada 50% ulatuses). Täiendavalt tuleb selgitada kabeli sisemuse tehniline seisukord ja teha vajalikud sondažid katusekonstruktsioonidel.

#### LÖUNAFASSAAD:

Paekivist trepp tuleb korrastada ja parandada, seejuures

asendada 3 põriastmete plaati. Ehitada kus lävepakk (mitte enam mördist vaid paeplaatidest).

Sammaste ja portaali krohvivate on kohati purunenud. Parandada tuleb ka jooni kapiteelide karniisirosetid. Maha on kukkunud üks hammasfriisi konsool. Portikuse lagi on 2m2 ulatuses purunenud.

Kabeli uks remontida.

Maha tuleb raiuda 2 kabeli ees kasvavat puud.

#### IBA-, PÖHJA- ja LÄÄNEFASSAADID:

Fassaadid on heas seisukorras. Ainult krohvivate tuleb värvida ja kohati parandada. Ida fassaadil on maha kukkunud hammasfriisi kaks konsooli.

#### K A B E L N R. 3

Kabel on ehitatud keldrikabelina. Kabeliehitis on vasa-lemma marmorist, kaetud silindervölviga, kabeli vundamendid on graniidist. Ida fassaadis on malmuks. Tagapool paiknev suur silindervölviga kaetud matusekelder on paekivist.

Kabeli lõuna- ja põhjafassaadis on peaod. Portaal on vajunud ettepoole. Nähtavasti on tegemist kabeli-osa ja keldri-osa ebaühtlaste vajumistega. Seinte pragunemist soodus-tavad ka kabeli karniisil kasvavad puus. Kuna kabeli sisse ei pääsenud, on raske määrata pragude ulatust. Portaali kal-dumist ja pragude tekkepöhjusi ja ulatust tuleb selgitada täiendavate uurimistöödega.

Seinte marmorkivid on kohati purunenud ja väljakukkunud, need tuleb asendada uutega. Fassaadid tuleb uesti vuukida.

Ida fassaadis tuleb taastada (?) uksekaar, uks remontida

ja lukustada.

Korrastada tuleb kabeli karniis. Karniisiplaatid on kohati purustatud ja alla loobitud, need tuleb tagasi tösta ja vajaduse korral ütega asendada. Samuti korrastada ülemine platform.

Kabeli osal on kunagi olnud viilkatus, kaalude tuleks selle uuestiehitamist. Kabeli portaalilt ja ümbrusest tuleb puud maha raiuda ja keldriosa kattha mitastega.

#### K A B E L N R. 4.

Kabel on ehitatud paekivist ja kaetud viilkutusega. Katusekate on S-kividest.

Kabeli seined tuleb remontida. Krohvikate on peaaegu täielikult maha langenud. Katusekonstruktsioon on täielikult lagunenud. Löunafassaadis elev uks tuleb uuega asondada.




FOTO DE NIMESTIK.

Kabel nr. 1

1. End. Aasmäe möisa kabel, Üldvaade kirdest. № 14446/1
2. End. Ääsmäe möisa kabel, Kabeli portaal (keskajast). № 14446/3
3. End. Ääsmäe möisa kabel. Üldvaade kagust. № 14446/2

Kabel nr. 2

4. End. Väina möisa (Stackelbergide) kabel. Üldvaade edelast. № 14449/1
5. End. Väina möisa (Stackelbergide) kabel. Üldvaade põhjast. № 14448/3
6. End. Väina möisa (Stackelbergide) kabel. Vaade uksele. № 14449/3
7. End. Väina möisa (Stackelbergide) kabel. Vaade sammaskoja laele. № 14449/2

Kabel nr. 3

8. End. Ohtu möisa (Meyendorffide) uus kabel. Üldvaade kirdest. № 14447/2
9. End. Ohtu möisa (Meyendorffide) uus kabel. Vaade fasssa-dile odast. № 14448/1
10. End. Ohtu möisa (Meyendorffide) uus kabel. Kilgvaade läunast. № 14447/1
11. End. Ohtu möisa (Meyendorffide) uus kabel. Tagavaade läünest. № 14447/3


Kabel nr. 4

12. End. Ohtu möisa (Meyendorffide) vana kabel. Üldvaade kagust. № 14448/2

Pildistas: Villem Raam

1975.a. aprillis

## KIRIKUAI A SKEEM



SKEEM 1



2. End. Aasmäe mõisa kabel. Kabeli portaal (keskajast)

VRV. Foto V. Raam, apr. 1973.a. N - I4446/3



3. End. Aasmäe mõisa kabel. Üldvaade kagust.  
VRV. Foto V. Raam, apr. 1973.a. N - I4446/2



4. End. Vääna mõisa (Stackelbergide) kabel. Üldvaade  
edelast. VRV. Foto V. Raam apr. I973.a. N - I44496/1

5




5. End. Väina mõisa (Stackelbergide) kabel. Üldvaade põhjast. VRV. Foto V.Raam, apr. I973.a. N-I4448/3



6. End. Vääna mõisa (Stackelbergide) kabel. Vaade uksele. VRV. Foto V.Raam apr. 1973.a. N-14449/3

7



7. End. Vääna mõisa (Stackelbergide) kabel. Vaade sammaskoja laele. VRV. Foto V.Raam apr. 1973.a.

N-I4449/2

J



8. End. Ohtu mõisa (Meyendorffide) uus kabel. Üldvaade kirdest. VRV. Foto V.Raam apr. I973.a. N-I4447/2



9. End. Ohtu mõisa (Meyendorffide) uus kabel. Vaade fassaadile idast. VRV. Foto V.Raam apr. 1973.a.  
N - I4448/I

10



10. End. Ohtu mõisa (Meyendorffide) uus kabel. Külg-  
vaade lõunast. VRV: Foto V.Raam apr. I973a.  
N - I4447/I

II



II. End. Ohtu mõisa (Meyendorffide) uus kabel. Tagavaade läänest. VRV. Foto V.Raam apr. 1973.a. N-14447/3

NB! Teist muudub  
järgmiselle lehekülgele  
(22)

*Ruytan*  
27. III 1974 a.

22

12



I2. End. Ohtu mõisa (Meyendorffide) vana kabel.

Üldvaade kagust. VRV. Foto V.Raam apr. I973.a.

N - I4448/2

NB! Teist kuudelub  
eelmisse leheviil-  
jale (21)

27.III.74a.