

ERA.T-76.1.11450

A-1201 Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee

KULTUURIMÄLESTISTE

RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT

Objekt: Tartu, I. Mitsurini 24

Sifr. nr.: II-83145

Tellija: Tartu Linna RSN TK Elamumajenduskoondis

Teostaja: Vabariiklik Restaureerimisvalitsus


Ajalooline ülevaade

Kõide I-B

Direktor \_\_\_\_\_

Peainsener \_\_\_\_\_

Osakonna juhataja \_\_\_\_\_



Osakonna peaarhitekt \_\_\_\_\_

Projekti peainsener \_\_\_\_\_ **J. Kulassalu**

Peaspetsialist \_\_\_\_\_

Tallinn 1984



FOTODE NIMEKIRI.

1. I. Mitsuruini 24 1984. a. kevadel. Esikülg vaadatuna ülikooli tänavalt TN-2264/2
2. Vaade I. Mitsurini tänavalt TN-2265/2
3. Sama, lähemalt TN-2264/1
4. Hoone tagakülg põhjast TN-2266/2
5. Hoone loodenurk TN-2268/1
6. Hoone läänekülg TN-2268/2
7. Katusekorruse toa konstruktsioon põhjast TN-2269/2
8. Vaade hoone idapoolse otsa katusekonstruktsioonile TN-2269/3
9. Vaade hoone läänepoolse otsa N-külje sarikatele TN-2269/1
10. Vaade hoone idapoolse otsa N-külje sarikatele TN-2268/3
11. Katusekonstruktsioon hoone kirdenurgas. Vaade põhjast. TN-2270/1
12. Lõunakülje sarikad idast. TN-2276/2
13. Lõunakülje sarikad läänest. TN-2262/2
14. Sama, detailsemalt. TN-2262/1
15. Lõunakülje sarikad II, III, IV (sarikate numbratsiooni algab läänest) TN-2261/3
16. Lõunakülje sarikad läänest ja madalamalt (I korruse laelt). TN-2267/1
17. Lõunakülje sarikas I. TN-2261/2
18. Sarikate otste liitumine vaadatuna läänest hoone telje sihis TN-2263/1
19. Sarikate otste liitumine vaadatuna edelast. TN-2262/3
20. Sama, loodest. TN-2260/1
21. Läänepoolsete otsasarikate liitumine. Vaade põhjast TN-2260/2
22. Sama, edelast. TN-2261/1
23. Sama, detail altvaates. TN-2260/3
24. Hoone idaotsa sarikad lõunaküljelt. TN-2276/1
25. Hoone põhjakülje sarikas I. Vaade II korruse laelt. TN-2263/2
26. Vaade itta II korruse laelt TN-2263/3
27. Otsasarikate ja katusekonstruktsiooni toestiku liitumine hoone kirdenurgas. TN-2274/2
28. Katusekorrus idast. Mantelkerstna taga ärklitoe konstruktsioon. TN-2273/1
29. Ärklitoe põhjakülje konstruktsioon. TN-2273/2
30. Ärklitoe lõunakülje konstruktsioon koos sarikatega TN-2272/2



- 3
31. Ärkli toa lõunaseina liitumine katusekonstruktsiooniga TN-2272/1
  32. Hoone läänessein. Vaade idast. (Üle ühe palgi rea on näha korrapärased väljaraided palkide otstes. TN-2273/3
  33. Analoogsed väljaraided hoone kirdenurga palkide otstes. TN-2274/1
  34. Sarika liitumine laetalaga hoone kirdenurgas. Vaade läänest. TN-2275/2
  35. Sama, põhjast. TN-2270/2
  36. Hoone kirdenurk pärast sarikate eemaldamist. TN-2288/3
  37. Sama lae pealt vaadatuna lõunast. TN-2285/1
  38. Sama lähemalt TN-2288/2
  39. Sama nurk, vaatega edelast. TN-2286/2
  40. - " - läänest. TN-2280/3
  41. Hoone kagunurk vaadatuna läänest. Laetalad ja nendega lõikuv lõunaseina ülemine palk on uued; karniis lauajuppidest kokku klopsitud. TN-2278/3
  42. Sama, lähemalt. Siingi on näha väljaraie hoone idaseinna palgi otsas. TN-2277/2
  43. Sama nurk pealtvaates. Omaaegne XVI laetala on uue tala sobitamisel osaliselt eemaldatud. TN-2278/1
  44. Sama nurk loodest. TN-2277/1
  45. Sama nurk põhjast. Hästi on näha lauajuppidest karniis TN-2277/3

Fotod 1984. a. kevadel pildistatuna P. Säre poolt













































41










































































































































45

18