

ER.A.T-76.1.12.099

ENSV MINISTRITE NOUKOGU RIIKLIK EHITUSKOMITEE  
KULTUURIMÄlestiste RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT



A-1845

OBJEKTI AADRESS:

OBJEKT: Tallinn-Narva magistraal

TELLIJA: ENSV Ehituskomitee VAMKI

TÖÖ № III-87126

Tallinn-Narva magistraali  
üksikobjektide ettekirjutused

KÖIDE

Peaarhitekt

H. Toss

Osakonna juhataja

V. Kukkur

Projekti peainsener

J. Treikelder

Peaspetsialist

E. Kangilaski




Tallinn 1987. a.

Köite koostamisel osalesid:

Perekonna- ja eesnimi	Ametikoht, eriala	Allkiri	Märkused
--------------------------	----------------------	---------	----------

Samel, Heiki ajalooolane

Hein, Ants grupijuht



kontrollis

Sisukord

1. Saateks
2. Pikaristi postijaam
3. Pada mõisa peahoone varemed ja park
4. Padaoru vesiveski
5. Vasta mõis
6. Viru-Nigula kirik kirikaiaga
7. Maarja kabel
8. Viru-Nigula pastoraat ja kaevud
9. Kasutatud kirjandus
10. Fotoillustratsioonide nimestik
11. Fotod
12. Vasta mõisa inventariseerimisjoonised 2 lehel

SAATEKS

Viru-Nigula kohal asunud Hageda küla mainitakse juba 13. sajandil Taani hindamise raamatus. Praegune nimetus tuleneb 15. saj. ehitatud Nikolai kirikust. Saksa keeles kasutusel olnud Maholm on teisend varasemast eestlaste kihelkonna nimetusest Maum, Mahu.

Viru-Nigula puhul on tegemist ühe vanima asustusalaga Põhja-Eestis. Seda kinnitavad ta vahetus ümbruses hulgaliselt säilinud arheoloogiamälestised: ohvrikivid, kalmed ja kolm linnamäge.

Rikkalik on Viru-Nigula kultuuriajalugu. Siin on pastoriks olnud eesti kirjakeelt oluliselt mõjutanud O.W. Masing ja 18. saj. kirjamees Fr. G. Arvelius. Pikaristi postijaamas 1871.-1965 asunud koolis on õppinud TRÜ professor Villem Alttoa, rahvaluule koguja ja kirjamees Jakob Martin Sommer, misjonär Aafrikas, sealsete masai keele uurija ja aabitsa koostaja Leonhard Blumer. Viru-Nigulaga on tihedalt seotud ka ajaloolased Heino Gustavson ja Erik Sell.

Viru-Nigula ümbruses on säilinud rohkesti arhitektuuri-ajalooliselt väärtsuslikke ehitisi. Viru-Nigulast 5 km raadiusesse jäääb 4 vabariikliku kaitse alla olevat arhitektuurimälestist ja 3 kohalikku kaitse alust objekti.

Lisaks eelnevale võiks nimetada veel mitut ehitist, mis kaitsenimekirjades ei figureeri, kuid oma arhitektuurilt on igati märkimisväärsed.

Seega on Viru-Nigula puhul tegemist paigaga, kus suhteliselt väikesele territooriumile jäääb rohkesti arheoloogia-, kultuuri- ja arhitektuurimälestisi.

Käesolev töö püüab olla jätkuks O. Suuderi ppolt 1980.a. koostatud Tallinn-Narva maantee äärseid mälestisi puudutavale tööl, kus muu hulgas on antud ülevaade ka Viru-Nigula arhitektuurimälestistest. Vahepeal on olukord mitmeti muutunud: võrreltes 1980. aastaga on täiendavalt arhitektuuriväärtuslikke ehitisi kaitse alla võetud, muutunud on mälestiste kasutamise funktsioonid, samuti ei ole sama ka kaitsealuste objektide tehniline seisukord. Viru-Nigulas ja ta vahetus ümbruses 1987. aasta seisuga kaitse alla olevate arhitektuurimälestiste nimekiri oleks järgmine:

vabariikliku kaitse all olevad mälestised

1. Viru-Nigula kirik kirikuajaga (474)
2. Maarja kabeli varemed (472)
3. Viru-Nigula pastoraat ja kaev (475)
4. Pikaristi postijaam (743)

kohaliku kaitse all olevad mälestised

1. Pada möisa varemed
2. Vasta mäisa peahoone ja park
3. Padaaru vesiveski.

Nimekirjast nähtub, et tegemist on väga erinevat liiki objektide kogumiga. Ka on hooned ehitatud väga erinevatel aegadel - alates 13. sajandist ja lõpetades 1930-ndatest aastatest pärinevate ümberahitustega.

Kahjuks on ka erinev mälestiste tehniline seisukord, kusjuures tooni annavad just halvapoolsed näited: Maarja kabeli müürid on vosa täis kasvanud. Nende juured murendavad 700 aasta vanuseid müüre. Kabeli sisemus on muudetud prügi mahapaneku palgaks. Viru-Nigula kirikuaias müürid lagunevad. Ka sinna on vosa peale kasvanud, mis kiirendab müüride edasist hävingut. Kiriku-

aias asuvad hauamonumendid on saanud "vandaalide" lõhkumisobjektideks. Pada mõisa varemed on katastroofilises olukorras. Müürid on käesolevaks ajaks niivõrd murenenud, et mitme akna ja ukseava sillused on sissekukkumise piiril. Üldist lagunemist kiirendavad igati varemetel kasvavad suured puud. Padaoru vesiveski katus läseb läbi. Ka tamm onlagunenud. Pikaristi postijaama peahoone olukord halveneb aasta-aastalt. Seintelt langeb krohv, osa katusekar niisist on alla varisenud.

Suhteliselt heas seisukorras on Viru-Nigula kirik ja koolina kasutatava Vasta mõisa peahoone. Üldiselt rahuldas seisukorras Viru-Nigula pastoraadi laudvooderdis on osalt mädanenud.

On selge, et sellise olukorra jätkumine toob kaasa mitmete mälestiste peatse hävimise. Sellest juhindudes on lähemal ajal plaanis mitmed korrastus- ja konserveerimistööd, kus lubas osaleda ka Viru-Nigula kolhoos ja kohalik muinsuskaitse klubi "Kodupaik".

Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade objektide tehnilisest seisukorrast, loetleda hä davajalikud tööd ja pakkuda välja perspektiivne funktsioon.

#### Pikaristi postijaam (fotod 1-8)

Postijaama praeguse peahoone ehitus algas 1838.a. kevadel, hoone valmis 1841. aastal ja läks maksma 22000 rubla. Postijaama tall ehitati 1820-ndatel aastatel, juurdeehitus on 1851. aastast. Postipoiste elamu ehitus algas 1836.a. Sepikoda ehitati 1855. aastal.

Peahoonet (foto 1-3) on peetud üheks ilusamaks täiskelpkatusega ehituseks Eestis. Täiskelpkatusega väikese ühekordse kivi-

seda tüüpi

ehitise esiküljel on kahe pearissambaga portikus, millele toetub kolmnurkne frontoon. Akna- ja ukseäri ümbristeb lai krohviraamistus. Hoone nurgad on kvaaderdatud. Hoone tehniline seisukord on kogu ansamblis köige parem, kuid enam kaugeltki mitte rahuldav. Eterniitkatus on lagunenud, osa katusekarniise on alla kukkunud, suur on kvaaderdusest ja aknaraamistusest hävinenud. Hoone korras-tamiseks tuleks tellida kompleksne restaureerimisdokumentatsioon ja taastada hoone algne ilme.

Postipoiste elamu (foto 6-7) on olnud poolkelpkatusega ehitis. Peasissekäik paiknes hoone vasaku otsa küllje keskel, millest kummalegi poole jäi sümmeetriselt üks peene ruudujaotusega aken. Fassaa-de ilmestas profileeritud katusekarniis. Praeguseks on poolt hoonest täiesti hävinenud. Ka allesjäänud osa olukord on väga halb. Hoone on omataolistes seas igati tähelepanuväärne ja tuleks taasta-da. Selleks on tarvis läbi viia uuringud ja koostada restaureeri-misprojekt.

Tall (foto 4-5). Hoonest on praeguseks järele jäänud vaid seinad. Kuid on säilinud fotomaterjali ja täiendavaid uuringuid läbi viies oleks võimalik ta taastada, mis on ka ansamblti tervik-likkuse huvides vajalik.

Perspektiivne funktsioon. Kuna tegemist on ühe kaunima pos-tijaamaga Eestis, siis oleks parim lahendus ta kasutusele võt-miseks museaalse objektina. On välja pakutud sinna tuua Viru-Nigula koduloomuuseum, kuna praegune muuseum asub Tallinna Narva maanteelt kõrval ja peale selle jäääb piiritsooni. Samuti on pa-kutud sinna asutada ülesteemise-va Eesti Postimuuseum. Viru-Nigula koduloomuuseumi ületoomise vastu on kohalik aktiiv, kes ühis-kondlikel alustel on muuseumi pastoraadi hoonesse rajatud. See-tottu ei ole ilmselt õige neid administreeriva korras sealt

ümber paigutada. Küll võiks postijaama peahoonesse rajada eesti postinduse ajalugu kajastava ekspositsiooni. Postipoiste elamu võiks olla tulevikus muuseumi valvuri-majahoidja elamu ja ülejäänud abihooned (ait, kelder) ta majapidamishooneteks. Tall võiks oma suuruse tõttu kasutusele tulla polüfunktsionaalsena. Osa talist jäeks suuremõõtmeliste eksponaatide (postitöllad, saanid jne.) hoiuruumiks, osa võiks rekonstrueerida toitlusettevõtteks, mida hakkaks majandama ETKVL või mõni kooperatiiv. Tallinn-Narva maanteel Viitna ja "Valgehobuse" kõrtsi vahel tee ääres seni toitlusettevõtted puuduvad.

Postijaama kompleksi tuleks tervikuna taastamiseks tellida hoonete restaureerimis-kohandamisprojektid Kultuurimälestiste RPI-st. Restaureerijana ja ehitajana võiks köne alla tulla VRV Rakvere osakond.

#### Pada mõisa peahoone varemed ja park (fotod 9-16)

Mõisa härrastemaja arhitektina märgib A.W. Hupel Peterburi arhitekti I.B.M. Vallin De la Mothe'i. Hoone ehitati 1770-ndatel aastatel ja hävis I Maailmasõja lõpul. Sellest ajast on ta varemeis. H. Üprus on kirjutanud: "Pada härrastemaja ja park moodustasid harukordse mõisaansamigli, kus võrratult ilus ja mitmekesine loodus oli suure asjatundlikkusega ära kasutatud pargi rajamiseks. Orud, mägi, jõgi, eri puuliikide ja põõsaste rühmad, muruväljakud, serpetiinina looklevad teed jms....". Pada park on looduskaitsse all. Pada mõisa härrastemaja on varemete kujul arhitektuuri mälestusmärgina kaitse all. Varemete seisukord on halb, osaliselt varisemisohtlik. Nende konserveerimiseks oleks vajalik:

1. Puhastada varemed puudest ja vösast.
2. Konserveerida varemete pealne murenenud kohtade täisladumise

teel.

3. Müüride peale valada õhukesed betoonplaadid.
4. Akende ja uste sillused puhastada ja uesti vuukida, et vältida nende sissevarisemine.
5. Keskrisaliidi kaarakna üks hävinenud vahesammas taastada, et vältida keskrisaliidi kokkuvarisemine ja ennistada esialgne peaßassaadi möju.
6. Koos peahoone konserveerimisega puhastada ka park võsast.
7. Taastada peahoone taga all jõe ääres olnud puitsild vana foto järgi (foto nr. 14).

Padaoru vesiveski (fotod 17-18)

Padaoru vesiveski on murtud mansardkatusega ehitis. Praeguse kuju (foto nr. 18) on hoone saanud 1920-aastatel toimunud ümberehituse tulemusena. Enne seda ümbritses veski kaht külge rödu, millele pääses peaßassaadi eest treppredeli abil (foto 17). Padaoru vesiveski on igati tähelepanuvääriv ehitis omasuguste seas. Ta on suhteliselt hästi säilinud ja töökorras ka praegu. Viimasel ajal on hoone hooletusse jäetud ja ta tehniline seisukord on halvenenud. Veski korrastamiseks tuleks teostada järgmised tööd:

- 1) Katuse remont. Säilitada praegune laastukatus.
- 2) Fassaadide korrastamine.
- 3) Korstnate parandamine.
- 4) Paisu vesivärvavate remont.
- 5) Puitsilla taastamine vanade fotode järgi.
- 6) Taastada akende ajalooline ruudujaotus.

Hoone korrastamine peaks toimuma muinsuskaitse organite järelvalve all. Selleks oleks tarvilik tellida vesiveski ajalooline öiend ja korrastustööde järelvalve Kultuurimälestiste

RPI-st.

Perspektiivne funktsioon. Kuna veskis on säilinud palju ajaloolist inventari ja ta on täiesti töökorras, siis võiks ta tulevikus jäeda kasutusele algses funktsioonis. Teda oleks võimalik kasutada erasektorile söödateravilja jahvatamiseks, jäädes ühtlasi museaalseks objektiks.

#### Vasta mõis (fotod 19-20)

Vasta mõisa kohta on teateid juba 14. sajandist. Praegune härrastemaja on ehitatud 18. saj. teisel poolel. Hoone on täiskelpkatusega ühekorruseline kõrge soklikorrusega ehitis, mille ees on olnud sammastele toetuv varikatus (foto nr. 20). Hoones on säilinud mitmeid stiilseid detaile: stiilne puittrepp, mitmed uksed, stukklaed jt. Körvalhoonetest on tähtsaim valitsejamaja, kus Fr.R. Kreutzwald pidas oma pulmad.

Peahoone on kasutusel koolina. Selle tehniline seisukord on üldiselt rahuldav. Küll aga rikub üldmuljet tagafassaadile ehitatud betoonpaneelidest rõdu. Hävinenud on ka peasissekäigu ees olnud varikatus. Pargi on kooliõpilased eeskujulikult korras hoidnud. Valitsejamaja kasutatakse elamuna. Ta tehniline seisukord on rahuldav.

Perspektiivne funktsioon. Järgmisel viisaastakul plaanitseb kolhoos Viru-Nigulasse uut kooli ehitama hakata. Vasta mõisa härrastemaja jäab kooli valmides tühjaks. Tahaks loota, et hoone ei jäää lagunema nagu paljud endised mõisahooned, kust koolid on välja viidud.

Miks mitte luua Vasta mõisa Viru-Nigula kultuurikeskus. On ju tegemist kultuurilooliselt tähtsa paigaga. Pealegi asub mõis kolhoosi keskusest vaid ühe kilomeetri kaugusel. Kultuurikeskuse loomine annaks võimaluse mõisa härrastemaja komplekseks restaureerimiseks, mis hõlmaks eterniitkatuse asemel puuhase kivikatte paigaldamist,

esifassaadi ees olnud varikatuse ja tagafassaadi ees olnud rõdu taastamise. Stukklagede, uste jne. restaureerimise. Möis on suhteliselt väike ja heas korras. Kolhoosile ei tohiks sellised restaureerimistööd üle jõu käia. Möelda Vasta möisa tulevikule tuleks juba nüüd. Selleks oleks tarvis tellida kõigepealt Vasta möisa ajalooline öiend, ja restaureerimiskontseptsioon Kultuurimälestiste RPI-st.

Viru-Nigula kirik kirikuaiaga (fotod 21-31)

Viru-Nigula kirik on ehitatud 15. sajandil. Ta on kolmelööviline võlvitud ehitis. 1941. aastal sai kirik sõjatules tugevasti kannatada. Hävis kogu sisustus: orel, kantsel, rõdud, pingistik jt. (foto 28). Samuti põles maha tornikiiver ja katus. Praegu on kirik üldiselt heas seisukorras. Sõjahaavu meenutab vaid puuduv tornikiiver.

Kirikuaiia vanemad mälestusmärgid on 17. saj. algusest päritinevad röngasristid. Lisaks nendele väärivad tähelepanu ümberkaudsete aadlisuguvõsade hauamonumendid, millest väärthuslikemateks tuleks lugeda von Essenite hauaplatsil olevaid (fotod 30-32). Kalmistu olukord on halb. Kirikuaiia piirdemüür on lagunenud ja kiviriste on lõhutud. Terve rida malm- ja kiviriste on puruks pekstud. Objekti korrastamiseks oleks tarvis teostada järgmised tööd:

1. Kirikuaiia piirdemüür puhastada võsast, lagunenud osad üles laduda, kogu müür vuukida ja katta paeplaatidega.
2. Kirikuaias olevad hauaplatsid ja piirdeaiad korrastada ja hauamonumendid puhastada.
3. Ühtlasi oleks tarvilik harvendada veel täiendavalts kirikuaias kasvavaid puid.

4. Taastada kiriku tornikiiver ja perspektiivis asendada eter-niitkatus pikihoonel kivikatusega.

#### Maarja kabel (fotod 33-37)

Maarja kabeli ehitusajaks loetakse 13. sajandit. Ta rajamist seostatakse 1268. aastal toimunud lahinguga ordu ja venu- laste vahel. Vanim piltkujutis kabelist pärineb 1825.a. Juba siis oli kabel varemistes, kuid osa võlve oli veel püsti. Tänapäeval on alles kabeli otsaviil, ülejäänud müüristik on suures osas maa sees. Varemed on võsastunud, mistöttu müüride säisukord on halb. Varemete korrastamiseks ja konserveerimiseks tuleks nad välja kaevata. Detailse kontseptsiooni Maarja kabeli uurimis- ja restaureerimistöödeks koostab Kultuurimälestiste RPI kunstiajaloolane Kaur Alttoa. Arheoloogiliste kaevamiste juhendajaks on oma nõusoleku andnud ENSV TA Ajaloo Instituudi arheoloog Toomas Tamla.

#### Perspektiivne funktsioon - museaalne

#### Viru-Nigula pastoraat ja kaevud (38-42)\*

Pastoraadi peahoone on rajatud 18. saj. lõpul. Hoone on plekkkatuse, 6-ruuduliste akende laudvoedriga palkehitis. Peafassaadi esinduslikkust rõhutab lahtine veranda. Viimase aja remontidega on hoone kaotanud palju oma endisaegsest ilmest. Lihtsustatud on peasissekäigu esise lahtise veranda arhitektuuri, kaduma on läinud selle tahveldatud barjäär, hävinenud suur osa puitkaunistusi ja trepi käspuuud. Osa 9-ruudulisi aknaid on ümberehitatud 6-ruudulisteks. Hävinenud on hoone ühepoolne terrass. Arvestades pastoraadi kultuurialoolist ja arhitektuur-

sät värtust tuleks läbi viia osalised restaureerimistööd:

1. Peasissekäigu esise veranda arhitektuursete detailide taastamine vanade fotode järgi (puitkaunistused, trepikäsipuud, tahveldised barjääril - foto nr. 39).
2. Eelnevate remontidega 6-ruudulisteks muudetud aknad muuta tagasi 9-ruudulisteks.
3. Taastada üuepoolne terrass.
4. Teostada fassaadide üldremont (välja vahetada mädanenud voodrilauad).

Tööde teostamiseks tuleks tellida Kultuurimälestiste RII-st.

Perspektiivne funktsioon - Viru-Nigula Koduloomuuseum. Osa ruumidest oleks otstarbekas jäätta majahoidja korteriks.

Kaevud - Viru-Nigulas on kaks omapärast ratsakaevu. Üks neist asub kästrimaja kõrval (foto 41) ja teine pastoraadi peahoone taga (foto 42). Mõlemad on praegu rahuldasvas seisukorras. Küll aga võiks möelda nendel eterniitkatuse laastukatuse vastu vahetamisele.

## KASUTATUD KIRJANDUS

### Käsikirjad

1. O. Suuder. Tallinn-Narva magistraali äärsete arhitektuurimälestiste ajalooline ülevaade ja korrastamisettepanekud. Köide II - Rakvere rajoon. Tallinn, 1981.a. KRPI arhiiv A-644.
2. M. Ernesaks. Pikaristi postijaama ajalooline õiend. Tallinn, 1980.a. KRPI arhiiv A-328.
- 3.

### Publikatsioonid

1. Eesti Kunsti ajalugu. Tallinn 1975.
2. Eesti Arhitektuuri ajalugu. Tallinn 1965.
3. A.W. Hupel. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. III. Riga 1782.
4. P. Johansen. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. Kopenhagen - Reval 1933.
5. K. Aluve. Maakõrtsid ja hobupostijaamat Eestis. Tallinn, 1976.
6. E. Sell. Postijaamat riigi ja reisijate teenistuses. Tallinn, 1976.
7. F. Tomps. Haruldane mälestis Viru-Nigulas. Horisont nr. 3, 1987.
8. F. Tomps. Väike postijaam suure maantee ääres. Horisont nr. 4. 1987.
9. H. Joonuks. Viru rannikul. Tallinn 1969.

Fotoillustratsioonide nimestik

1. Pikaristi postijaam umbes 1900.aastal.  
Originaal erakogus. Repro: O.Köll.
2. Pikaristi postijaam 1922.a.  
Originaal Rakvere KM.
3. Pikaristi postijaam 1987.a. aprillis.  
Foto: H.Samel.
4. Pikaristi postijaama tall juurdeehitusega 1922.a.  
Originaal Rakvere KM.
5. Pikaristi postijaama talli varemed aprillis  
1987.a. Foto: H.Samel.
6. Pikaristi postipoiste elamu 1922.a.  
Originaal Rakvere KM.
7. Pikaristi postijaama postipoiste elamu 1987.a.  
aprillis. Foto: H.Samel.
8. Pikaristi postijaama sepikoja varemed.  
Foto: H.Samel, aprill 1987.a.
9. Pada mõis. Tundmatu autori joonis.
10. Pada mõisa härrastemaja peafassad.  
Foto umbes 1910.a. Originaal Rakvere KM.
11. Pada mõisa härrastemaja. Foto umbes 1910.a.  
Originaal J.Vali kogust.

12. Pada mõisa härrastemaja aprillis 1987.a.

Foto: H.Samel.

13. Pada mõisa härrastemaja. Vaade parempoolsele otsa-fassaadile umbes 1910.a. Originaal J.Vali kogus.

14. Pada mõisa härrastemaja tagafassaad ja sild Pada jõel umbes 1910.a. Originaal J.Vali kogus.

15. Pada mõisa härrastemaja. Üks saalidest umbes 1910.a. Originaal J.Vali kogus.

16. Pada mõisa härrastemaja. Vaade verandale umbes 1910.a. Originaal J.Vali kogus.

17. Padaoru vesiveski 1912.a. Originaal Rakvere KM.

18. Padaoru vesiveski 1987.a. Foto: H.Samel, aprill 1987.a.

19. Vasta mõisa härrastemaja. T.A.Sprengeli joonis 1895.a.  
Koopia ENSV EM.

20. Vasta mõisa härrastemaja 1930-ndatel aastatel.  
Originaal ENSV EM.

21. Viru-Nigula kiriku ja pastoraadi hooned 1920-ndatel  
aastatel. Originaal erakogus.

22. Viru-Nigula kiriku torn 1930-ndatel aastatel.  
Originaal erakogus.

23. Viru-Nigula kiriku torn 1930-ndatel aastatel.  
Originaal erakogus.

24. Viru-Nigula kiriku torn 1920-ndatel aastatel.  
Foto: J.Seil. Kontaktkoopia klaasnegatiivilt.  
Originaal Rakvere KM.
25. Viru-Nigula kirik 1920-ndatel aastatel. Foto: J.Seil.  
Kontaktkoopia klaasnegatiivilt. Originaal Rakvere KM.
26. Viru-Nigula kirik 1930-ndatel aastatel. Foto: E.Selleke.  
Kontaktkoopia klaasnegatiivilt. Originaal TRÜ KAK.
27. Viru-Nigula kiriku lõunaportaali 1930-ndatel aastatel.  
Kontaktkoopia klaasnegatiivilt. Originaal TRÜ KAK.
28. Viru-Nigula kiriku sisevaade 1930-ndatel aastatel.  
Kontaktkoopia klaasnegatiivilt. Originaal TRÜ KAK.
29. Viru-Nigula kirik. Nišš 1930-ndatel aastatel.  
Kontaktkoopia klaasnegatiivilt. Originaal TRÜ KAK.
30. Viru-Nigula kirikuaed. Von Essenite matmispaiak.  
Hauasammal 1930-ndatel aastatel. Originaal TRÜ KAK.
31. Sama 1987.a. aprillis. Foto: H.Samet.
32. Viru-Nigula kirikuaed. Von Essenite matmispaiak.  
Hauasammal 1987.a. aprillis. Foto: H.Samet.
33. Maarja kabeli põhiplaan 1954.aastast. KRPI arhiiv.
34. Maarja kabeli varemed. E.Körberi joonis 19.sajandist.  
Originaal ENSV AM.

35.-37. Maarja kabeli varemed. Foto: E. Selleke

1930-ndad aastad. Kontaktkoopiad klaasnegatiivi-  
delt. Originaalid TRÜ KAK.

38. Viru-Nigula pastoraadi asendiplaan. KRPI arhiiv.

39. Viru-Nigula pastoraat. Foto 20.saj. algusest.

Originaal ENSV AM.

40. Viru-Nigula pastoraat, aprill 1987.a. Foto: H. Samel.

41. Kaev Viru-Nigula pastoraadi juures, 1987.a. aprill.

Foto: H. Samel.

42. Kaev Viru-Nigula köstrimaja juures, 1987.a. aprill.

Foto: H. Samel.



1



Patio v. Šiaukurių alkakoo.

2



3



Poda v. Pikkristi algkool

4



5



Pada v. Pikaristi algkool


6



7



8



9



10

Pada herastemaja.



11



12



13



14



15



16

Tudor Court - Wexford.



17



18



Sprengel dte.

Waschob.

Priester Frau Reinhold von Wistler

Wistler


19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31




32

MAARJA KABEL

## VIRU-NIGULAS

PLAAN



Märkus:

Mõodud vöetud kohelt horisondilt  
Horisontide vahel 50 sm




**ENSV ARHITEKTUURI VALITSUS  
TEADUSLIK RESTAUREERIMISE TÖÖKODA**

MAARTJA KABEL VIRU-NIOLAS

UUEBMOOTNIS		PLAAN		M=1:50	
JOONIS		NIMI	ALKIRI	KUUR	LENT
AMETALA					
DIREKTOR	ARH. JOMM		Orbust	46m	35f
UUEBMOOTNUUD	ARH. MUNG-MUNGA				
DOONEESTANNUUD	ARH. MUNG-MUNGA				
KONTROLLINUD	ARK. KUKKUR		Cellang	117,4	

33



Ruinen der St. Marien-Capelle bei Maholm.

34




35




36



37





39



40



41



42

RÄKVERE RAJOONIS, VIRU-NIGULIA K/N ASUVA  
VASTA-7-A KOOLI


## PLAAN

MAJAVALDUSE KOOSSEIS: ÜKS UHEKORRUSELINE KIVIST KOOLI  
MAJA, ÜKS KIVIST KUUR.


MAJAVALDUSE VALDAJA: RÄKVERE RAJOONI TSM TK HARIDUSOSAALD

MAJAVALDUSE VALDAJA: ALLKIRI JA KUUBÄEV!

### MÖÖT




### ASENDIPLAAN



### Ehitiste eusdiplatsioon

EHITISTE					
JPK NR	NIMEKUS	PIND	MAHT	TAISENIT	MÄRKUSI
1.	KOOLIMAJA	581.4	4593	1067.8	
2.	KUUR	198.5	794	198.5	
KOKU: 779.9 5387 1266.3					

P O H I D L A A N




POOSTAG. Ollierry  
23-11-593  
SOMERSET.

DALEVRE RÄTOON, VIBU-NIGULA P/H

VÄGTA T-A KÖÖK


LEHT NR 2.

TEINE KÖRUS



RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

LÖIGE A-A



JRK NR	NIMETUS	PINNAD		
		ELAMIS- MITTE- EXAMIS-	KASU- LIC	TEHEN- DÄV
1.	WC	$1.44 \times 1.45$	2.7	2.1
2.	WC	$1.98 \times 1.45$	2.0	2.0
3.	EESL	$2.82 \times 3.55 - 0.15 \times 2.00 - 1.80 \times 0.64$	8.6	8.6
4.	LADU	$3.47 \times 5.10$	17.7	17.7
5.	TOOKLASS	$5.33 \times 5.08 - \pi \cdot 0.35^2$	26.8	26.8
6.	KORRIDOR	$13.40 \times 1.35 + 0.20 \times 1.13 + 0.20 \times 0.5(0.70 + 1.00)$	18.5	18.5
7.	LADU	$4.90 \times 2.30$	11.3	11.3
8.	TUBA	$2.84 \times 4.93$	14.0	14.0
9.	TUBA	$4.94 \times 3.93 - \pi \cdot 0.35^2$	19.4	19.4
10.	KORRIDOR	$3.47 \times 2.35 + 1.57 \times 1.05$	9.8	9.8
11.	F918	$2.65 \times 1.60 + 0.60 \times 0.5(1.62 + 2.30) + 0.60 \times 0.34$	5.6	5.6
12.	KODA	$3.90 \times 5.54 - 1.62 \times 0.62 - 1.20 \times 0.72 - 0.5(1.62 + 2.30) \times 0.60$	18.6	18.6
13.	MAGAMISTUBA	$8.80 \times 6.60 - 0.43 \times 0.50 - \pi \cdot 0.50^2 - 2 \pi \cdot 0.35^2$	56.3	56.3
14.	LADU	$6.39 \times 3.27 - 2.55 \times 0.30$	20.7	20.7
15.	RUUM	$4.08 \times 4.08$	16.6	16.6
16.	KODA	$2.24 \times 4.08$	9.0	9.0
17.	KODA	$3.58 \times 3.38 - 0.45 \times 1.40$	11.5	11.5
18.	WC	$2.41 \times 2.10 + 0.86 \times 1.00$	5.9	5.9
19.	PREPIKODA	$3.78 \times 2.37 - 2.64 \times 0.90$	6.6	6.6
20.	VÕÖK	$4.50 \times 3.79 - 2.75 \times 0.95$	14.4	14.4
21.	SÖÖRJA	$5.86 \times 5.63 - \pi \cdot 0.40^2$	32.5	32.5
$\Sigma$ KORRUS KORRUU:			89.7	238.2 248.3 94.0
TEINE KORRUS				
22.	KLASS	$7.96 \times 5.30 - \pi \cdot 0.50^2$	41.4	41.4
23.	-	$5.62 \times 5.18 - 1.40 \times 0.40 - \pi \cdot 0.55^2$	28.2	28.2
24.	KORRIDOR	$9.41 \times (1.89 + 1.95) : 2 + 0.62 \times 0.90 : 2$	18.3	18.3
25.	WC	$0.93 \times 1.02$	0.9	0.9
26.	LADU	$2.42 \times 5.18$	12.5	12.5
27.	RUUM	$5.15 \times 3.14$	16.2	16.2
28.	KLASS	$5.18 \times 4.40 - 0.5 \pi \cdot 0.50^2$	22.4	22.4
29.	VESTIBÜÜL	$2.64 \times 5.17 + 1.80 \times 0.65 - 3.51 \times 0.70 + 1.12 \times 0.43$	12.8	12.8
30.	SAAJ	$9.37 \times 6.88 - 1.40 \times 1.40 + 0.5(1.10 \times 1.10)$	63.1	63.1
31.	KLASS	$5.96 \times 6.78 - \pi \cdot 0.35^2$	40.0	40.0
32.	-	$8.78 \times 4.25 + 3.15 \times 2.80 - \pi \cdot 0.50^2 + 1.07 \times 0.60 +$	46.0	46.0
33.	TUBA	$5.99 \times 6.92 - 1.50 \times 0.90$	36.1	36.1
34.	KLASS	$2.49 \times 4.31 - 1.04 \times 0.14$	10.6	10.6
35.	VÄHITUBA	$2.33 \times 3.45 - 0.5(0.80 \times 0.80) - 0.5(0.62 \times 0.80)$	7.5	7.5
36.	KANTSELEI	$3.95 \times 4.50 - 0.5 \pi \cdot 0.40^2$	17.5	17.5
37.	VÕÖK	$5.70 \times 4.05 - 1.43 \times 0.40 - 0.27 \times 0.86 - 1.51 \times 0.70 - 0.88 \times 0.26 - 0.5(0.50 \times 0.50) +$	20.9	20.9
		$+ 0.5(0.70 \times 0.48)$		
38.	TREDIKODA	$2.10 \times 4.02 - 0.95 \times 2.00$	6.5	6.5
$\Sigma$ KORRUS KORRUU:			36.1	343.9 362.4 59.4
MÄGAVALDUS VÖRKU:			125.8	582.1 610.7 153.4

KÜESTAJ: *Oleks*  
23.11.1977  
LOMETSI 1.

KONTROLLIS: *Hans* 27.11.1977  
1/4 LEET /