

ERA.T-76.1.11857

A-1607

1
ENSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHITUSKOMITEE
KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT



OBJEKTI AADRESS: Harju rajoon, Kolga

OBJEKT: Kolga mõisaansambel

TELLIJA: S.M.Kirovi nimeline Näidiskalurikolhoos

TÖÖ № 86121

Kolga mõisaansambl li hoone
ARHITEKTUURIAJALOOLISED
ERITINGIMUSED

KÖIDE V - Söiduhobuste tall

Inst. peaarhitekt

Osakonna juhataja

Osakonna peaarhitekt

Projekti peainsener

Peaspetsialist



H. Toss

V. Kukkur

A. Kann

J. Treikelder

E. Kangilaski

KOOSKÖLASTAN 995

Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee
Vabariidliu Arhitektuurimälestiste
Komitee inspektsioon



28 " nov. 1986.

Tallinn 1986. a.

Arhitektuuriajaloolistest eritingimustest koosseis

- Köide I - Valitsejamaja
Köide II - Karjalaut
Köide III - Karjaõu
Köide IV - Laut-linnasekelder
Köide V - Söiduhobuste tall
Köide VI - Nuumhärgade tall
Köide VII - Kelder
Köide VIII - Värvavamajad
Köide IX - Töllatiik
Köide X - Juurdesöidutee värvavamajade ja valitsejamaja
vahelises läigus

Köite koostamisel osalesid:

Nimi	Amet	Allkiri	Märkused
Püssim, Peeter	juhtiv arhitekt		
Kangilaski, Epp	peaspetsialist		

Arhitektuuriajaloolised eritingimused Kolga
mõisa sõiduhobuste talli restaureerimis-
rekonstruktsioonistöödeks

Endine Kolga mõisa sõiduhobuste tall paikneb mõisa peahoone esise hoone teamsambli vasakul, s.o. lõunapoolsel tiival. Ca 60 m pikk viilkatusega hoone, seinad on paekivist. Paiknedes maapinnal, mis langeb lääne, s.o. pargi suunas (hoone ulatuses ca 3,5 m), on hoone läänepoolne ots tunduvalt kõrgem ja ehitatud kahekorruseliseks. Tõenäoliselt ehitati see kahekorruseliseks hiljem, kui hoones paiknes kanala. Sellele viiteb ka hoone läänepoolses otsas kinnilaotud kaaraken ning asjaolu, et korrused on küllalt matalad. See pool hoonest on praegu üsna halvas tehnilises seisundis: katus on sisse langenud, seinsed varisemisohutlikud. Paremini on säilinud hoone idapoolne osa, mis on kasutusel tänini (garaažid). Kuigi katus on siin alles, on selle eterniitkate tublisti kannatanud ega pea enam kohati vett. Hoone katusekonstruktsioon ei ole algne.

Olulisi ümberehitusi on avade osas, eriti läänepoolses otsas. Muutunud on ka ruumilahendus, kuigi algne ruumide põhistruktuur on jälgitav, s.o. keskel kolme kaaravaga peassissepääs (osaliselt praegu kinni laotud), selle vastas tallipoiste ruum ja mõlemal poolel talliruumid.

Kolga mõisahoone ansamblis on nii hoone enda kui ka tema ansambliline väärthus küllalt oluline. Hoone taastamisel tuleks pöörata erilist tähelepanu fassaadilahendusele.

Täpsete andmete puudumine algse olukorra kohta ei võimalda neid restaureerida täie usaldusväärussega ning hoone kohandamine uuele funktsioonile (sidekontor) esitab siin omad nöudmised.

Tingimata peaks aga säiluma hoone praegune üldkuju ja mass. Hinnalised on peasissepääsu algsed kaaravad, mis tuleks avada ning mõlemile poole talliruumidesse viivad väravate kaaravad ning kinnimüritud aken läänepoolses otsas.

Aknaavad on hoone läänepoolses osas sedavörd ümber ehitatud, et algseid avasid ega silluseid pole märgata, v.a. asa kaarsillusest lõunafassaadis, mis viitab algselt kaaravadega akende olemasolule. Kuna valdavalt puuduved vanade avade kinniladumise jäljed, võib oletada, et algsete avade asukoht ja rütm võis langeada kokku praegusega.

Hoone peahoone poolses osas on seinad ja avad krohvikihil all ja siin tuleks kohati krohvi maha lüüa, et selgitud välja kas tegemist on algsete avadega.

Kuna praegune viilkatus on hilisem, jäab võimalus, et algselt võis siin ka kelpkatus olla.

Hoone fassaadide kujundus peaks igal juhul lähtuma hoonetearansamblile kui terviku kujundusest ning ajalooliselt õigeid stiilielemente respekteeriv.

Enne projekteerimistööde algust on vajalik teostada hoone nõuetekohane arhitektuur-arheoloogiline ülesmõõtmine koos köigi konstruktiivsete, arhitektuursete elementide ja detailidega. Ülesmõõtmisjooniste originaalid (teostatud tušis vatmanile) koos ühe eksemplari koopiatega tuleb anda üle Vabariiklikule Arhitektuurimälestiste Kaiõse Inspektsioonile (VAMKI) ning üks eksemplar koopiaid Kultuurimälest-

tiste RPI-le (KRPI).

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb kinni pidada ENSV arhitektuurimälestiste teadusliku uurimis-, projektdokumentatsiooni koostamise, koosseisu, kooskõlastamise ja kinnitamise ning autorijärevalve ajutise juhendi, VEN 56-86 nõuetest.

Peame vajalikuks, et antud konkreetse objekti projekteerija konsulteeriks KRPI-s Kolga mõisa uurimis- ja projekteerimistööde ajaloolase ja peaautorri-arhitektiga.

Kuni restaureerimistööde lõpetamiseni objektil, tuleb pidevalt fikseerida (foto või vajaduse korral ka graafiliselt) tööde kulgu, selle käigus välja tulevaid seni fikseerimata hoone elemente, ajaloolisi konstruktsioone, detaile ja arheoloogilisi leide. Kõigist avastustest koheselt informeerida KRPI spetsialiste.

Objekti valmimisel tuleb koostada restaureerimistööde aruanne.

Koostatav projekt vajab töö käigus läbivaatamist KRPI teadusnõukogus. Valminud dokumentatsioon tuleb kooskõlastada Kultuurimälestiste RPI-s ja VAMKI-s.