

30. KÄRBLA mõis (Kerwel). Kõrvalmõis.

Linnamäe k/n, Linnamäe kolhoos (Lääne-Nigula kihelkond).

Peahoone on väike ühekordne krohvitud kivihoone, mida katab üleulatuvate räästastega viilkatus. Viilud kaetud püstlaudvoodriga ning viimane sarikapaar koos penniga on viiludel avatud, sari- kaid kandvate talade otsad kujundatud. Seinte pritskrohvipinnal eralduvad kitsad valgendatud aknaäärised ja nurgaliseenid. Aknad on väikesed ja kitsad, paiknevad põhiliselt korrapäraselt. Algne raamistik ei ole säilunud.

Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist, ta on kasutusel elamuna ja 1969.a. tehti temale kapitaalremont.

Kõrvalhooneid on üksikuid, enamuses hävinud. Säilunud on:

Laut, millest alles pool, on pikk, krohvitud paekivihoone, mida katab üleulatuvate räästastega ja rookattega viilkatus. Seinte krohvipinnale ulatuvad maakivid. Hoone säilunud osa on põhiehitusest kitsam ning ilmselt ka noorem, pärinedes tõenäoliselt XIX saj. IV veerandist, varemeis laiem osa võib pärineda varasemast ajast.

Park on väikese kõrvalmõisa kohta suur, kusjuures kujundatud on vaid vahetult peahoonet ümbritsev pargiosa, kaugem pargiala on puisniiduilmeline looduslik puistu, põhiliselt tammik põliste puudega. Peahoonele suundub maanteel lehtpuuallee. Hoone ees väike esiväljak vabalt kujundatud piirjoonega, taga - majandus- hoov. Põhiliigid: saar, tamm, jalakas. Pargi seisund rahuldav, parkmets ja puisniit kohati muutunud metsaks.

Külastatud ja pildistatud 1969.a.



Kärbla mõis.
Peahoone otsvaade.