

12. KARUSE pastoraat (Karusen). Kirikumõis.

Tuudi k/n, Karuse kolhoos (Karuse kihelkond).

Peahoone on hävinud, säilunud hoone keskosas asunud paekivi-
osade ja mantelkorstna riismed. Hoone oli keskmise suurusega
puitehitus, mida kattis rookattega viilkatus. Seinad olid voo-
derdatud rõhtlaudadega. Omas suuri 6-ruudulisi aknaid põhikor-
rusel ja 3-poollega 9-ruudulisi aknaid lakatubadel hoone otstel.
Oli ka puitverandasid. Kirjanduse andmeil pärines hoone algselt
XVIII saj. lõpust.

Kõrvalhooned on samuti hävinud, säilunud on vaid madalad va-
remed. Hooned (ait, laut) olid krohvitud massiivsed kiviehitu-
sed maa- ja paekivist, pärinesid ilmselt XIX saj. I poolest.
Olulisem on ait - väljapeetud proportsioonidega krohvitud maa-
ja paekivihoone poolkelpkatusega. Alles osa müüridest. On XIX
saj. I poole ehitus.

Park on hävinud, säilunud riismest järeldub, et ta oli väike
ning vabakujulise planeeringuga lehtpuupark, kus põhiliigiks
vahter ja jalakas. Avar väljak paiknes peahoone otsal, kus rik-
kalikult oli ka dekoratiivpõõsaid, osalt madalate hekkidena.
Park on hääbumas, pool karjääri all.

Külastatud viimati 1977.a., pildistatud 1966.a.



Karuse pastoraat.
Peahoone ase.