

66. AKSI pastoraat (Ecks). Kirikumõis.

Tabivere k/n, Saadjärve kolhoos (Aksi kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, millel keskosas hilisem puidust pealisehitus, lakatoad ka hoone otstel. Hoonet liigendavad tagaküljel väikesed väljaehitused majandusruumidele ning klaasitud kinnine puitveranda. Hoonet katab plekk-kattega viilkatus, viilkatused on ka kõigil välja- ja pealeehitustel, kusjuures tagakülje väljaehitusi dekoreerivad väikesed kolmnurkviilud. Hoonel lai, lihtsa profileeringuga karniis, mis otsaseintel krepitud. Aknad kitsad, kuid kõrgeid. Hoonet võib lugeda põhiosas XIX saj. keskpaiga ehituseks, mida on sajandi lõpul rekonstrueeritud. Hoone seisund hea.

Kõrvalhooned on väikesed maakivist ja viilkatustega kaetud lihtsad ehitused (ait, vesiveski), rajatud XIX saj. II poolel.

Park ühtib Aksi kirikupargiga, peahoone ümber on avaram esi- ja tagaväljak, kus pärnade jt. lehtpuude hulgas siberi nulgi. Planeering vabakujuline.

Külastatud viimati 1971.a., pildistatud 1964.a.



Aksi pastoraat.  
Peehoone tagakilg.