

11. IISAKU pastoraat (Isaak). Kirikumõis.

Iisaku k/n, Iisaku (Iisaku kihelkond).

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne krohvitud välis-seintega kivihoone, kaetud katusekivikattega lameda poolkelpkatusega. Aknad suured, kõrged, paiknevad reeglipäraselt. Hoonet võib lugeda XIX saj. III veerandi ehituseks, kasutusel adminruumidena ja korteritena, heas seisundis.

Kõrvalhooned olid puidust, on hävinud või ümber ehitatud.

Park vaid väikese, puudega piiratud hoovina, peahoone asub maantee kaldal ning tema lähedusse jääb Iisaku männik - par-gimets.

Külastatud viimati 1975.a., pildistatud 1970.a.





Iisaku pastoraat

1