

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee

A-953

KULTUURIMÄLESTISTE

RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT

Objekt: Tallinn, Müürivahe t. 25

Sifr. nr.: TVBEEV

Tellija: \_\_\_\_\_

Tcoostaja: \_\_\_\_\_

**Ettepanekud kangialuse portaali  
konserveerimiseks**

Direktor \_\_\_\_\_


Peainsener H. Toss

Osakonna juhataja K. Holland

Osakonna peaarhitekt T. Böcker

Projekti peainsener J. Vali

Peaspetsialist M. Lumiste



Tallinn 19 83

2

Tööst võtsid osa:

vanemarhitekt, kunstiteadlane  
väliuuriija

Eda Aru  
Enno Tamm

SELETUSKIRI

Vastavalt Vanalinna Elamuekspluatatsioonivaliistause tellimiskirjale nr. 9-2a/546 15.12.82.a. esitatakse ettepanek Müürivahe t. 25 kangialuse osaliselt varisenud lõunaseina taastamiseks.

Müürivahe 25 kangialuse S-seinas kinnimüüritud olnud portaali ava (vt. 1966.a. fotol 1) on lahti lõhutud (vt. 1983 aastal foto nr. 2) ja portaali ümarkaarse silluse moodustanud 2 raidkivi on alla kukkunud ( f. 3 ja 4)

Portaali ei ole võimalik restaureerida ja terviklikul kujul eksponeerida kuna ava proportsioonid pole praegu enam täpselt määratavad. Sondeerimisel (15.märtsil 1983 sondeeris KRPI väliuurija Tamm, Enno) selgus, et palendseinad pole säilinud, ka algset lävekõrgust ei saadud kätte.

Sein portaali asukoha ümber on paljude parandustega ja edasine sondeerimine suurendab varisemisohtu. Praegustel andmetel on portaaliava markeeritav vaid kaare osas: säilinud kahe kaarekiviga. Müüritisest väljakukkunud r raidkivide paigaldamisel on tingimata vajalik kohapealne juhendamine KRPI esindaja poolt selleks, et tagada portaali kaarekivide õige paigutamine täpselt oma endistesse pesadesse. Ülejäänud osas varisenud seinalõik laotakse uuesti paemüüritisena (kinnimüüritav seinapind -2,89 m<sup>2</sup>, max müüripaksus 0,60 m).

Tööga on väga kiire, sest raidkivid on praegu järelvalveta, Müürivahe 25 õues seina najal kadumisohtus.

Fotode nimekiri

1. Tallinn, Müürivahe 25 kangialuse S-seinas paiknev kinnimüüritud portaal. Foto 1966.a. KRPI arhiivis N-515
2. Müürivahe 25 kangialuse S-seinas varisenud portaaliava  
Foto KRPI Peeter Kraas, 4.04.1983.a.  
KRPI arhiiv N-25105
3. Müürivahe 25 kangialuse S-seinas paiknenud portaalilt allakukkunud raidkivid.  
Foto KRPI Peeter Kraas 4.04.1983.a. KRPI arhiivis N-25106/2
4. Müürivahe 25 kangialuse S-seinas paiknenud portaalilt allakukkunud raidkivid.  
Foto: KRPI Peeter Kraas 4.04.1983.a. KRPI arhiiv N-25106/7





