ENSV EHITUSKOMITEE ARHITEKTUURIMÄLESTISTE KAITSE INSPEKTSIOON

ARHITEKTUURIMÄLESTISE PASS

Kateg. Катег.	№
K	161

KUKRUSE MÕISA PEAHOONE

Arhitektuurimälestise nimetus • Наименование памятника архитектуры

184o. a. paiku

MÕISAHOONE

Liik • Вид

Autor (daatum) • Автор (дата)

19. saj. lõpul juurdeehitus

Ümberehituse autor (daatum)
Автор реконструкции (дата)

Toimiku nr.
№ дела

kivi, puit, eternitkatus

Tüüp, materjal ja põhikonstruktsioonid
Тип, материал и основные конструкции

Skemaatiline asendiplaan. Foto 1

Kohtla-Järve rajoon

Rajoon • Район

Linn • Город

Asustatud punkt • Населенный пункт

Tänav. № • Улица. №

Kohtla kn.

Külanõukogu • Сельсовет

Kohtla-Järve sovhoos

Kolhoos, sovhoos, metskond
Колх., совх.

elamu

Kasutamisviis • Использование

Kohtla-Järve sovhoos

Kasutajad • Пользователи

Kohtla-Järve sovhoos

Valdaja • Владелец

Kohtla-Järve sovh. Kukruse

Valdaja aadress • Адрес владельца

Daatum
Датировка

klassitsism

Stiil
Стиль

Kaitsekohustuse daatum ja nr.
Дата охранного обязательства

Kaitsetsooni kehtestamise daatum
Дата уст. охр. зоны

rahuldav

Seisund
Состояние

Asendiplaani skeem • Схема генплана

Эст. отд. изд. «Статистика», 4а5 44/211-3. 07. 70. Т. 3000

Таллинская типография № 2. Зак. 874

Peahoone on ehitatud 184o.a. paiku. 19.saj.lõp on vasakpoolsele tiivale rajatud historitsistlikus stiilis juurdeehitis. Hoone on sümmeetrilise kavatisega, ühekordne, osalt kahekordne kiviehitis. Kõrge kelpkatusega keskkorpusele liituvad külgedel tugevaeenduvad tiibehitised. Hoone esifassaadi keskel on suure segmentaknaga kolmnurkviil.

Park on säilinud osaliselt, ulatuslik tiikidesüsteem on kuivanud.

Lehiseallee viib mõisaomanike matusepaigale. Sinna on püstitatud mälestusmärk maadeuurijale Ed. von Tollile.

ARHITEKTUURSED JA DEKORATIIVSED ELEMENDID
АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Hoonel on profileeritud räästa-viilukarniisid, rusteeritud nurgaliseenid.

2 FOTOT (6×9) * 2 ФОТОГРАФИИ (6×9)

1. Vaade peahoone esifassaadile. Foto 2. Pildist. A.Hein, 19
2. Vaade peahoone esifassaadile. Foto 3. - " -

KES JA MILLAL FOTOGRAFEERIS * КТО И КОГДА ФОТОГРАФИРОВАЛ

A.Hein, 1979.a.

MÄLESTISES ASUVAD KUNSTITEOSED
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИССКУССТВА В ПАМЯТНИКЕ

PÕHIPLAANILINE SKEEM * ПЛАНОВАЯ СХЕМА

Peahoone põhiplaan. Foto 4

MÄLESTISE AJALOOLISE STRUKTUURI SKEEM
СХЕМА СТРУКТУРЫ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА

Peahoone ehitatud 1840. a. paiku. 19 saj. lõpul lisatud vasakpoolsele tiivale historitsistlikus stiilis juurdeehitis.

ANDMED MÄLESTISE TEHNILISE SEISUKORRA KOHTA
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПАМЯТНИКА

Peahoone on rahuldavas tehnilises seisukorras.
Fassaadid on määrdunud, kohati on krohvi murenenu
Kogu ansambel on räpakas, hoolimatus seisundis.
VAMKI esindajad Ü. Puustak ja A. Leetmaa viibi
kohapeal 03. 10. 85.
Ümbrus korrastamata. A. Leetmaa seadis kahtlus
alla peahoone dateeringu.

Richter,A. Baltische Verkehrs- und Adressbücher. Bd.3. Estland. Riga 1913.

Wistinghausen,H.v. Quellen zur Geschichte der Ritt güter Estland im 18. und 19.Jah hundert (1772-1889). Hannover- -Döhren, 1975.

Maiste,J., Hein,A., Tilk,K. Eesti NSV mõisaarhitek tuuri kaitse alla võtmise ettepanekud-põhjen dused, kd.IV, Kohtla-Järve raj., 1979.

KÕRVALISED HOONED MÄLESTISE KAITSETSOONIS
ПОСТОРОННИЕ ПОСТРОЙКИ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА

AJALOOLISED ALLIKAD
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

RESTAUREERIMISTÖÖD * РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

MÄLESTISE KAHJUSTUSED * ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКА

KES UURIS MÄLESTIST * КТО ИССЛЕДОВАЛ ПАМЯТНИК

Täitmise daatum Дата заполнения	Perekonna, ees- ja isanimi ning eriala Фамилия, имя, отчество и профессия	Allkiri * Подпись
1983. veebr.	Ernesaks, Maia Alfredi t. ajaloolane	