ENSV EHITUSKOMITEE ARHITEKTUURIMÄLESTISTE KAITSE INSPEKTSIOON
ARHITEKTUURIMÄLESTISE PASS

V
Kateg
Kater

368
№

VÄIKE-PUNGERJA POSTIJAAM JA KÕRTS
Arhitektuurimälestise nimetus * Наименование памятника архитектуры

postijaam
ehit. 1830-
-31
Daatum
Датировка

kõrts
postijaam
Liik * Вид

Autor (daatum) * Автор (дата)

Kohtla-Järve rajoon
Rajoon * Район

postijaam
klassitsist-
lik
Stiil
Стиль

368
Toimiku nr.
№ дела

Ümberehituse autor (daatum)
Автор реконструкции (дата)

Linn * Город

Postijaamal eternietkatus
ja kohvitud kiviseinad
Tüüp, materjal ja põhikonstruktsioonid
Тип, материал и основные конструкции

Asustatud punkt * Населенный пункт

1. 08. 1973

Tänav. № * Улица. №

Asendiplaan, foto 1

Mäetaguse k/n
Külanõukogu * Сельсовет

Kaitsekohustuse daatum ja nr.
Дата охранного обязательства

Pagari metskond
Kolhoos, sovhoos, metskond
Колх., совх.

postijaamas 2 korterit,
laoruumid
Kasutamisviis * Использование

Kaitsetsooni kehtestamise daatum.
Дата уст. охр. зоны

Alutaguse metsamajandi
Pagari metskond
Kasutajad * Использователи

Alutaguse metsamajand
Valdaja * Владелец

avariiline

Alutaguse Metsamajand,
Iisaku
Valdaja aadress * Адрес владельца

Seisund
Состояние

Asendiplaani skeem * Схема генплана

Эст. отд. изд. «Статистика», 4а5 44/211-3. 07. 70. Т. 3000

Таллинская типография № 2. Зак. 874

Väike-Pungerja postijaam ja kõrts asuvad Jõhvi-T
tu mnt. ääres 22 km Jõhvist.

Postijaam on ehitatud 1830-31, kuulub Tartu-tüüp
postijaamade hulka. Nimet. tüübist on säilinud peal
Väike-Pungerja veel Torma postijaam. Hoone on täis-
kelpkatusega krohvitud kiviehitis. Maja keskosas vi
kaareline avatud arkaadistik. Kaari toetavad abaku
asuvad jõulistel baasideta dooria sammastel. Hoone
otstel on eenduvad 2 aknaga külgrisalidid, keskele
kaaristu alla jääb klassitsistlik uks. Tagafassaadi
juurdeehitised, neist parempoolne on hilisem.

Postijaama vastas üle tee kõrtsihoone, ehit. 19.
saj. II poolel. Hoone on kahe talliga, keskel eluru
mid. Eluruumide osa katus on sisse kukkunud. Talli
püstlaudvooderdusega seinu liigendavad neljakandili
sed krohvitud postid, talli väravad kaetud diagonaa
laudisega.

ARHITEKTUURSED JA DEKORATIIVSED ELEMENDID
АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Postijaama peahoone välisuks on tahveldatud, üle
misel tahvlil on madalreljeefis kraatervaasi kujuti
roseriga keskel, alumine tahvel on rihvitud. Ukse
keskosas meandermotiiviga karniis. Hoone räästa all
profileeritud karniis.

2 FOTOT (6×9) * 2 ФОТОГРАФИИ (6×9)

1. Postijaama tagantvaade, foto 2
2. Postijaama peahoone välisuks, foto 3

KES JA MILLAL FOTOGRAFEERIS * КТО И КОГДА ФОТОГРАФИРОВАЛ

A.Hein, 1983.a.

MÄLESTISES ASUVAD KUNSTITEOSED
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ПАМЯТНИКЕ

PÕHIPLAANILINE SKEEM * ПЛАНОВАЯ СХЕМА

1. Kõrtsi põhiplaan, foto 4
2. Postijaama põhiplaan, foto 5

MÄLESTISE AJALOOLISE STRUKTUURI SKEEM
СХЕМА СТРУКТУРЫ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА

ANDMED MÄLESTISE TEHNILISE SEISUKORRA KOHTA
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПАМЯТНИКА

Postijaama peahoonel on praegu uus eterniitkatus arasema amortiseerunud katuse tõttu on vasakus tii- as laetalad, põrandad mädanenud, lagi ja põrandad arisemisohus. Laes ja välisseintes praod, krohvikah ustused.

Kõrtsi keskmise s.o. eluruumide osa katus on isse kukkunud. Väremed on koristatud ning eluruumid avatsetakse taastada endisel kujul.

K. Aluve, Maakõrtsid ja hobupostijaamad Eestis, Tallinn 1976.

E. Selli Postijaamad riigi ja reisija teenistuses Tln. 1976

KÕRVALISED HOONED MÄLESTISE KAITSETSOONIS
ПОСТОРОННИЕ ПОСТРОЙКИ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА

AJALOOLISED ALLIKAD
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

RESTAUREERIMISTÖÖD * РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

MÄLESTISE KAHJUSTUSED * ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКА

KES-UURIS MÄLESTIST * КТО ИССЛЕДОВАЛ ПАМЯТНИК

K. Alive
E. Selli

Täitmise daatum Дата заполнения	Perekonna, eesnimi ja isanimi ning eriala Фамилия, имя, отчество и профессия	Allkiri * Подпись
1983, sept.	Ernesaks, Maia Alfredi t. ajaloolane	