

ENSIV EHITUSKOMITEE ARHITEKTUURIMÄLESTISE KAITSE INSPEKTSIOON  
ARHITEKTUURIMÄLESTISE PASS

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Kateg.<br>Kater. №   | Antsla linnuse <i>taastamine</i>  | Arhitektuurimälestise nimetus * Наименование памятника архитектуры | 15. saj.<br>II p. (?)   |
| Liik * Вид   | Autor (daatum) * Автор (дата)   | Võru raj.<br>Rajoon * Район  | Daatum<br>Датировка   |
| Toimiku nr.<br>№ дела                                      | Umberehituse autor (daatum)<br>Автор реконструкции (дата)   | Linn * Город   | Stiil<br>Стиль  |
|  | fortifikatsioonirajatis<br>Tüüp, materjal ja põhikonstruktsioonid<br>Тип, материал и основные конструкции | Vana-Antsla aland<br>Asustatud punkt * Населенный пункт            | 1. aug. 73<br>№ 584   |
|  |   | Tänav. № * Улица. №  | Kaitsekohtu-<br>se daatum ja<br>pi.<br>Дата охран-<br>ного обяза-<br>тельства |
|  |   | Antsla k/n<br>Külanõukogu * Сельсовет                              |   |
|  |   | Kolhoos, sovhoos, metskond<br>Колх., совх.                         | Kaitsetsooni<br>kehtestamise<br>daatum<br>Дата уст. охр.<br>зоны              |
|  |   | ose regist<br>Kasutamiseviis * Использование                       | kivist  |
|  |   | Anbla sovhoostalnikud<br>Kasutajad * Исполнители                   | Anbla   |
| Asendiplaani skeem * Схема генплана                        |   | Võru raj. RSN TK<br>Valdaja * Владелец                             | kivist  |
| Эст. отд. изд. «Статистика», 4а5 44/211-3. 07. 70. Т. 3000 |   | Võru, Lenini t. 12<br>Valdaja aadress * Адрес владельца            | Seisund<br>Состояние  |

Oletatav vasallilinnus Tartu piiskopkonna lõunapiiril, on moodustanud koos Vaabina ja Sõmerpaluga ühtse grupi. Piiskopiaegsed kirjalikud andmed linnusest puuduvad, alles 1588.a. on teada, et Võnnu kastellan ja Tartu ökonoom Schenking on Antslat kindlustanud. Siiski on oletus, et A. on kindlustatud juba keskajal - võimalik, et 15. saj. viimasel kolmandikul, mil kuulus Peter v. Uxküllile. Linnus on tuginenud veekaitsele, olles ümbritsetud 3 küljest paistiigi ja ida poolt vallikraaviga - need on jälgitavad tänini. Hoonestusest on hävinud pea jäägitud, ainult üksik tellistest silindervõlviga kelder võib pärineda linnusest. Piirkonna reljeefi põhjal on oletatud, et siin on olnud kastell-linnus.

Vana-Antsla etendab rolli 17. saj. alguse Poola-Rootsi sõdades, mil nähtavasti purustati.

---

ARHITEKTUURSED JA DEKORATIIVSED ELEMENDID  
АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

*pole*

1. ASENDISKEEM N-27759
2. ASENDIPLAAN N-27759

---

KES JA MILLAL FOTOGRAFEERIS \* KTO И КОГДА ФОТОГРАФИРОВАЛ

O. Kõll 1983

---

MÄLESTISES ASUVAD KUNSTITEOSED  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ПАМЯТНИКЕ


pole

---

MALESTISE AJALOOOLISE STRUKTUURI SKEEM  
СХЕМА СТРУКТУРЫ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА

andmeid pole

maa-aluste osade kohta andmed puuduvad, maapealseid  
müüre pole



~~XXXXXX Burgen 1k 265~~  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

U. Hermann, Ajalooline öiend Vana-Antsla  
vasallilinnuse kohta. Tln., 1974. KRPI  
P-1908.

A. Tuulse, Die Burgen in Estland und Lettland.  
Dorpat 1942

KORVALISED HOONED MÄLESTISE  
KAITSETSOONIS  
ПОСТОРОННИЕ ПОСТРОЙКИ В ОХРАННОЙ  
ЗОНЕ ПАМЯТНИКА

AJALOOLISED ALLIKAD  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

territoriumil end.Vana-  
Antsla mõisa peahoone -  
- praegu sovhoostehnikum  
ja viimase võimla

H. Hagemester, Materialien  
zu einer Geschichte  
der Landgüter  
Livlands II. Riga 1837

pole teostatud

Uurimistöid ega restaureerimist - pole.

Ter-il end. Vana-Antsla möisahoone  
(praegu sovhoostehnikum) ja  
tehnikumi võimla.

---

MÄLESTISE KAHJUSTUSED \* ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКА

linnus maapealses osas täielikult hävinud

---

KES UURIS MÄLESTIST \* КТО ИССЛЕДОВАЛ ПАМЯТНИК

A. Tuulse

---

Täitmise  
daatum  
Дата запол-  
нения

juuni

1983 Alttoa, Kaur  
kunstiajaloolane

Perekonna, ees- ja isanimi ning eriala  
Фамилия, имя, отчество и профессия

Allkiri \* Подпись

*Ka. Alttoa*