ENSV EHITUSKOMITEE ARHITEKTUURIMÄLESTISTE KAITSE INSPEKTSIOON

ARHITEKTUURIMÄLESTISE PASS

K 295
Kateg / Катег / №

MORNA MÕIS (peahoone, ait, ait-kuivati, moonakatemajad)
Arhitektuurimälestise nimetus * Наименование памятника архитектуры

19. saj. keskpaik
Daatum / Датировка

MÕISAEHITISED
Liik * Вид

19. saj. keskpaik?
Autor (daatum) * Автор (дата)

klassitsi
Stiil / Стиль

Viljandi rajoon
Rajoon * Район

Toimiku nr. / № дела

Ümberehituse autor (daatum) / Автор реконструкции (дата)

Linn * Город

väike ühekordne, kõrge kelpkatusega kivihoone
Tüüp, materjal ja põhikonstruktsioonid / Тип, материал и основные конструкции

Asustatud punkt * Населенный пункт

24.04.198
Kaitsekohustuse daatum ja nr. / Дата охранного обязательства

Tänav, № * Улица, №

Polli k/n
Külanõukogu * Сельсовет

Kolhoos, sovhoos, metskond / Колх., совх.

kontori- ja eluruumid
Kasutamisviis * Использование

Kaitsetsooni kehtestamise daatum / Дата уст. охр. зоны

Polli Katsebaas
Kasutajad * Пользователи

Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI Polli Katsebaas
Valdaja * Владелец

hea
Seisund / Состояние

Viljandi raj. Polli k/n.
Valdaja aadress * Адрес владельца

Asendiplaani skeem * Схема генплана

Эст. отд. изд. «Статистика», 4а5 44/211-3. 07. 70. Т. 3000

Таллинская типография № 2. Зак. 874

Suhteliselt väikesel territooriumil asuv hoonete-rohke ning hästi säilinud ansambel.

Ovaalse (keskel väikese tiigiga) muruväljaku läänes-erval asub peahoone. Mõisamaja on sümmeetrilise lahendusega (mõlemal pool kesktelge 2 võrdsete vahedega akent), ühekordne krohvitud kivihoone. Katus on kõrge ~~täis~~kelbaga. Katusekate praegu eterniit (ca 5 a. tagasi veel S-kivi). Hoone keskel asuva sissepääsu ees lahtine ~~pal~~varjatud palkon. Ehitusaja määrang stiilitunnuste järgi raske, kuna varasem ehitustraditsioon (proportsioonid) ühendub detailides hilisklassitsistlike ehituspõhimõtetega. Teatud reservatsiooniga võib ehitusaja paigutada 19. saj. keskpaika või teise poolde.

Kõrvalhooned asuvad osaliselt peaväljaku ääres, osaliselt laskuval mäerinnakul sissesõidutee ääres. Ehkki ehituslikult lihtsad (krohvimata maakivi), moodustavad viimased maalilise ansambli.

Märkimisväärne on erivormides elupuudest tihe sein esiväljaku tagaservas.

ARHITEKTUURSED JA DEKORATIIVSED ELEMENDID
АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Interjöörid on kujundatud tagasihoidlikult, ainsa sisekujundusliku elemendina väärib tähelepanu vestibüüli laes asuv metallrosett.

KES JA MILLAL FOTOGRAFEERIS * КТО И КОГДА ФОТОГРАФИРОВАЛ

J.Maiste, 1983.a. juulis

MÄLESTISES ASUVAD KUNSTITEOSED
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ПАМЯТНИКЕ

MÄLESTISE AJALOOLISE STRUKTUURI SKEEM
СХЕМА СТРУКТУРЫ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА

ANDMED MÄLESTISE TEHNILISE SEISUKORRA KOHTA
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПАМЯТНИКА

Hooned on hooldatud, ümbrus korras.
Tehniline seisund hea.

1. Eesti NSV mõisaarhitektuuri kaitse alla võtmise ettepanekud-põhjendused. Viljandi rajoon. Tallinn 1979.
2. V. Ranniku, Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Viljandi rajoon. Tallinn 1978.

KÕRVALISED HOONED MÄLESTISE KAITSETSOONIS
ПОСТОРОННИЕ ПОСТРОЙКИ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА

AJALOOLISED ALLIKAD
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

MÄLESTISE KAHJUSTUSED * ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКА

KES UURIS MÄLESTIST * КТО ИССЛЕДОВАЛ ПАМЯТНИК

Täitmise daatum Дата заполнения	Perekonna, ees- ja isanimi ning eriala Фамилия, имя, отчество и профессия	Allkiri * Подпись
1983, aug.	Kangilaski, Epp Juhani t. ajaloolane-etnograaf	E. Kangilaski