

FRA.T-76.1.12298

A-2042

ENSV MINISTRITE NÖUKOGU RIIKLIK EHITUSKOMITEE  
KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT



OBJEKTI AADRESS: Tallinna vanalinna IX kvartali 16unaosa

OBJEKT: Lai t. 23 "H"

TELLIJA: ENSV Kultuuriministeerium

TÖÖ № I-88 135

Lai t. 23 õuehoone "H" arhitektuur-ajalooliste  
väljuruimiste aruanne

KÖIDE

Instituudi peaarhitekt

H. TOSS

I PO juhataja

K. HOLLAND

I PO pea-ajaloolane

J. MAISTE

I PO peaarhitekt


T. BÖCKLER

Proj. peainsener

G. JERET

Kõite koostas: arhitektuurialoolane

Boris DUBOVIK



## SISUKORD

### SISSEJUHATUS

### VÄLIUURIMISTE TULEMUSTE KIRJELDUS

1. Keldrikorrus
2. I korrus
3. II korrus
4. Katusekorrus
5. Fassaadid

### KOKKUVÕTE

### JOONISTE LOETELU

### FOTODE NIMEKIRI

### FOTOD

### JOONISED

## SISSEJUHATUS

Käesolev väljuurimiste aruanne on koostatud seoses Tallinna vanalinna IX kv. lõunaosa regenererimisega "Interklubiks" (leping nr. I - 88 135 ENSV Kultuuriministeeriumiga).

Esitatud aruanne hõlmab kinnistul nr. 138 paiknevat õuehoonet "H" (Lai t. 23 "H").

Väljuurimistega mainitud hoones alustati 1983.a.<sup>1</sup>, kuid siis piirduti ainult fassaadidega, kuna hoone oli tollal elanikest vabastamata. Käesolev aruanne pöhineb 1986./87.a. autori juhatuse läbi viidud väljuurimistel hoone esimesel ja teisel korrusel. Keldriruumid olid prahi ja veega täitunud ning seetõttu tehti seal ainult vaatlusi.

Arvesse võttes, et objektil algavad kohe ulatuslikud ehitustööd, on käesolevas aruandes loetletud ka probleemid, mille selgitamine nõuab ulatuslikke konstruktsioonide avamist.

Väljuurimiste kirjeldusel on kasutatud hoone ülesmõõtmisjooniseid 83205 - M-1-17 ja 18 mõõdus 1 : 100. Sondaasid M 1 : 20 vormistasid tehnikud J. Punger ja E. Tanneberg, fotograaf objektil oli A. Tenno.

---

<sup>1</sup> T. Erilt, T. Hagelberg. Tallinn, kv. 9 lõunaosa uurimiste I etapp. KSide IV. Lai t. 23 õuehoonete ajalooline ülevaade ja arhitektuursete ning konstruktivyste detailide inventeerimise aruanne. KRPI 1983, arh. nr. A-1100.

## VÄLIUURIMISTE TULEMUSTE KIRJELDUS

### 1. Keldriruumid

Keldrid on ainult hoone põhjapoolses osas, s.o. I korruse ruumide 1 – 5 all. Ruumi nr. 5 alune keldriruum on kaetud ristvölviga – fotod 1 ja 2. Ruumi NO-nurgas on näha silluskaarega ava (kinni mürritud ava) – foto 3, mis võiks olla hüpokaustruumi kitteava. Ava funktsioone on aga võimalik selgitada pärast ulatuslikke avamistöid põranda osas ruumis nr. 4.

Hoone idapoolne keldriruum on kaetud silindervölviga – foto 4. Ruumi N-seinas (sissepääsu kõrval) on kinni mürritud akna- nišš – foto 5. Keldri W-seinas paikneva kaare sees on säilinud 2 lõöri – foto 6. Samuti kui läänepoolse keldriruumi O-seina puhul, on ka siin raske täpselt määrata mainitud lõöride funktsiooni. Võib eeldada, et tegu on ventilatsioonilõöridega, mis aga Tallinna vanalinna elamute juures seni teadmata.

### 2. Esimene korrus

Ruumis nr. 1 avastati O- ja S-seinte voodri all 2 vert. vuuki ja tellistega kinni mürritud alad. Vana krohvi järgi otsustades on tegu seinaniššidega – fotod 7 ja 8. Tuleb märkida, et ruumis nr. 9 N-seinas avati samuti vert. vuuk – foto 9, mis oli kohakuti ruumi nr. 1 S-seina vuugiga. Kisimus kuulub täpsustamisele ruumide nr.nr. 1 ja 9 vahelise seina ulatusliku avamise käigus.

N-seina aknanišid on ümberehituste käigus sisse rajatud.

Ruumi nr. 3 O-seinas tehtud sondaaž näitas, et enne praeguse puittrepi ehitamist - foto 10 (stiili järgi trepp võidi ehitada 19. saj. teisel poolel) sellel kohal võis olla ka sissepääs mantelkorstna alusesse (foto 11, joon. 4, sond. I). Praegu viib mantelkorstna alla ruumis nr. 4 otse õuest eraldi uks. Mantelkorstna konstruktsioon on mitmete ümberehituste tulemus. Originaalist on säilinud põhiseinad tellisplommidega ja N-poolne pae-kivist silluskaar. Praegune völv suitsulõõriga on sekundaarne (fotod 12, 13, 14, 15; joon. 5, 6, 7, 8).

Kõige rohkem üllatusi töi ruumi nr. 5 uurimine.

S-seina osas on säilinud topeltnišš raidkivist konsooli ja baasiga vahepostiga (fotod 16, 17; joon. 9). Analoogseid seina-nišše raidkivist vahepostiga võib leida ka teistes Tallinna kesk-aegsetes elamutes. Laudpõranda sondaaž näitas, et algne põrand selles ruumis oli paeplaatidest (foto 23). Seinanišš oli ka W-seinas, kuid praegu on ta kinni mihiritud. Samas seinas on sekundaarsena kasutatud mitmeid keskaegse akna profileeritud de-taille (foto 18, joon. 10). N-seina uurimine näitas, et praegune sissepääs keldrisse on ehitatud siin varem eksisteerinud ava (akna?) asemel – avast on säilinud vasak põsk ning silluskaare fragment (foto 19, joon. 11). Kõrval olev aken on hilisem, sissemurtud (foto 20). Põhjaseina varasemale päritolule viitab fakt, et W-sein on ehitatud N-seina vastu (foto 18), W-seinas avastatud raidkivid võivad samuti pärineda N-seina keskaegsetest akendest. Samale viitavad ka akende detailid, mis on säilinud fas-saadil.

Kõige suurem üllatus oli, kui naivistliku laemaali all (fo-

to 21) avastati profileeritud laetalad (foto 22, joon. 10). Tuleb märkida, et ühe tala profiil on erinev teistest (joon. 10 võrdle profiil "a" ja "b"). Esialgse vaatluse põhjal võib öelda, et talad olid polükroomsed.

Ruumis nr. 6, võrreldes eelmise ruumiga, N-sein oli ehitatud W-seina vastu (foto 24). Seda, et just selle ruumi ulatuses algne N-sein lõppes, näitab ka fassaadis leitud vertikaalne vuuk. Samas ruumis N-seina juures avati endise suure ava vasak kilg ja puitsilllus (foto 25), S-seinas - kinni mihiritud nišš.

Ruumis nr. 7 N-seina juures mõlemad nurgad olid seotud. Kui arvestada, et ruumi nr. 6 S-seinas vertikaalset vuuki ei leitud, siis võib oletada, et ruumi nr. 7 W-, N- ja O-seinad ehitati korraga.

Ruumis nr. 8 oli esmaseks ülesandeks kontrollida völvide seost põhiseintega. Läbiviidud sondaažide tulemused olid järgmised. Nii N- kui ka O-seina juures, kus völvid toetuvad eenduvatele piilaritele, on eenduvad osad <sup>e</sup>sinte suhtes sekundaarsed (fotod 26, 27 ja 28, 29). S-seina juures völv katab varem siin eksisteerinud akent (foto 30, joon. 13, vaade "B"). N-seina keskpiilarist 30 cm lääne poole avastati vertikaalvuuk, mis jätkus kuni vundamendi lõpuni (fotod 28, 29, joon. 12). Alates sellest vuugist on ruumi nr. 8 lääneosa ehitatud koos völvidega. Enne völvide ehitamist ruumis nr. 8 pidid eksisteerima idapoolne osa N-seinast, O-sein ja S-sein. Seda, et völvid on ehitatud koos W-seinaga, tõestab asjaolu, et, kui ruumi nr. 8 idaosa on kaetud ristvölviga (fotod 27, 31), siis läänepoolne osa koos W-seinaga moodustavad silindervölvvi (foto 32). Uurides ruumi SO-nurka selgus, et S-sein oli ehitatud O-seina vastu (foto 33). Tuleb märkida, et ka siin avastati vertikaalvuuk

O-seinas völvi toest 80 cm N poole. Siinjuures see vuuk vundamenti ei lõika ja vundament ise on mingisuguse varasema ehitise jäänus, sest tema suund ei ühtu praeguse O-seina suunaga, vaid kaldub rohkem ida poole (foto 34, joon. 13). Kui arvestada, et ruumi nr. 9 S-sein jätkus W poole, siis võib oletada, et leitud vuuk ruumis nr. 8 määrab ruumi nr. 9 S-seina välisnurga.

Ruumis nr. 9 kontrolliti kõigepealt nurgaseoseid. Tulemused olid järgmised: nii W- kui ka O-seinad olid ehitatud N- ja S- seinte vastu – teiste sõnadega, W- ja O-seinad on N- ja S-seinte suhtes sekundaarsed. Lintsondaaž S-seina ulatuses tulemusi ei toonud – ühtegi vertikaalset vuuki, mis viitaks ümberehitusele, ei avastatud. Seina keskosas leiti ainult üks väike tellistega vormistatud seinanišš (kliinlaninišš?) – foto 35. N-seina juures avastatud vertikaalne vuuk on kirjeldatud lk. , foto 9.

W-seina uurimine töi nähtavale kaks kinnimürititud seina nišši (vt. joon. 14). Detailne analüüs näitas, et lõunapoolne nišš, mille laius oli 172 cm ja millel oli paekividest silluskaar, võis olla kunagise värava ava müüris paksusega 70 cm. Ja alles hiljem teiselt poolt (ruumi nr. 9 poolt) ehitati vooder-müür.

Analoogne situatsioon võis olla ka N-poolse ava juures – eriti kui arvestada, et ka siin on laius peaaegu sama – 167 cm. Siin ei ole aga säilinud kaarsillus. Mainitud ava ülemises tsoonis avati väliuurimise käigus üks raidkivi, mis võis olla raidportaali kaares (vt. joon. 14, detail "A" ning foto 36).

Peale seinte uurimist kaevati ruumis nr. 9 mitmed šurfid. S-seina keskosas avati paeplaatidest põrand (praegusest laud-põrandast 13 cm allpool). Selles veel 30 cm madalamal tuli välja munakivisillutis (vt. joon. 15, foto 37). Samas kaevati välja

S-seina kaarvundamendid, mida võis näha ka teisel pool miiuri. Ruumi SW-nurga (76 cm allpool olevat põrandat) avati 105 cm laiune vundament, mis kulges W-seinaga paralleelselt umb. 3,5 m. Edasi seda vundamenti šurfides ei avastatud (fotod 38, 39, joon. 16).

NW-nurgas vundamendid ei olnud seotud – W-sein oli ehitatud N-seina vastu. Samuti avastati šurfis N-seina vastu ehitatud 58 cm laiune kontrforss, mis viitab sellele, et varem N-sein oli välissein (foto 40, joon. 16). Selleks et kontrollida N-seina idapoolses osas avatud vertikaalse vuugi jatkumist vundamentides, oli kavatsus rajada šurf. Šurfi asemel avastati neljakandiline segalaost (ränd- ja paekivi) kaev (vt. fotod 9, 41, joon. 17), mis oli ehitatud vastu N-seina. Oma mõõtude ja konstruktsiooni poolest oli see ilmselt veekogumiskaev. Kõrguse suhtes võib öelda, et kaevu ülemine ots (umb. 90 cm) on juurde laotud.

### 3. Teine korrus

Ruumis nr. 10 on märkimisväärseks ainult N-seina läänepoolses osas säilinud kaks raidkonsooli. Arvestades nende asukohta (mantelkorstna kehandi taga), võib oletada, et nende peale oli ehitatud eenduv lisakorsten.

Ruumi nr. 11 NO-nurgas avati plaatsillusega seinaniss ning selle kõrval (30 cm kaugusel lääne poole) vertikaalne vuuk, mille idapoolne kilg oli krohvitud (foto 42, joon. 18, sondaaž "b"). Ilmselt oli siin varasem aknaava. Tulles tagasi niši juurde, tulub märkida, et selle vasakpõse ehitamisel kasutati sekundaarselt keskaegseid raidkive. Niši juures teostati ka põrandasondaaž, mille tulemusena avati praegusest põrandast 12 cm allpool vana

laudpõrand ning üksteisega kõrvuti paigaldatud taladest esimese ja teise korruse vahelagi, mille isoleerimiseks kasutati kase-tohtu (foto 43, joon. 18).

Ruumi O-seina SO-nurgas avati veel üks kaarsillusega seina-nišš (foto 44, joon. 18, sondaaž "a").

Analoogne olukord oli S-seina juures, kus samuti avastati seinanišše. Üks nendest on praegu poolitatud vaheseinaga, mis viitab sellele, et algul ruumid nr.nr. 11 ja 12 moodustasid ühe ruumi (fotod 45, 46, joon. 19). Mõlema ruumi aknad on hiljem sisse raiutud ning nende nišid parandatud tellistega (fotod 47, 48). Ja siiski, vörreldes kõikide ülejää nud säilinud puitakendega, on just selle ruumi akende profiilid kõige vanemad (võrdle joon. 20 ja 21 ning fotod 47 ja 49).

Väga oluline detail leiti ruumi lääneseina juures, kus avati mantelkorstna nurga fragment. See, et nurk oli terve põrandast laeni, viitab sellele, et algul teisel korrusel ei elatud, kuna vastasel juhul oleks siin tehtud osaline mantelkorstna siselöige köögi jaoks (foto 50, joon. 22). Mantelkorstna kõrval oli sisseehitatud seinakapp, otsustades keskosas säilinud puuklotside (kapiseinte kinnitid) järgi (foto 51).

Ruumis nr. 14 (praegusest aknast veidi lääne pool) eksisteeris varem mingisugune kaarsillusega seinanišš (?) (foto 52, joon. 4, sondaaž II).

Ruumis nr. 15 kontrolliti NO-nurka, kus selgelt oli näha, et N-sein ehitati O-seina vastu (foto 53).

Nii ruumis nr. 14 kui ka nr. 15 on praegused aknad hiljem sisse murtud (laiendatud) (fotod 52, 54).

Samuti kontrolliti ruumi nr. 14 varasema S-seina eksisteerimist. Kahjuks, seoses hilisemate ümberehitustega, kõik jäänused

on hävinud (foto 55).

Ruumi nr. 20 N0-nurgas avati vertikaalvuuk, mis kinnitas eelpool öeldut, s.o. ruumide nr.nr. 9 ja 10 W-seina sekundaarsust N-seina suhtes (foto 56).

Ülejäänud ruumides hoone arhitektuuri kohta uusi andmeid ei ole avastatud.

#### 4. Katusekorrus

Kogu katusekonstruktsioon on 50-ndate aastate kapitaalse ümberehituse tulemus ja arhitektuuriselt väärtsusetu.

#### 5. Fassaadid

Nagu eelpool öeldud, toimus fassadide uurimine varem ja selle kohta on koostatud eraldi aruanne (vt. lk. 4, viide 1).

Oma poolt lisaks järgmisi. Põhjapoolses fassaadis on avastatud mitmed elemendid, mis pole seotud fassaadi taga asuvate ruumidega. Need on raidkivist kaksikakna raam läänepoolse keldrisissepääsu kohal (foto 57) ja silluskaare fragment ruumi nr. 4 sissepääsu kõrval (foto 58). Võrreldes peaukse kõrval avastatud kaksikakna raidraamiga, mis tegelikult on kokku pandud erinevatest detailidest (foto 59), on läänepoolne raidaken õigetest detailidest in situ (foto 60). Arvestades selle kõrval säilinud akna aluskivi fragmenti (foto 60), võib nendest elementidest rekonstrueerida Tallinna keskaegsete elamute juures hästi tuntud nn. topeltakna. Nii see aken kui ka ruumi nr. 4 välisukse kõrval olev silluskaar võisisid eksisteerida ainult enne keldriruumide ehitamist, seega ka enne praegust plaanilahendust!

## KOKKUVÖTE

Summeerides ülalesitatut, võib öelda järgmist.

Selgus, et kõiki üleskerkinud küsimusi antud uurimiste käigus lahendada ei õnnestunud, kuid siiski hoone ajaloost ettekujutus täienes.

Samuti selgus, et tänapäevani säilinud hoone gabariidid on moodustunud mitmete erinevatel aegadel püstitatud osade kokkuehitamise teel. Kõige varasemad osad on osaliselt (kõrguse suhtes) põhjapoolne fassaad kuni ruumi nr. 5 läänepoolse seinani, ruumide nr.nr. 1, 2, 4, 5 lõunapoolne sein. Ruumi nr. 9 lõunapoolne sein oli algul tõenäoselt ehitatud kinnistu 134 piirde mürrina, mis ruumi nr. 9 SW-nurgast suundus Aida tänav poole (teisel pool, s.o. kinnistu 134 territooriumil on samal kohal sissenurk seotud). Eeldada võib, et piirdemüür jätkus ida poole kuni Laia tänavani.

Milline oli algne plaanilahendus esialgsel "H" hoonel ruumide nr. 1 kuni nr. 5 piires, selgitada ei õnnestunud. Ja alles järgmisel ehitusetapil kujunes enam-vähem tänapäevani säilinud plaanilahendusega eraldi seisev väike hoone ruumide nr. 1 kuni nr. 5 mahus koos mantelkorstna ja eluruumiga (ruum nr. 5). Ilmselt sellel etapil teisel korrusel veel ei elatud.

Kolmandal etapil ehitati ümber teine korrus elukorteriteks (sellest perioodist ongi säilinud ruumide nr.nr. 11 ja 12 aknad), ehitati juurde ruumid nr. 6 ja 15 koos völvitud saaliga nr. 8 ning ruumide nr. 9, 10 idasein. Viimane suur ümberehitus puudutas kõige rohkem akende ja osaliselt ka plaanilahenduse muutmist ning tänaseni säilinud trepikoja ehitamist.

Kõige rohkem tekitab probleeme nende ehitusetappide dateerimine. Antud juhul saab kasutada osaliselt ainult L. Tiigi andmeid ja arhitektuuri võrdlevat analüüsits. Teame, et kuni 1514.a. kogu kinnistu 138-A territoorium kuulus kinnistu 138 (Lai t. 23) juurde. Seejärel aastail 1514-1726 moodustas 138-A omaette valluse, 1726.a. need jälle liideti. Esimene (ja viimane) otsene viide hoonele "H" kirjalikes allikates on aastast 1524, kui mainitakse uut talli maja taga, õuevärava juures. Seda viidet võiks kasutada tugipunktina ainult siis, kui me oleks suutelised lokaaliseerima mainitud õuevärava asukoha või vähemalt määrama kinnistute 138 ja 138-A vahelist piiri pärast 1514. aastat. Meie arvates piir võis olla ainult ruumide nr.nr. 1 kuni 5 lõunaseina joonel, kuid õuevärava asukoht ei ole ikka selge. Oletatava piirdemüiri joont kinnitab see, et kogu ruumide 1 kuni 5 lõunaseina ulatuses ei ole avastatud ühtegi müiri läbivat ava. Oma poolt see asjaolu viitab sellele, et meie poolt oletatud esimene väike hoone ehitati pärast 1514.a. ja kuulus kinnistu 138, aga mitte 138-A juurde. Samuti pole teada, mis oli sel ajal kinnistu 138-A territooriumil.

Järgmine ümberehitus võis toimuda kusgil 17. saj. keskpaigas. Selle kohta viitavad paljud sekundaarsena kasutatud raidkivid, mõnikord, nagu see oli ühe fassaadi aknaga (foto 59), tahtti neid kasutada ka konstruktiivsete detailidena. Sellist ehituslaadi võib jälgida ka teiste Tallinna elamute juures, kus originaalsetest keskaegsetest detailidest piisiti suvaliselt kokku panna samad konstruktsioonid, näiteks raidaknad või kaubaluugid. Kõige parem näide selle kohta on maja Hobuse t. 12. Seda võib seletada Liivi sõja tagajärgedega, mille tulemusena veel 17. saj. algul

Tallinnas olid majade varemed või isegi tühjad platsid. Põhjus oli mitte ainult sõjapurustustes, vaid ka peremeeste puudumises (paljud olid surnud katku tõttu). Sama asjaolu põhjustas ka seda, et linnas jäi vähe ehitusmeistreid.

Kolmenda perioodi dateerimisel on lähtutud järgmistest momentidest. Ruumid nr.nr. 8 ja 9 tekkisid töenäoliselt alles siis, kui hoone kuulus ühele valdajale – seega mitte varem kui 1726.a. Veel täpsemini aitavad dateerida teise korruse ruumide nr. 11 ja nr. 12 säilinud akende profiilid. J. Tajchman Torunis ja Gdanskis dateerib analoogsed profiile 18. saj. keskpaigaga (umb. 1740-1756), mis sobib ka meil.<sup>2</sup>

Ja viimane ümberehitus, otsustades korruste vahelise trepi ja akende järgi, võis toimuda kusagil 19. saj. keskpaiku.

Lõpetamiseks tuleb mainida, et tänapäevani säilinud põhigabariidid hoone "H" on saanud läbi keerulise arhitektuurse arengu kuni 18. saj. keskpaigani. Kui asukoha järgi hoone "H" kuulub Tallinnas tuntud hoovimajade hulka, siis võrreldes teiste hoovimajadega sisaldab ta omapäraseid jooni, kuna siin on ühe katuse alla koondatud mitu funktsiooni – elamu, völvitud ait ja hobuse-tall (töllakuur?).

Juuni, 1983.a.

/B. Dubovik/

<sup>2</sup> J. Tajchman. Nowożytna stolarka okienna w Polsce. Studia i materiały PKZ. Warszawa, 1979, lk. 92, 93.

JOONISTE LOETELU


- Leht 1. 9. kvartali skeem  
" 2. "H" hoone esimese korruse plaan  
" 3. "H" hoone teise korruse plaan ja lõige  
" 4. Ruumi nr. 3 lõuna- ja ruumi nr. 14 põhjapoolse seinte sondažid  
" 5. Ruumi nr. 4 põhiplaan  
" 6. Sama, W- ja O-seina vaade  
" 7. Sama, S-seina vaade  
" 8. Sama, N-seina vaade  
" 9. Ruumi nr. 5 S-seina vaade  
" 10. Sama ruumi W-seina vaade ning talade profiilid  
" 11. Sama ruumi N-seina vaade  
" 12. Ruumi nr. 8 N-seina lääne-völvistikku all seina vaade  
" 13. Sama ruumi S-seina plaan ja vaated  
" 14. Ruumi nr. 9 lääneseina vaade  
" 15. Sama ruumi S-seinas avastatud seinaniši ning surfi vaade ja lõige  
" 16. Sama ruumi W-seina ääres teostatud šurvide plaanid ja lõikid  
" 17. Sama ruumi N-seina juures avastatud kaevu plaan ja lõige  
" 18. Teise korruse ruumi nr. 11 N- ja O-seina sondažide vaated  
" 19. Ruumide nr. 11 ja nr. 12 S-seina vaade ja plaan  
" 20. Ruumide nr. 11 ja nr. 12 N-seina akende profiilid  
" 21. Ruumi nr. 13 N-seina akna profiilid  
" 22. Ruumi nr. 13 S-seina vaade.

Fotode nimekiri

1. Läänepoolse keldri SW nurk. N-32991/1
2. Sama, lõunasein. Vaade põhjast. N-32991/2
3. Sama, ruumi NO nurk. On näha tellistega kinnimüüritud kaarsilluga ava. N-32991/3
4. Idapoolse keldri üldvaade läänest. N-32992
5. Sama, ruumi, põhjaseinas kinnimüüritud aknaniss. N-32993/1
6. Ruumi W seina juures kaks ventikatsioonilööri.  
Vaade idast. N-32993/2
7. Ruumi I SO nurk. N-32994/1
8. Sama ruumi S seina vaade. N-32994/2
9. Ruumi 9 NO nurk. On hästi näha N seinas avastatud vertikaalsed vuugid. N-32990/3
10. Ruumide 13 ja 13 veheline puittrepp. N-32995
11. Ruumi 3 S seina vaade. N-32996.
12. Ruumi 4 või mantelkorstna SO nurk. N-32997
13. Sama, vaade läänest. N-32998/1
14. Sama, vaade idaseinapeale. N-32998/3
15. Sama, võlvi suitsulööriava. N-32998/2
16. Ruumi 5 S seinavaade. N-33000/1
17. Sama, seinanissi raidkivist vahepost. N-32999
18. Sama, W seina vaade, On ~~so~~ näha sekundaarsed kasutatud raidkive ning vuuk N ja W seina vahel. N-33000/2
19. Sama, vaade N seinapoolle. Vaade lõunast. N-33001/1

20. Sama, N seinaaken. N-33001/2
21. Sama, primitivistlik maaling, mis kattis kinni ruumi talalagi. N-33002
22. Sama, avastatud profileeritud talalagi. N-33003/1
23. Sama, ruumi SW nurk. On näha paeplaatidest põrand. N-33003/2
24. Ruumi 6 NO nurk. N-33004/1
25. Sama, N seina vaade. N-33004/2
26. Ruumi 8 NO nurk. N-33006/1
27. Sama, idapoolse lõövi üldvaade põhjast. N-33006/3
28. N seinas avastatud vuuk keskpillari juures. N-33005/1
29. Sama, vaade vundamendile. N-33005/2
30. S seina keskpillari taga kinnimüüritud aknaava. N-33007/1X
31. Idapoolse lõövi üldvaade lõunast. N-33006/2
32. Läänepoolse lõövi üldvaade lõunast. N-33007/2
33. Ruumi 8 SO nurk. N-33008/1
34. Ruumi SO nurga kärval O seinal avatus vuuk.  
Vaade läänest. N-33008/2
35. Ruumi 9 S seinakeskosa. Vaade põhjast. N-33009/1
36. Sama ruumi W seinas põjapoolne kinnimüüritud ava. Vaade idast. N-33011/1
37. S seina juures avatud paeplaatidest põranda fragment. N-33009/2
38. Ruumi SW nurgas väljakaaevatud varasema ehitise vundament.  
Vaade põhjast. N-33010/1
39. Sama, vaade W seina keskosas. N-33010/2
40. Ruumi NW nurgas avatud N seina kontraforss.  
Vaade lõunast. N-33011/2


41. Ruumi 9 N seina juures avastatud meekogumiskaev.  
vaade lõunast. N-32990/2
42. Ruumi 11 NO nurk. Seinanissi kõrval on hästi näha varasema ava krohvitud pösk. N-33012
43. Sama, vaade põrandale sondaazi peale. Vaade läänest. N-33015/1
44. Sama ruumi SO nurgas avastatud kinnimüüritud seinanissile.  
N-33013
45. Sama ruumi S seinas leitud niissi vaade põhjast. N-33014/1
46. Sama niissi vaade ruumi 12 poolt. N-33014/2
47. Ruumi 11 aknavaade. N-33015/2
48. Ruumi 12 N seinavaade. N-33015/3
49. Ruumi 13 N seinas asuva akna vaade. N-33016
50. Mantelkorstna nurga vaade ruumi 12 poolt, Vaade idast.  
N-33016/3
51. Ruumi 13 S seimas säilinud seinakapinišš.  
Vaade põhjast. N-33016/1
52. Ruumi 14 NW nurk. N-33017/1
53. Ruumi 15 NO nurk. Hästi näha, et N sein ehitatud O seina vastu.  
N-33017/2
54. Sama, üldvadde koos aknaga. N-33017/3
55. Ruumi 14 SW nurk. N-33018
56. Ruumi 20 NO nurk. N-33019
57. Hoone "H" põhjapoolse fassaadi lääneosa vaade. Hästi näha esimese hoone läänepoolse piiri ning raidkiviakna jäänused.  
Vaade põhjast. N-
58. Sama, ruumi 5 sissepääsu kõrval säilinud kaarsilluse fragmen-di vaade. N-
59. Ruumi 3 ukse kõrval avastatud raidkivist akna fragment.  
N-
60. Sama, mis 57, detailivaade N-



I KORRUSE PLAAN

M 1:100

N



"MÄRKUS :

1. HOONE PÖHJA KÜLJES OLEVAT KAHT VÄIKEST KELDRIT EI OLEND VÕIMALIK MÖÖDISTADA.

2. MÖÖDISTAMISEL ON ALUSMATERJALINA KASUTATUD G. PÖLLUVEERI POOLT KOODATUD LAI TN. 23 MAA-ALA PLAANI (VT. KRP ARHIIV)

M 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M

OB.JUH.	K.HOLLAND
PR.P.INS.	G.JERET
OB.P.ARH.	T.BÖCKLER
GR.JUHT.	A.EVART
OB.AUT.	M.KOOT
MÖÖDIST.	E.PETROV
L.MIKK	AKKE
JOONEST.	P.LÄLL

83205-1 M-1-17


TALLINNA VANALINNA IX KV.  
ARH. JA TEHNILISED UURIMISED

STAAD	LEHT	LEHTI
M	17	

I KORRUSE PLAAN

# II KORRUSE PLAAN


M 1:100



ETERNIIT  
LAUDIS  
SARIKAD

# LÖIGE B-B

M 1:100



## MÄRKUS:

1. KELDRID ON MÖÖDISTAMATA JUURDEPÄÄSI PÄUDUMISE TÖTTU

M 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M

OS.JUH.	K.HOLLAND
PR.P.INS.	G.JERET
OS.PARH.	T.BÖCKLER
GR.JUHT	A.EVART
OB.AUT.	M.KOOT
MÖÖDIST.	E.PETROV
L.MIKK.	Mike
JOONEST.	P.LÄLL

83205-1 M-1-18


TALLINNA VANALINNA IX KV.  
ARH. JA TEHNILISED UURIMISED

LAI TN. 23 H OSA


STAAD	LEHT	LEHTI
M	18	

II KORRUSE PLAAN  
LÖIGE B-B


SONDAAZ I



SONDAAZ II



LAI 23, H IIKORRUS LAI 23, H' IKORRUS



22

Ospajaal.	J Maiste	
Ospurh.	T Böckler	
Aiaolol.	B Dubovik	
Möödist.	I Puunger	Puugmest 8
Joonest.	I Puunger	Puugmest 7

86130 - TU


SURF NR.

INTERKLUBI


STAAD	LEHT	LEHTI
TU	4	



KRPI



LAI 23 ,H' IKORRUS




23

Ospajai.	J. Maiste	
Os.parh.	T. Böckler	
Ajalool.	B. Du bovik	
Möödist.	E.Tanneberg	09.04
Joonest.	I.Punger	Punger 09.04


86130 - TU

INTERKLUBI


VAADE A'



VAADE B''



LAI 23 H' IKORRUS



24

Osp.ajal.	J. Maiste
Osp.arh.	T. Böckler
Ajalool.	B. Dubovik
Mõõdist.	E. Tanneberg
Joonest.	I. Pungen

86130-TU

SONDAĀZ NR.

INTERKLUBI


STAAD LEHT. LEHTI

TU 6




KRPI

LÖIGE a-a



LAI 23, H' IKORRUS



25

Ospajal.	J. Maiste	
Os.purh.	T. Böckler	
Aialcol.	B. Dubovik	
Möödist.	E. Tanneberg	
Joonest.	I. Punger	

86130 - TU


INTERKLUBI

STAAD	LEHT	LEHTI
TU	7	




KRPI

LÖIGE b-b



LAI 23, H' 1 KORRUS




26

Ospaid.	J. Maiste		
Os.parh.	T. Böckler		
Aialool.	B. Dubovik		
Möödist.	E. Tanneberg	2.5. 09.84	
Joonest.	I. Pungen	Viim 09.84	


86130 - TU

INTERKLUBI

STAAD	LEHT	LEHTI
TU	8	
	KRPI	



Lõige A-A



LAI 23, H' IKORRUS


Osp.ajal.	J. Maiste		
Osp. arh.	T. Böckler		
Aj.alool.	B. Dubovik		
Mõõdist.	I. Punger	09.84	
Joonist.	I. Punger	09.84	

86130-TU






SONDAĀZ NR.

INTERKLUBI


STAAD LEHT. LEHTI  
TU 9



27



RAIDKIVI 4 M 1:2



Osp.ajal.	J. Maiste
Osp.arh.	T.Böckler
Ajabil.	B.Dubovik
Möödist.	I.Punger <i>Punger</i> nov.86
Joonest.	I.Punger <i>Punger</i> nov.86


86130-TU

SONDAĀZ NR.


INTERKLUBI

STAAD	LEHT.	LEHTI
TU	10	

KRPI



LAI 23, H° IKORRUS



Ospjal.	J. Maiste	
Osparh.	T. Böckler	
Ajaloal.	B. Dubovik	
Mõodist.	I. Punger	nov.86
Joonest.	I. Punger	nov.86

86130-TU

SONDAĀZ NR.


INTERKLUBI

STAAD	LEHT.	LEHTI
TU	11	




KRPI


VAADE ,a'



PLAANI FRAGMENT M1:50



LAI 23, H' IKORRUS



30

Ospajaal.	J Maiste	
Os.pärh.	T.Böckler	
Ajalool.	B.Dubovik	
Mõõdist.	I.Punger	Punger 09.81
Joonest.	I.Punger	Punger 09.81

86130 - TU


ŠURF NR.

INTERKLUBI

STAAD	LEHT	LEHT!
TU	12	



KRPI



Ospajal.	J. Maiste		
Os.park.	T. Böckler		
Aialool.	B.Dubovik		
Mōodist.	I.Punger	Puign	09.89
Joonest.	E.Tanneberg	Etag	23.09.

86130 - TU

SURF NR.

INTERKLUBI



STAAD LEHT LEHTI

TU 13




KRPI

Sondarž I





## sondaaz̄ II



LAI 23 ,H' I KORRUS

"A" M1:10



Osp.ajal.	J. Maiste	
Osp.parh.	T. Böckler	
Ajalool.	B.Dubovik	
Mõodist.	E.Tanneberg	
Joonest.	"	<i>Emael. 15.000.</i>

86130-TU

SONDAAZ NR.

32

INTERKLUBI



INTRODUCTION

STAAD LEHT. LEHTI  
TII 1/1





10 / 件



KRPI



LAI 23 H' I KORRUS



Osp.ajal.	J. Maiste
Osp.ah.	I. Böckler
Ajalool.	B. Dubovik
Mõõdist.	
Joonest.	E. Tammelberg 16.12.86.

86130-TU

SONDAĀZ NR.




INTERKLUBI

STAAD LEHT. LEHTI

TU 15



KRPI



Ospajal.	J. Maiste		
Os.purh.	T. Böckler		
Aialool.	B. Dubovik		
Mõodist.	I. Puunger	Puungr	09.87
Joonest.	E. Tänneberg	Etuug	29.09.87

86130 - TU


SURF NR.

INTERKLUBI

STAAD LEHT LEHT  
TII 16




KRPI





*Roheline ehitus + 20 cm*

LAI 23 ,H' IKORRUS



*veeühinrunn 280*



35

Ospajaal.	J Maiste	
Osp.arh.	T.Böckler	
Aialool.	B.DUBOVÍK	
Mõodist.	I.Punger	Rekon 09.84
Joonest.	E.Tänneberg	Staag 25.09.87

86130 - TU

SURF NR.


INTERKLUBI

STAAD LEHT LEHTI  
TU 17




KRPI

SONDAAZ „b“



SONDAAZ „a“



Osp.ajal.	J.Maiste	
Osp.arh.	T.Böckler	
Ajaloal.	B.Dubovik	
Möödist.	I.Punger	Kungr nov 86
Joonest.	I.Punger	Kungr nov 86

86130-TU


SONDAAZ NR.

INTERKLUBI



STAAD	LEHT.	LEHTI
TU	18	



KRPI



LAI 23, H IIKORRUS



37


Osp.jal.	J. Maiste	
Osp.arh.	T. Böckler	
Ajalool.	B. Dubovik	
Mõödist.	I. Punger	Teing nov.86
Joonest.	I. Punger	Pangri nov.86

86130-TU

SONDAĀZ NR.





INTERKLUBI

STAAD	LEHT.	LEHTI
TU	19	



KRPI

AKEN M 1:20



Ospajaal.	J. Maiste	
Osp.arh.	T. Böckler	
Ajalool.	B. Dubovik	
Mõõdist.	I. Punger	Puuup 09.87
Joonest.	I. Punger	Puuup 09.87

86130-TU



SONDAĀZ NR.

INTERKLUBI



STAAD	LEHT.	LEHTI
TU	20	




KRPI




PLISTIMPOST M 1:1




AKEN M 1:20




SÖLM „6“ M 1:1



PÜSTIMPOST M 1:1



LAI 23.H IIKORRUS



39




Ospajal.	J. Maiste		
Os.puh.	T. Böckler		
Aialool.	B. Dubovik		
Möödist.	I. Puunger	Püsp 09.81	
Joonest.	I. Puunger	Püsp 09.81	

86130 - TU



INTERKLUBI

STAAD	LEHT	LEHTI
TU	21	
	KRPI	

RAIDKIVI M 1:5



LAI 23, H IIKORRUS



40

Osp.jal.	J. Maiste
Osp.arh.	T. Böckler
Ajalool.	B. Dubovik
Mõõdist.	I. Punger
Joonest.	I. Punger

Rekon  
Nov. 86  
Rekon  
Nov. 86

86130-TU

SONDAĀZ NR.

INTERKLUBI

STAAD LEHT. LEHTI  
TU 22




KRPI



W1












46



44



81

































64













O



H









84







1150

PA

































49



96









