

ERA.T-76.1.12980

A-2718

ENSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHTUSKOMITEE
KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT



OBJEKTI AADDRESS: Rakvere linn

OBJEKT: Vanalinna detailplaneerimise muinsuskaitsealine osa

TELLIJA: RPI "Eesti Projekt"

TÖÖ № II-89224

Ajaloolised fotod

Pikk tänav

KÕIDE U - III

Peaarhitekt


Csak. juhataja

Proj. peainsener

H. Toss

L.-H. Paiken

L.-H. Paiken



TÖÖ KOOSSEIS

- 1. Köide U-I Ajaloolised fotod. Üldvaated.
- 2. Köide U-II Ajaloolised fotod, Tallinna t.
- 3. Köide U-III Ajaloolised fotod, Pikk t.
- 4. Köide U-IV Ajaloolised linnaplaanid.
- 5. Köide U-V Aerofotod.
- 6. Köide U-VI 1990.a. fotofiksaaz, Pika t. kvartalid
- 7. Köide U-VII 1990.a. fotofiksaaz, Pikk ja Tõusu t.
- 8. Köide U-VIII 1990.a. fotofiksaaz, Näituse, Jaama, Vabriku t.
- 9. Köide P-I Rakvere vanalinna kaitsetsooni d/p eeltööd
- 10. Köide P-II Rakvere vanalinna d/p muinsuskaitseline osa.

Köite koostas

Reprod tegi

vanemajaloolane J. Viires

fotograaf P. Säre

Fotode nimekiri:

Rakvere, Pikk tänav.

1. Pikk tänav 1865.a. paiku. RMF 789.
N- 34943/1.
2. Vaade Pikale tänavale u. aastal 1910. RMF 850:2.
N-34945/1.
3. S a m a, 1980.aastate algupoolel. RMF 1331:28 f.
(f. H. Köss) (negatiiv Rakvere muuseumis).
4. Pikk tänav. Vaade põhjast kiriku suunas 1980.aastail.
(f. H. Köss) RMF 1331:29 f.
(negatiiv Rakvere muuseumis).
5. Pika tänava algus. Vaade Tallinna t. nurgalt.
(f. E. Veliste, 1984). RMF 1342:29.
N- 34955/2.
6. Pikk tänav. Vaade Parkali t. nurgast kiriku suunas
u. aastal 1912. RMF 670 : 19. N- 34948/2.
7. Pikk tänav põhjast aastal 1896. RMF 786 : 2.
(f. A. Grünbladt)
8. Pikk tänav. Vaade Vehiku mäelt põhja suunas möödunud
sajandi lõpul.
(trükipostkaart) RMF 102 : 6.
N-34951/1.
9. S a m a. Postkaart aastast 1907.
(repro erakogust). E. Learmanni kogu.
10. Pikk (Kalinini) tänav 1958.a. RMF 85 : 10.
(f. K. Bauman) N- 34943/2.
11. Pikk tänav 1916.aastal. Vasemal omaaegne Kreiskooli
hoone (Pikk t. 40).
(trükipostkaart) RMF 74 : 65.
N- 34959/3.
12. Pikk tänav 1896.a. (Vaade hoone nr.58 juurest kiri-
ku suunas). RMF 820 : 31. N -
13. Pikk tänav. Vaade põhjast linna suunas aastail
1910 - 14. RMF 102 : 9. N-34946/2.
14. Pika tänava põhjapoolne ots kirikuni käesoleva
sajandi alguses. RMF 1203 : 3. N-34944/1.

- 5
15. Vaade Pikk t. 7 juurest põhja suunas u. aastal 1910. RMF 1328 : 4.
 16. Pikk tänav. Vaade põhjast lõunasse, paremal apteek nr.14, taamal kirik käesoleva sajandi alguses.
RMF 74 : 1. N-34946/3.
 17. Pikk tänav. Vaade Tallinna tänava suunas aastal 1916. RMF 1128. N-34954/3.
 18. Pikk tänav. Vaade kiriku tornist põhja suunas käesoleva sajandi esikümmel. RMF 820 : 29.
N- 34952/1
 19. S a m a, 1933. aastal.
(f. C. Sarap) RMF 100 : 1558.
N-34950/3.
 20. Pikk tänav. Vaade hoone nr.7 juurest põhja suunas u. aastal 1910. RMF 608 : 2. N-34944/2.
 21. Pika tänava algus. Vaade Tallinna (Peterburi) tänava suunas möödunud sajandi lõpul. RMF 205:4.
N- 34945/3.
 22. S a m a. ~1910 RMF 279 : 6. N- 34946/1.
 23. Pika tänava alguse idapoolne külg aastail 1906.
RMF 641 :79. N-34947/2.
 24. Pikk tänav kirikuga. Vaade põhjast lõunasse möödunud sajandi lõpul. RMF 483 : 3. N-34953/2.
 25. Pikk tänav kirikuga 1914.a. Esiplaaniil hooned nr. 13, 15 ja 17. RMF 1358 : 2. N-34954/1.
 26. Sama tänavalõik kirikuga 1920.aastail. RMF 183:13.
N-34948/1.
 27. Pikk (Kalinini) tänav 1958.aastal. RMF 85 : 11.
(f. K. Bauman) N-34943/3.
 28. Tänavapilt 1930.aastaist. Esiplaaniil hooned nr. 11, 13 ja 15. ("Odamehe" foto, 1930).RMF 881:2.
N-34951/2.
 29. Hooned Pikk t. 11,13 ja 15 1929.a. RMF 881:1.
(f. Haidak) N- 34951/3.
 30. Hooned Pikk t. 15 ja 17 pärast restaureerimist 1980. aastate keskpaigas.
(f. H. Köss) RMF 1331:26 F.
(negatiiv Rakvere muuseumis).

- 31. Hoone Pikk t. 15 (Parkali/Pika t. nurgal) pärast restaureerimist 1980.aastail. RMF 1331:21.
(f. H. Köss) (negatiiv Rakvere muuseumis).
- 32. Sama. Hoone teine korrus ja nurgatorn pärast restaureerimist. RMF 1331 : 24.
(f. H. Köss) (negatiiv Rakvere muuseum.).
- 33. Sama. Vaade hoonele pärast restaureerimist. RMF 1331 : 25. (negatiiv Rakvere muuseumis).
(f. H. Köss).
- 34. Sama. Vaade hoonele Parkali t. poolsele fassaadile pärast restaureerimist. RMF 1330 : 30 f. (negatiiv Rakvere muuseumis).
(f. H. Köss).
- 35. Pikk t. 17 hoone pärast restaureerimist. Vaade lõunafassaadile 1980.aastail. RMF 1331:22.
(negatiiv Rakvere muuseumis). (f.H.Köss).
- 36. Sama. Osa hoone tänavafassaadist. RMF 1331:20.
(f.H. Köss) (negatiiv Rakvere muuseumis).
- 37. Sama, hoone puitkerdus pärast restaureerimist 1980. aastail. RMF 1331 : 23. (negatiiv Rakvere muuseumis).
(f. H. Köss)
- 38. Pika tänava keskosa tänavapilt 1930. aastate II poolel. (Paremalt fragment kirikuaiast).RMF 87:163.
(f. C. Sarap). N-34948/3.
- 39. Pika tänava põhjapoolne osa Parkali ja Tallinna tänavate vahel 1920.aastate II poolel. RMF 1216:3.
N- 34944/3.
- 40. Sama 1980.aastail. Vaade Pikk 17 juurest põhja suunas. Esiplaanil restaureeritud hooned nr. 17, 15 ja 13
(f. H. Köss) RMF 1331:19.
- 41. Pika tänava lõunapoolne osa sajandivahetusel. RMF 1360 : 13. N-34953/1.
- 42. Pika tänava keskosa 1939.aastal. RMF 87 : 189.
(f. J. Triefeldt). N-34955/3.
- 43. Vaade hoone Pikk 53 eest Vallimäe suunas. aastal 1910. Esiplaanil hooned Pikk 62 ja 64.RMF850:1.
N-34945/2.

44. Endine turuplats Pikal tänaval, kiriku kõrval
asunud platsil sajandivahetusel. RMF 369:5.
N-34949/2.
45. Pika tänava keskosa, esiplaanil omaaegne linna
3. algkool 1930.aastail. RMF 138 : 3.
N- 34950/1.
46. Pikk t. 50 asunud nn. Sidroni maja tagaaed 1934.a.
RMF 820:26. N-34947/3.
47. Vaade Pika tänava keskosale 1930.aastail. Vasemal
Linna Ühisgümnaasiumi hoone Pikk 29.
RMF 87 : 158. N-34950/2.
48. Pika tänava keskosa 1974/75.a. Esiplaanil pare-
mal hoone nr. 38, vasemal nr. 21. RMF 857:35.
(f. P. Tooming) N- 34957/3.
49. Fragment hooned nr. 38 ja 40 (endine Kreiskooli
hoone). RMF 857 : 45. (f. P. Tooming)
50. Fragment tänavast. Esiplaanil hoone nr. 15.
(f. P. Tooming, 1974/75.a.) RMF 857:33.
N- 34957/1.
51. Sama. Esiplaanil hoone nr. 39 (arvutusjaam).
(f. P. Tooming, 1974/75). RMF 857:31.
N- 34958/3.
52. Sama. Esiplaanil end. Zeeh' tütarlastekooli hoone.
(f. P. Tooming, 1974/75). RMF 857:27.
N-34955/1.
53. Sama. Vaade hoone nr. 21 kchalt lõunasse.
(f. P. Tooming, 1974/75). RMF 857 : 32.
N- 34958/2.
54. Sama. Esiplaanil hoone nr. 32. RMF 857 : 34.
(f. P. Tooming, 1974/75).
N- 34957/2.
55. Sama. Esiplaanil hoone nr. 53. RMF 857 : 36.
(f. P. Tooming, 1974/75).
N- 34958/1.
56. Sama. Vaade hoone nr. 14 juurest kiriku suunas
1980. aastail. RMF 1331 : 212 f.
(f. H. Köss)

57. Sama. Vaade Posti tänava nurgalt kiriku suunas
1980. aastail. RMF 1331 : 211 f.
(f. H. Köss) (negatiiv Rakvere muuseumis).
58. Vaade restaureeritud Linnakodaniku Muuseumi
hoonekompleksile kagust 1980. aastail.
(negatiiv Rakvere muuseumis). RMF1331:34.
59. S a m a. (negatiiv Rakvere muuseumis).
RMF 1331 : 18 f.
60. Hocne Pikk t 11 fassaad.
(f. P. Tooming, 1974/75). RMF 857 : 37.
N- 34952/3.
61. Pikk t. 39 krundi väravad 1980.aastail. RMF 1331:31.
(negatiiv Rakvere muuseumis).

Reprode autor: P. Säre, 1990.a.

RMF = Rakvere Koduloomuuseumi fotokogu.



Rakwere - Pik uul. - Wesenberg - Lang-Str.







Gruss aus Wesenberg

Verlag v. Jh. Steinberg, Wesenberg



1896.

7



8



Wesenberg 1907

Langstrasse



Wesenberg - Rakvere

14

11



12







Wesenberg - Rakwere









Wesenberg. Langstrasse.
*Größe, Höhe, Preis Jüngere
 von mir.*





Rakvere - Pikk tänav

22172

26



Wesenberg - Rakvere

25

21





32



31



40

34



33



26





37



38



Langstrasse — Pikkuulits.

Wesenberg — Rakvere.





43



44



1934a







51



52









37



58

59



60

61