

A N K E E T

EESTI NSV-s SAILINUD MÖISAHOONETE ESIALGSEKS INVENTARI SEERIMISEKS

I Üldandmed

DIRSLET

AULEP

1. Möisa nimi: AULEP
(eestikeelne ja sulgudes saksakeelne)
2. Möisa liik: mõis
(peamõis, karjamõis, abimõis jne.)
3. Asukoht, aadress: Haapsalu. kari. Linnamäe kpr
(rajoon, külanõukogu)
end. maakond, end. kihelkond: Lääne ma. Nõo valla kpk
4. Kaugus km. suuremasti liiklusteeest, millisest ja mis suunas:
Nõo - linnamäe kari. Aulep. perehelt ~1km. lõp.
5. Valdaja või valdajad ja kasutajad:
Peru. Püdesküla id
(asutuse või ettevõtte täielik nimetus)

II Möisaansamblit lühiseloomustus:

(hooned, haljastus, veekogud, väravad ja piirded; skitseerida hooneid asetus möisa südamikus, kirjeldada hooneid, parki ja muu rajatisi lühidalt, määrata juurdepääsuteed ja ilmakaared kogu möisa suhtes, kasutades lisalehte kui vajalik)

Möisaansamblist on võige paariid väljund
piigid, kaevud ja vinaidestega paljatahd
tud, kui muid ei ole kaevatud. Möis on
oma arendiplaaniliselt lähenenud väljal
kokkuvarutud, hooned moodustavad hõbeda
gruppi, ehitatud mõisa mõõtmed mõjandus-
(karja-?) on.

III Mõisa peahoone:

1. Plaanilahendus (anda põhikorruse skemaatiline ruumijaotus lisalehel).

2. Välisarhitektuur ja detailid (hoone märkimisväärsete arhitektuuriliste elementide ja detailide loetelu ning seisund)

Puidust vahemikuarhitektuurile eamahaga, tavaline rüütlastruktuuri peahoone on ehitati 1912-13 a. Selle paelviist peahoone osadele. Vanast hoonest on detailides säilinud väike osa, mis paegu on vanimel viijanduskoosnes.

3. Sisearhitektuur:

(loetleda ruumides kunstilisi elemente ja detaile: stukk-dekoor seintel, laes; parkett - puit, kivi; laemaalingud, seinamaalingud, ehisliistud seintel, paneeldid, sambad, pilastrid, seinakapid, peeglid, sepisdetailid, ahjud, kamnad, ja märkida kus nad asuvad)

Wise ei jääsemaud.

4. Keldriruumide kirjeldus:

(laekonstruktsioon, seinad, uksed, sepised, jne.)

Hoone on vallende maja

IV Üksikhoonete loetelu:^{x)}

Jrk. nr.	Hoone algne funktsioon	Vanus	Stiil	Arhitekt ^{xx)}	Materjal	Korru- seli- sus	Telje- lisus	Säilivus ^{xxx)}		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Peahoone		1912			puut	1	6	hea		
2. Valitsejamaja										
3. Mõisateenijate elumaja						puut	1		rafuldav	
4. Aidad									hea	
5. Söiduhobuste tallid	?					puut	1		vallvaremed	
6. Töllakuur										
7. Kelder (eraldil ehitusena)						kin	1	1	hea	
8. Kasvuhoone										

x) Hoone puudumisel tömmata lahtrisse kriips.

xx) Arhitekti või ehitusmeistri mitteadmisel jäätta lahter tühjaks.

xxx) Varemete korral märkida "varemed".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Tööhobuste tallid —

10. Karjalaudad

vis 1

vallmed

11. Viinavabrik

12. Piimaköök

13. Vesiveski

14. Tuulik

15. Sepikoda

16. Rehi

17. Kuivati

18. Möisakörts

19. Saun

puit 1 2 bren

20.

21.

22.

V Park.

Pargi üldine seisund (hea, keskmise, halb); anda lühiiseloomustus kujunduse, pargiehituste ning veekogude kohta:

Park on muu, mid tugevasti võrastunud, osa puid on hõivatud. kindlasse planeeringa ja nii üldjaoks kaotatud. Töödega uusvõttimine on muuksoodilist kujundust saavide üritus.

VI Millised värvavaehitused, värvavad ja piirded mõisaansamblisse kuuluvad?

Säiliund on nubes ulakas kõrged $h=1,8m$ mürd, mis poletavad tõmaraid, mida aga ei ole ehitatud. Mürdias on puitlipiidest värvavad, rohjad vahtraalne diriginaaliga.

Hilixmad on lipiidest puitained, mis piiravad must õunaedla.

VII Mitu puiesteed ja missugusest suunast suunduvad mõisa, milline on nende seisund?

Li. de.

VIII Kas on mõisaansamblisse või selle vahetusse lähedusse ehitatud uusi hooneid, kuhu ja mis otstarbel?

Sauna ja mõle on ehitatud vana puitu.

IX Andmed mõisas ja selle ümbruskonnas leiduva mööbli ja muu inventari kohta (kus mida on säilinud ja millises seisundis):

X Varia.

Andmed mõisaomaniku kohta. Kas mõisa territooriumil on matmispaiku, kabeleid, riste, monumente? Kui mõisa perekonna matmispaik on khh. kirikuaias, siis missuguses kirikuaias või kalmistul?

XI Pärimused ja legendid.

Astuda kontakti inimestega, kes teavad pärimusi või legende või muid andmeid mõisa kohta või andmeid isikute kohta, kes on olnud kunagi mõisaga seotud; anda need lisalehel ankeedi juurde, ära märkides tingimata andmeid küsitletud isikute kohta (nimi, vanus, aadress, amet - praegune, endine).

XII Andmed ankeedi täitja kohta:

Perekonna-, ees- ja isanimi: ... *Kolmer, Helle Georg* ...
Töökoht, ametikoht ja eriala: ... *VRV, ... alikat* ...
Aadress: ... *Tallinn, ... iloomi 76/7* ...

ANKEEDI TÄITMISE KUUPÄEV: *7. aprill 1911*

ALLKIRI:

H. Kolmer


Akhuord

RAKA found 854 nm 4 (A-G) ♀ s-u ♀ \bar{v} 220

RAKA found 854 nm 4 (A-G) s-u ♀ \bar{v} 676

7

AVLEPA MOIS 8
N







7.

15

Aulga
Lauda xiva fragment aineadeg

ENSV Riiklik Ehituskomitee
Kultuurimälestiste Riiklik
Projekteerimise Instituut
Tallinn, Lai t. 31 Arhiiv nr. **M-468**






5.

Aulpa

Ait

B





4.

Tallinna

Graan

12

ENSV Riiklik Ehituskomitee
Kultuurimälestiste Riiklik
Projekteerimise Instituut
Tallinn, Lai t. 31 Arhiiv nr. M-168







