

ENSV RIIKLIK EHITUSKOMITEE KULTUURIMÄlestiste RPI

Eesti NSV mõisaarhitektuur

KÖRGERMÖISA

Mōis M-12534

POLVA

rajoon

SUUREMØETSA

A N K E E T

ESTI NSV-s SAILINUD MÖISAHOONETE ESIALGSEKS INVENTARISEERIMISEKS

Üldandmed

KÖRGEMÖISA

1. Möisa nimi:
(eestikeelne ja sulgudes saksakeelne)
2. Möisa liik:
(peamöis, karjamöis, abimöis jne.)
3. Asukoht, aadress:
(rajoon, külanõukogu)
end.maakond, end.kihelkond:
4. Kaugus km. suuremast liiklusest, millisest ja mis suunas:
Orava - Abinitsa - Potsuri
5. Valdaja või valdajad ja kasutajad:
Poska Alve
(asutuse või ettevõtte täielik nimetus)

I Möisaansamblitühiiseloomustus:

(hooned, haljastus, veekogud, väravad ja piirded; skitseerida hoonete asetus möisa südamikus, kirjeldada hooneid, parki ja muid rajatisi lühidalt, määrata juurdepääsuteed ja ilmakaare kogu möisa suhtes, kasutades lisalehte kui vajalik)

Kõrgemöisa on Orava abimöis, asub Orava-Abnitsa-Potsuri maanteel läänes. Möisaaladud. ei mäletata tänam.

otsapidi maantuw suunas abub möningate ümberki-Tuulega ning muu moodiga maantuw peahoonet.

Peahoonet on väine riin ning siseõu pürvad hõhest ülejärg 30-ndelid aastaid peremehe ühtatud abihooned.

III Mõisa peahoone:

1. Plaanilahendus (anda põhikorruse skemaatiline ruumijaotus lisalehel).
2. Välisarhitektuur ja detailid (hoone märkimisväärsete arhitektuuriliste elementide ja detailide loetelu ning seisund)

Mõisa rahuon on põhiliselt ümber ehitatud
vanast eestit on püstitatud mälestusten

3. Sisearhitektuur:

(loetleda ruumides kunstilisi elemente ja detaile: stukk-dekoor seintel, laes; parkett - puit, kivi; laemaalingud, seinamaalingud, ehisliistud seintel, paneelid, sambad, pilastrid, seinakapid, peeglid, sepisdetailid, ahjud, kaminaid, ja märkida kus nad asuvad)

"Maja keskel, eest kõigest minnes mälestusten"

4. Keldriruumide kirjeldus:

(laekonstruktsioon, seinad, uksed, sepised, jne.)

Pealinnas asimines maja vasapoolse
Tänav all maja, mille keldri konstruktsioon

IV Üksikhoonete loetelu: x)

Jrk. nr.	Hoone algne funktsioon	Vanus	Stiil	Arhitekt ^{xx)}	Materjal	Korru- seli- sus	Telje- lisus	Säilivus ^{xxx)}	h	r	hb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1. Peahoone

Telliskivi
muist

2 1+1+1+1

x

1

2. Valitsejamaja

3. Mõisateenijate elumaja

4. Aidad

5. Söiduhobuste tallid

6. Töllakuur

7. Kelder (eraldid ehitusena)

8. Kasvuhoone

x) Hoone puudumisel tömmata lahtisse kliips.

xx) Arhitekti või ehitusmeistri mittetunnimatu jäätlahter tühjaks.

vv) Varemete korral märkida "varemed".

✓ Park.

Pargi üldine seisund (hea, keskmene, halb); anda lühiiseloomustus kujunduse, pargiehituste ning veekogude kohta:

VI Millised väravaehitused, väravad ja piirded mõisaansamblisse kuuluvad?

VII Mitu puieseed ja missugusest suunast suunduvad mõisa millelne on nende seisund?

III Kas on mõisaansamblisse või selle 'vahetusse' lähedusse ehitatud uusi hooneid, kuhu ja mis otstarbel?

IX Andmed mõisas ja selle ümbruskonnas leiduva mööbli ja muu inventari kohta (kus mida on säilinud ja millises seisundis):

X Varia.

Andmed mõisaomaniku kohta. Kas mõisa territooriumil on matmispaiku, kabeleid, riste, monumente? Kui mõisa perekonna matmispaik on khk. kirikuaias, siis missuguses kirikuaias või kalmistul?

I Pärimused ja legendid.

Astuda kontakti inimestega, kes teavad pärimusi või legendi või muid andmeid mõisa kohta või andmeid isikute kohta, kes on olnud kunagi mõisaga seotud; anda need lisalehel ankeedi juurde, ära märkides tingimata andmed küsitletud isikute kohta (nimi, vanus, aadress, amet - praegune, endine).

Poskav, 4. veeb

s. 1937

duaeg ukselval

XII Andmed ankeedi täitja kohta:

Perekonna-, ees- ja isanimi: *Kuens, da Vilmet*

Töökoht, ametikoht ja eriala:

..... *PRU. Schule*

Aadress: *Piiri. 62-4*

ANKEEDI TÄITMISE KUUPÄEV:

ALLKIRI:

26. VII 44

[Signature]

KÖRGEMÖISA

7


↓
N



ORAVA - PETSERI MNT

POSKA ARVED
S. 1934
ISA KOHALIK

KÖRGE MÖISA



NB! punteeritud
kaardile alu
mehed!



15. juuni 1988. Prahvare

9

ENSV Riiklik Ehituskomitee
Kultuurimälestiste Riiklik
Projekteerimise Instituut

Tallinn Lai t. 31 Arhiiv nr.