

ENSV RIIKLIK EHTUSKOMITEE KULTUURIMÄLESTISTE RPI

Eesti NSV mõisaarhitektuur

ORJAKU mõiis M-1306  
 HIUMAA rajoon KÄINA k/n

jrk	Säiliku nimetus	arv	kuup.	Märkused
1.	Inventariseerimisankeet	1	26.02.1980	
2.	Situatsiooniplaan	1	"	
3.	Fotod	39	4	
4.	Negatiivid	20	4	
5.	Peahoone inventariseerimis- plaan(a )			
6.	Peahoone ruumilahenduslik skitseering	1	26.02.1980	

ENSV Riiklik Ehituskomitee  
Kultuurimälestiste Riiklik  
Projekteerimise Instituut  
Tallinn, Lai t. 31 Arhiiv nr. M-1306

A N K E E T

EESTI NSV-s SÄILINUD MÕISAHOONETE ESIALGSEKS INVENTARISEERIMISEKS

I Üldandmed

- 1. Mõisa nimi: Ovjaku (Ovjack)  
(eestikeelne ja sulgudes saksakeelne)
- 2. Mõisa liik: peamõis (hiljem karjamõis)  
(peamõis, karjamõis, abimõis jne.)
- 3. Asukoht, aadress: Hiumaa, Käina  
(rajoon, külanõukogu)  
end.maakond, end.kihelkond: Laanemaa, Käina
- 4. Kaugus km. suuremast liiklustest, millisest ja mis suunas:  
.....
- 5. Valdaja või valdajad ja kasutajad: .....  
Kolhoos "Sõprus"  
(asutuse või ettevõtte täielik nimetus)  
Evik Koor (täiustemaja)

II Mõisaansambli lühiseloomustus:

(hooned, haljastus, veekogud, väravad ja piirded; skitseerida hoonete asetus mõisa südamikus, kirjeldada hooned, parki ja muid rajatisi lühidalt, määrata juurdepääsuteed ja ilmakaared kogu mõisa suhtes, kasutades lisalehte kui vajalik)

Ovjaku mõisa silda koos parkiga jääb sävndatud teetõigus uue ja vana maantee vahel. Arhitektuuriliselt on väheparkeeritud algses koritus, olvad art - kuivati ja karjaland. Täiustemaja teetaga kasutatakse talu landana. Sama talu ja tee - jäänd hoonete hävituse tõttu ei saa näidata enam mõisa ansamblist. (Karjaland on müüdnud kivi "1897")

Täiustemaja väravad on mõisa väravavõlvitud nii oma stiilsuse kui ka maastiku ilme tõttu (järg lehel)

V Park.

Pargi üldine seisund (hea, keskmine, halb); anda lühiseloomustus kujunduse, pargiehituste ning veekogude kohta:

Park on hoolduseta ja võrre võrre kasvanud  
veekogudega. Ega pargiehitust ei ole.

## VI Millised väravaehitused, väravad ja piirded mõisaansamblisse

kuuluvad? Ainsused mõisa väravaehitused  
Hiiumaal. Mõisa peaväravad on püstistatud  
kõrge lahe ääres, kust varem läks tee  
lõõts mere üle Pargi saare Hiiumaale.  
Väravaehitus koosneb kahest kõrgest kivist-  
sistest, stülpide ehitatud neljakuurist sambast  
mida lätrivad jalgväravad. Viimased  
asuvad wagn peolümarates ristides.  
Ehitusmaterjaliks on palkid, millest on  
võetud ka jalgvärvade stlustruud.  
Osalt on ka kivistud ka teelised.

## VII Mitu puisteed ja missugusest suunast suunduvad mõisa, milline on nende seisund?

Puisteid ei ole

## VIII Kas on mõisaansamblisse või selle vahetusse lähedusse ehitatud uusi hooneid, kuhu ja mis otstarbel?

Mõisaal püüdi on rajatud jahu. Endine  
tööstustuba on talu landaks.

8

IX Andmed mõisas ja selle ümbruskonnas leiduva mööbli ja muu inventari kohta (kus mida on säilinud ja millises seisundis):

Si ole

X Varia.

Andmed mõisaomaniku kohta. Kas mõisa territooriumil on matmispaiku, kabeleid, riste, monumente? Kui mõisa perekonna matmispaik on khk. kirikuaias, siis missuguses kirikuaias või kalmistul?

Viimati ol mõis Gunnaste karyamõisades ja mõisaomanikud ise kohal es elanud.

XI Pärimused ja legendid.

Astuda kontakti inimestega, kes teavad pärimusi või legende või muid andmeid mõisa kohta või andmeid isikute kohta, kes on olnud kunagi mõisaga seotud; anda need lisalehel ankeedi juurde, ära märkides tingimata andmed küsitletud isikute kohta (nimi, vanus, aadress, amet - praegune, endine).

Marie Kääranees sünd. 1898  
Ozarku, Septiku talu

XII Andmed ankeedi täitja kohta:

Perekonna-, ees- ja isanimi:

Töökoht, ametikoht ja eriala:

Address:

Oobres Lembit Johannes

PJ. KKE Profekt vaneminsener

Tallinn Tare 8

ANKEEDI TÄITMISE KUUPÄEV: 14. juuni 1976

ALLKIRI: Oobres

seisu kohalt.

Moisahoone üle võime otsustada juba 50 aastat katveta seadumud ja hästi säilunud ristküliku kujulisele ühe ühe moodustavad veatamisväärse. Moisa pea-koone osteti ära kohalike talumeeste poolt. Hoone lammutati elutusmaterjaliks. Olen näinud barokse salveeldusega ukri Kassari Gorkila kanti talus. (Talin pole säilunud) Moisa akate maad Põrgo saarel on hävinud ja sear kuulub Käina lahke looduskaitses-allasse. Elustatud sõlla tõttu ei leia vana tee läbi Põrgo saare enam kasutamist.

Moisa lände komplektid koos moisa akate maadega asuvad paar km. Kassari poole. Nõrgast küljest lantadega piiratud sõine munakivisillutis on säilunud. Ühte varemete murke on müüri ääres kantades elustatud viljakuvati, mis kollisest lantast enam ei ole. Samuti pole lantast karpalantades unles elustatud noorloomade lant ja talu lantade kaantata väike teomeeste maaga. Üle maante asuvas kohas on korsten välgu võhitud ja looned kaantata maadest loomade ka kokoon-beritamine on lammutatud.

Tõumeeste maaed lundakomplektis  
 juures olid kivistused. Reegis saarel  
 olivad maaed olid juurest  
 ühe katuse alla olid eluhoone  
 tuba - aed ja lant. Maaed  
 juures olid kaevand, mille asemel  
 järgs on võimalik koostada aadressi  
 maastikule lenda.

"Lõpuse" kulluõis Põlvakendite  
 arvestuse kaardil on 1972. a. a. :

1. Orjaku kulluõis - aed  
 eluhoone 1820, pinda 235,9 m<sup>2</sup>
2. Noorloomade lant Orjaku  
 (Andrei lant)  
 eluhoone 1880 (tegelikult 1897.)  
 pinda 314 m<sup>2</sup>

III Mõisa peahoone:

1. Plaanilahendus (anda põhikorruste skemaatiline ruumijaotus lisalehel).
2. Välisarhitektuur ja detailid (hoone märkimisväärsete arhitektuuriliste elementide ja detailide loetelu ning seisur

varemed (veldu silindrid)

3. Sisearhitektuur:

(loetleda ruumides kunstilisi elemente ja detaile: stukkdekoor seintel, laes; parkett - puit, kivi; laemaalingud seinamaalingud, ehisliistud seintel, paneelid, sambad, pilastrid, seinakapid, peeglid, sepsidetailid, ahjud, kaminad, ja märkida kus nad asuvad)

4. Keldriruumide kirjeldus:

(laekonstruksioon, seinad, ukсед, sepsid, jne.)

Keldrite plaan lisalehel.

IV Üksikhoonete loetelu:<sup>x)</sup>

Jrk. nr.	Hoone algne funktsioon	Vanus	Stiil	Arhitekt <sup>xx)</sup>	Materjal	Korru- seli- sus	Telje- lisus	Säilivus <sup>xxx)</sup>		
								h	r	hb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peahoone									
								varemed		
2.	Valitsejamaja									
								varemed		
3.	Mõisateenijate elumaja									
4.	Aidad (kaas kinnustiga)									
5.	Sõiduhobuste tallid									
6.	Tõllakuur									
7.	Kelder (eraldi ehitusena)									
8.	Kasvuhoone									

x) Hoone puudumisel tõmmata lahtrisse kriips.

xx) Arhitekti või ehitusmeistri mitteteadmisel jätta lahter tühjaks.

xxx) Varemete korral märkida "varemed".

5



5



KASSARI →

KEHI





KUIVATI  
LAUDA  
VAREHED




TEOMEESTE-  
MAJA



TEOMEESTE-  
MAJA



ABRISS






Kivvati - aht



Kivvati - aht



Valtssepomaja varemed



Valtssepomaja ukse



Valtssepomaja ukse lukke




Teomeestemaja




Teomeestemaja




Täislastemaja suelt



Täislastemaja uue poolt



vaade Kõnari - Orjaku teelt seel



Sant



Sant



Sanda varemed



Kiviäiti (landa varemetes)



Kiviäiti viliu detail



Kiviäiti ulese käepide



Hiinmaa aj. Orbeum m.  
↓. Odres 46  
Peasaraasa postid

18 8.

ENSV Riiklik Ehituskomitee  
Kultuurimälestiste Riiklik  
Projekteerimise Instituut  
Tallinn, Lai t. 31 Arhiiv nr. M-1306



Leinmaa  
↓ Adres

raj. Oykaw m  
46

17. 76.

ENSV Riiklik Ehituskomitee  
Kultuuri mälestiste Riiklik  
Projekteerimise Instituut  
Tallinn, Lai t. 31 Arhiiv nr. M-1306



Hilman y. Ojama m.  
d. Omas 76  
Pasarava post

19 5

ENSU RIIKLIK Ehitus  
Kultuurimajanduse Riiklik  
Projekteerimise Instituut  
Tallinn Lai t. 31 Arhiiv nr. N-1306