

ENSV RIIKLIK EHTUSKOMITEE KULTUURIMÄLESTISTE RP

## Eesti NSV mõisaarhitektuur

SELVA

Mōis M-1313

HIIUMAA

rajooh

KAINA

4/2

1

ENSV Riiklik Ehituskomitee  
Kultuurimälestiste Riiklik  
Projekteerimise Instituut

A N K E E Tallinn, Lal t. 31 Arhiiv nr. M-1313

EESTI NSV-s SAILINUD MÖISAHOONETE ESIALGSEKS INVENTARISEERIMISEKS

I Üldandmed

1. Möisa nimi: ... Selja (Witten Sitz) ....  
(eestikeelne ja sulgudes saksakeelne)
2. Möisa liik: ... vanadelehed (leskede maja) ....  
(peamöis, karjamöis, abimöis jne.)
3. Asukoht, aadress: Hünnasa ..... Käina ....  
(rajoon, külanõukogu) ..... Käina ....  
end.maakond, end.kihelkond: Harjumaa ..... Käina ....
4. Kaugus km. suuremast liiklusteeest, millisest ja mis suunas:  
Vahetult põhja pool Käina - Emmaste mnt.
5. Valdaja või valdajad ja kasutajad: .....  
Selja Ilmashovda .....  
(asutuse või ettevõtte täielik nimetus)  
.....

II Möisaansamblti lühiseloomustus:

(hooned, haljastus, veekogud, värvavad ja piirded; skitseerida hoonete asetus möisa südamikus, kirjeldada hooneid, parki ja muid rajatisi lühidalt, määrata juurdepääsuteed ja ilmakaared kogu möisa suhtes, kasutades lisalehte kui vajalik)

Sätrund on pealvõore ja haljastus aja järges. Väiksemale hoonele on tehtud suuren jumnde elutus. Kõvalheened on kõik hävinud. Maja taga on sõilomad pilgipuu aeda. Haljastustes on palised lehtpuud. Treenate maja olt üle aja, mille jures olt väike tied,

Skeem ikkalehel

### III Möisa peahoone:

1. Plaanilahendus (anda põhikorruse skemaatiline ruumijao tulevasele hel).
2. Välisarhitektuur ja detailid (hoone märkimisväärsete arhitektuuriliste elementide ja detailide loetelu ning seisundit).

Harjla oht suletud.  
Päärtorgakorras on hiljem korutusele vooltud, millekes on maja lõuna-poolisse ovaalne elutänav poodust välstrepp.

### 3. Sisearhitektuur:

(loetleda ruumides kunstilisi elemente ja detaile: stukk dekoor seintel, laes; parkett - puit, kivi; laemaalingud seinamaalingud, ehisliistud seintel, paneelid, sambad, pilastrid, seinakapid, peeglid, sepisdetailid, ahjud, kaminaid, ja märkida kus nad asuvad)

### 4. Keldriruumide kirjeldus:

(laekonstruktsioon, seinad, uksed, sepised, jne.)

IV Üksilooonete loetelu:<sup>x)</sup>

JRK. nr.	Hoone algne funktsioon	Vanus	Stiil	Arhitekt <sup>xx)</sup>	Materjal	Korru- seli- sus	Teige- lisus	Säilivus <sup>xxx)</sup>		
								h	r	hb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Peahoone

pust 2

✓

2. Valitsejamaja

—

3. Mõisateenijate elumaja

harmmel

4. Aidad

—

5. Söiduhobuste tallid

harmmel

6. Töllakuur

—

7. Kelder (eraldid ehitusena)

—

8. Kasvohoone

—

x) Hoone puudumisel tömmata lahtrisse kriips.

xx) Arhitekti või ehitusmeistri mitteadmisel jäätta lahter tühjaks.

xxx) Varemete korral märkida "varemed".

(W)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Tööhobuste tallid —

10. Karjalaudad

hävand

11. Viinavabrik —

12. Piimaköök —

13. Vesiveski —

14. Tuulik — —

15. Sepikoda —

16. Rehi — —

17. Kuivati —

18. Mõisakörts —

19.

20.

21.

22.

4

V Park.

Pargi üldine seisund (hea, keskmise, halb); anda lühiiseloomustus kujunduse, pargiehituste ning veekogude kohta:

Pund on istutatud aj äärde  
ja on jõudnud põlvesse Maka,  
olles täiselueval aga täies elupõusu.  
Oja oht kuivannud

VI Millised värvavaehitused, värvavad ja piirded mõisaansamblisse kuuluvad?

VII Mitu puisteed ja missugusest suunast suunduvad mõisa, milline on nende seisund?

Mõned puidud puisteed  
on esindatud mõistelt.

VIII Kas on mõisaansamblisse või selle vahetusse lähedusse ehitatud uusi hooneid, kuhu ja mis otstarbel?

Jurde on ehitatud punakas

C

IX Andmed mõisas ja selle ümbruskonnas leiduva mööbli ja muu inventari kohta (kus mida on säilinud ja millises seisundis):

Si olee

X Varia.

Andmed mõisaomaniku kohta. Kas mõisa territooriumil on matmispaiku, kabeleid, riste, monumente? Kui mõisa perekonna matmispaik on khk. kirikuaias, siis missuguses kirikuaias või kalmistul?

XI Pärimused ja legendid.

Astuda kontakti inimestega, kes teavad pärimusi või legende või muid andmeid mõisa kohta või andmeid isikute kohta, kes on olnud kunagi mõisaga seotud; anda need lisalehel ankeedi juurde, ära märkides tingimata andmed küsitletud isikute kohta (nimi, vanus, aadress, amet - praegune, endine).

*Huvitavat tulevaid leidu ei oleks vaja.  
Võimalat arge kannata sel maaheadele.*

XII Andmed ankeedi täitja kohta:

Perekonna-, ees- ja isanimi: Odres Jemst Tirk Kalv  
Töökohad, ametikoht ja eriala: Pj. EK. Riigipoliit. ASU Riigikontsern  
.....  
.....  
.....  
Aadress: Tallinn 1 Kuningape 29-38

ANKEEDI TÄITMISE KUUPÄEV:

10-okt. 1977.

ALLKIRI:


*Jedas*

7

Selja mõis 1977a.

(WITWEN SITZ)  
Selkedemaja

↑ N



1. Pehoone.
2. Teenijate maja.
3. Tall ja laut.
4. Kuur.