

ENSV RIJKLIK EHTUSKOMITEE KULTUURIMÄLESTISTE RPI

Eesti NSV mõisaarhitektuur

PATASTE

mõis M- 1373

JÖGEVA

rajoon

TABIVERE

k/n

k.	Säiliku nimetus	arv	kuup	Märkused
1.	Inventariseerimisankeet	1	13.05.1984	
2.	Situatsiooniplaan	1	"	
3.	Fotod	5	"	
4.	Negatiivid	5	"	
5.	Peahoone inventariseerimis- plaan(a ...)			
6.	Peahoone ruumilahenduslik skilseering			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

ENSV Riiklik Ehituskomitee
Kultuur- ja laste Riiklik
Projekteerimise Instituut
Tallinn, Lai t. 31 Arhiiv nr. M-1543

A N K E E T

EESTI NSV-s SÄKLINUD MÖISAHOONETE ESIALGSEKS INVENTARISEERIMISEKS

I Üldandmed

1. Möisa nimi: ... Pataste (Pattas)
(eestikeelne ja sulgudes saksakeelne)
2. Möisa liil: ... Karjamaa karjamõis
(peamõis, karjamõis, abimõis jne.)
3. Asukoht, aadress: ... Jõgeva ... raj. Tabivere k/a
(rajoon, külanõukogu)
end.maakond, end.kihelkond: ... Järve kha. Tarto maak.
4. Kaugus km. suuremast liiklusteeest, millisest ja mis suunas:
Tartu - Jõgeva ... mat; ... ~10 km. Järve poole. Järvell ~ 3 km.
5. Valdaja või valdajad ja kasutajad: ... eraomand
.....
(asutuse või ettevõtte täielik nimetus)

II Möisaansambl lihiiseloomustus:

(hooned, haljastus, veekogud, väravad ja piirded; skitseerida hooneete asetus möisa südamikus, kirjeldada hooneid, parki ja muid rajatisi lühidalt, määrata juurdepääsuteed ja ilmakaared kogu möisa suhtes, kasutades lisalehte kui vajalik)

Sülinud: maaonakate maja (puut/kivi) ja tuine (sari/fuivi).
Laut (aivi), kaunamaja ja mõisnooda.
Hoone te asetus on töödeld läisalabel, na fotod hooneete kohta.
Hooned asetnevad mõõdule uujalistelt, allu kagu loe suunar
se õues.

III Möisa peahoone: *Ei ole*

1. Plaanilahendus (anda põhikorruste skemaatiline ruumijaotus lisalehel).

2. Välisarhitektuur ja detailid (hoone märkimisväärsete arhitektuuriliste elementide ja detailide loetelu ning seisund)

3. Sisearhitektuur:

(loetleda ruumides kunstilisi elemente ja detaili: stukk-dekor seintel, laes; parkett - puit, kivi; laemaaalingud, seiramaalingud, ehisliistud seintel, paneelid, sambad, pilastrid, seinakapid, peeglid, sepisdetailid, ehjud, kaminad, ja märkida kus nad asuvad)

4. Keldriruumide kirjeldus:

(laekonstruktsioon, seinad, nksed, sepised, jne.)

IV Üksikhoonete loetelu:^{x)}

nr.	Hoone algne funktsioon	Vanus	Stiil	Arhitekt ^{xx)}	Materjal	Korru-	Telje-	Säilivus ^{xxx)}		
						seli-	lisus		h	r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Peahoone —

2. Valitsejamaja —

3. Mõisateenijate elumaja

*2 muusakate
maja**üks puu/aivi
+ üks tsoo/aivi**rahulikud*

4. Aidad —

5. Söiduhobuste tallid —

6. Töllakuur —

7. Kelder (eraldidi ehitusena) —

8. Kasvuhuone —

x) Hoone puudumisel tömmata lahtisse kriips.

xx) Arhitekti või ehitusmeistri mitteteadmisel jäätta lahter tühjaks.

xxx) Varemete korral märkida "varemed".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Tööhobuste tallid —

maakivi

hea

10. Karjalaudad —

11. Viinavabrik —

12. Piimaköök —

13. Vesiveski —

14. Tuulik —

maakivi

hea

15. Sepikoda —

16. Rehi —

17. Kuivati —

18. Mõisakörts —

maakivi

nabuldaas

19. Kajaamaja —

20.

21.

22.

4

V Park.

Pargi üldine seisund (hea, keskmne, halb); anda lühiseloomustus kujunduse, pargiehituste ning veekogude kohta:

Ei ole

VI Millised -väravahitused, väravad ja piirded mõisaansamblisse kuuluvad?

Ei ole

VII Mitu puisteed ja missugusest suunast suunduvad mõisa, milline on nende seisund?

Tee ääres, mis vùb mõisa on pärnud.
Nende seisund on rahuldav.

VIII Kas on mõisaansamblisse või selle vahetusse lähedusse ehitatud uusi hooneid, kuhu ja mis otstarbel?

On ehitatud elamu, selle arvutat on lisalhel mängitud.

IX Andmed mõisas ja selle ümbruskonnas leiduva mööbli ja muu inventari kohta (kus mida on säilinud ja millises seisundis):

Ei ole

X Varia.

Andmed mõisaomaniku kohta. Kas mõisa territooriumil on matmispaiku, kabeleid, riste, monumente? Kui mõisa perekonna matmispaik on ktk. kirikuaias, siis missuguses kirikuaias või kalmistul?

Ei ole

XI Pärimused ja legendid.

Astuda kontakti inimestega, kes teavad pärimusi või legende või muid andmeid mõisa kohta või andmeid isikute kohta, kes on olnud kunagi mõisaga seotud; anda need lisalehel ankeedi juurde, ära märkides tingimata andmed küsitletud isikute kohta (nimi, vanus, aadress, amet - praegune, endine).




Küsitleti: VillKottise, Saadjärve uhh. esimees.

XII Andmed ankeedi täitja kohta:

Perekonna-, ees- ja isanimi: Nõmm, Vaimi Joh.
Töökoht, ametikoht ja eriala: VRV Tantu osak abi töölaua
Aadress: Tantu, Leningr. 27-733

ANKEEDI TÄITMISE KUUPAEV: 22. juuli 1977-a. ALLKIRI: Nõmm

7



Tartu-Jõgeva
mut - - - - -




Pattaste teenijate maja (eestvaade)

21.07.77. a.

8

N. Nõun

Jõgeva raja






Pallaste eaut (eestvaade)

9

21.07.77.a.

N. Nõmm

Jõgeva raj.






Jõgeva raj. Paltaste karjaku maja (tagauksvaade)

21.07.77.a.

16

N. Nõmm





Pattante moonakate maja (eestvaade) 11

21.07.77.a.

Jõgeva aag.

N. Nõmm

ENSV Riiklik Ehituskonse
Kultuurimälestiste Riiklik
Projekteerimise Instituut
Lai t. 31 Arhiiv nr.

M-1373/4



Jõgeva raj. Pattarte - sepikoda (eestraade)

12

21. 07.77.

N. Nömm

