

N-1984

7

A N K E E T

EESTI NSV-s SAILINUD MÖISAHOONETE ESIALGSEKS INVENTARISEERIMISESEKS

I Old and new

1. Mõisa nimi: Käina
(eestikeelne ja sulgudes saksakeelne)

2. Mõisa liik: külikumois
(peamõis, karjamõis, abimõis jne.)

3. Asukoht, aadress: Hiiu maakond Käina
(rajoon, külanõukogu)
end.maakond, end.kihelkond: Hiiu maakond Käina

4. Kaugus km. suuremast liiklusteeest, millisest ja mis suunas:
0,1 km põhja pool Hiiu maakond - Lõru mnt.

5. Valdaja või valdajad ja kasutajad:
Eesti Põllumajanduse Tehnika
(asutuse või ettevõtte täielik nimetus)
Hiiu maakond osakond

II Möisaansambl liühiiseloomustus:

(hooned, haljastus, veekogud, väravad ja piirded; skitseerida hoonete asetus mõisa südamikus, kirjeldada hooneid, parki ja muid rajatisi lühidalt, määrata juurdepääsuteed ja ilmakaared kogu mõisa suhtes, kasutades lisalehte kui vajalik)

Kirikumõisast on sellel mõisal
asulut pealsone, mille mõisal
on madalamaks tehtud ja ümber
ehitatud EPT töökohale. Töökoh-
tavad on mõisa kinnitati sehe
alusmõisad, sissejõudnallid ja
haljastust ringtee ääves.
Sissejõid suundus otsse mõisatöone
ette.

(Heonestse skeem losahul.)

III Mõisa peahoone:

1. Plaanilahendus (anda põhikorruste skemaatiline ruumijaotus lisalehel).
2. Välisarhitektuur ja detailid (hoone märkimisväärsete arhitektooniliste elementide ja detailide loetelu ning seisund)

Ei ole modagi seilmond. Üheksasel mõisa hoones olev toad ka katuse korrasel.

Plaanilahenduse skeem lisalehel

3. Sisearhitektuur:

(loetleda ruumides kunstilisi elemente ja detaile: stukkidekoor seintel, laes; parkett – puit, kivi; laemaalingud, seinamaalingud, ehislistud seintel, paneelid, sambad, pilastrid, seinakapid, peeglid, sepisdetailid, ahjud, kaminalad, ja märkida kus nad asuvad)

Ei ole seilmond

4. Keldriruumide kirjeldus:

(laekonstruktsioon, seinad, uksed, sepised, jne.)

Keldri ruumid ei ole

IV Üksikhoonete loetelu: ^{x)}

Jrk. nr.	Hoone algne funktsioon	Vanus	Stiil	Arhitekt ^{xx)}	Materjal	Korru- seli- sus	Telje- lisus	Säilivus ^{xxx)}	h	r	hb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Peahoone					paas	1			2		
2. Valitsejamaja					—						
3. Mõisateenijate elumaja					hävinud						
4. Aidad					hävinud						
5. Söiduhobuste tallid					hävinud						
6. Töllakuur					hävinud						
7. Kelder (eraldil ehitusena)					—						
8. Kasvuhoone					—						

x) Hoone puudumisel tömmata lahtrisse kriips.

xx) Arhitekti või ehitusmeistri mitteadmisel jäätta lahter tühjaks.

xxx) Varemete korral märkida "varemed".

V Park.

Pargi üldine seisund (hea, keskmise, halb); anda lühiiseloomustus kujunduse, pargiehituste ning veekogude kohta:

Punkti üldine seisund on halb. On säilinud värskend puid ja uende gruppe (tammid) mõisaesse ümstee ääres. Osavret on alles ka mõisa tagaküpel asundul rohtata - ja punapea õüresed põlispuid. Tööna küttek on nend mõne aasta eest maha saetud. Seda on rajaatud uued viljapuid ja territooriumile uus haljastus. Park puudub.

VI Millised värvavaehitused, värvavad ja piirded mõisaansamblisse kuuluvad?

On säilinud mõisa rohtasda piiramud mõõni vundament

VII Mitu puisteed ja missugusest suunast suunduvad mõisa, milline on nende seisund?

On säilinud lühikese elungõnluste pimedega allee kõrten jõrest pastoraadi summas.

VIII Kas on mõisaansamblisse või selle vahetusse lähedusse ehitatud uusi hooneid, kuhu ja mis otstarbel?

Mõisaansamblile asemelle on rajaatud EPT töökodad, laod ja administratiivhoone

IX Andmed mõisas ja selle ümbruskonnas leiduva mööbli ja muu inventari kohta (kus mida on säilihud ja millises seisundis):

Andmed ei ole

X Varia.

Andmed mõisaomaniku kohta. Kas mõisa territooriumil on matmispaiku, kabeleid, riste, monumente? Kui mõisa perekonna matmispaik on khk. kirikuaias, siis missuguses kirikuaias või kalmistul? Mõisal ja kirkuaval ols ühele piirnidele mõisa territooriumile rajatud heonestus ka kalmistule.

Vaata Joh. Naha kegu!

XI Pärimused ja legendid.

Astuda kontakti inimestega, kes teavad pärimusi või legende või nuid andmeid mõisa kohta või andmeid isikute kohta, kes on olnud kunagi mõisaga seotud; anda need lisalehel ankeedi juurde, ära märkides tingimata andmed küsitletud isikute kohta (nimi, vanus, aadress, amet - praegune, endine).

Martta Kiisa Käina, Uus tän. 4
sündinud 1903.a! Andmed 1914-aastast.
(foto mõisa insaadist)

XII Andmed ankeedi täitja kohta:


Perekonna-, ees- ja isanimi: Odres Semst Johannese
Töökoht, ametikohd ja eriala: P.J... E.K.E Projekt
Aadress: Tallinn... Terve 8...

ANKEEDI TAITMISE KUUPÄEV: 2. aug. 1976. ALLKIRI: Odres

SÖRU

(-caataku magistraal)

HELTERMAA




1. PEAHOOKE
2. KUVATI-SAUN - ELAMU (kaks perekonda)
3. REHI
4. HOBUSETALL - LOOMALAUT
5. AIDAD - TÖLLAKUUR
6. KÄINA KIEIK
7. KÄINA KÖRTS
8. SISSEJÖIDUVALLEE

KIRJUTAJA
KÄINA

Z
11

Käina
kõrkkumoiis

III




Mus
juurdehitus

Tumšvõruaaine skeem
aastal 1914. märtsa
küla andmetel

(— märgitud osad
lammutatud)

4

KÄINA
KIRIKU
MÖLS



Pearlsonne



Vaade ehe juurest möisa summas