

ERA.T-76.1.11761

A-15M



ENSV MINISTRITE NÖUKOGU RIIKLIK EHITUSKOMITEE
KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT

OBJEKTI AADRESS: Tallinn, Sunt-Karja t. 2

OBJEKT: Sanitaar-Epidemioloogia Jaam


TELLIJA: TVEEV

MUINSUSKAITSEAMET
ARHIIV
Nr. A-1511

TÖÖ Nr. 83092

VÄLIUURIMISTE ARUANNE

KÖIDE II



Peaarhitekt

H. Toss

Ost. juhataja

K. Holland

Peaspetsialist

J. Maiste

Proj. peainsener

T. Ränd

Ost. PEAARHITEKT

T. BÖCKLER

3. FOTODE NIMEKIRI

1. Suur-Karja 2. Vaade fassaadile ehitustööde ajal.
Negatiiv KRPI arhiivilis N-29670/2
2. Sama, teine vaade N-29670/3
3. Dornsealune kelder. Vaade edelapoole, ees
põrandal drenaaži kanalid N-29626/1
4. Dornsealune kelder. Šurf kaguseina juures. Esi-
plaanil väljakaevatud varasem vundament N-29627/1
5. Samas, vaade olemasoleva kaguseina taldmikule N-29627/2
6. Samas, Šurf ruumi lõunanurgas N-29626/3
7. Kaev enne lahtikaevamist N-29626/4
8. Kaev peale avamst, vaade kagust N-29638/4
9. Sama, vaade loodest N-29638/3
10. Samas, Šurf kaguseina keskkohal, esiplaanil,
seina all - drenaažikanal N-29626/2
11. Samas, Šurf ruumi põhjanurgas, näha kalori-
feerikehandi all olev suur veekogumiskaev N-29638/2
12. Samas, Šurf kirdeseina keskosas (paremal -
kaev) N-29638/1
13. Samas, kaev kirdeseina juures N-29627/4
14. Samas, kirdeseina ja kalorifeerikehandi lii-
tekoht (ehituslik side puudub) N-29627/3
15. Arheoloogilised leiud: keraamika N-29669/2
16. Savist ögilamp ja ahjukivi N-29669/1
17. Ahjukivi (friis) N-29669/4
18. Ahjukivide fragmendid N-29669/3
19. Kalorifeeri kütteruumi üldvaade peale ven-
tilatsiooni torustiku paigaldamist N-29641/1

20. Šurf nr. 1 tänavafassaadi idaosas N-29659/3
21. Sama, teine vaade N-29659/2
22. Šurf nr. 2 hoone peasissepääsu ees.
Üldvaade N-29672/1
23. Sama, teine vaade N-29672/2
24. Sama, leitud ehituskonstruktsioonide osad N-29660/3
25. Tänavapoolse (dielealuse) keldri kirdeseina
idapoolne niš N-29660/2
26. Šurfis nr. 2 leitud raidkivi fragment (portaali
etikukivi!) N-29660/1
27. Sondaži nr. 2 5 ülemine osa N-29644/3
28. Endise peaportaali algsel kohal säilinud
rajdikivi N-29659/1
29. Sondaž hoone tänavafassaadi põhjanurgas N-29644/2
30. Peasissepääsu idaseina sondaž (nr. 26) N-29645/3
31. Raidportaali arhivoldid kinnimüüritud
kivi N-29644/1
32. Trepikoja kaguseina sondaž (nr. 28) N-29647/2
33. Sama, teine vaade N-29670/1
34. Sama sondaži vasakpoolne osa. Keskelt -
raudankur N-29637/5
35. Endise dornse (ruum nr. 4/5) loodeseina
nišside üldvaade N-29645/2
36. Samas, põhjapoolse seinaniši sondaž.
Sondažis näha varasema niši põhjapoolne
põsk N-29634/1
37. Samas, vaade poolsamba kapiteelile N-29635/5
38. Sama, teine vaade. Näha puitriiuli vaod
poolsamba kirdeküljes N-29634/2
39. Samas, paarismiši raidkonsool N-29635/4

40.	Samas, teine vaade	N-29636/5
41.	Samas, viimase niši läänekülg, ruumi läänenurga juures	N-29635/1
42.	Ruumi nr. 4/5 kiindeseina niši ülemine osa	N-29634/3
43.	Sama niši kagupoolne pösk	N-29637/4
44.	I korrus, ruum nr. 6, müüritrepri portaali silluskivi	N-29645/1
45.	Samas, edelaseina sondaaz (nr. 14)	N-29647/3
46.	Sama, sondaazi ülemine osa	N-29633/4
47.	Sondaazi tegemisel leitud akna vaheposti fragment	N-29671/1
48.	Sama, teine vaade	N-29671/2
49.	Sama, kolmas vaade	N-29671/3
50.	I korrus, ruum nr. 6, lõunanurga sondaaz	N-29633/1
51.	Samas, akna sillus	N-29630/5
52.	I korrus, ruum nr. 7. Kaguseina sondaaz	N-29630/1
53.	Sama, teine vaade	N-29630/2
54.	Samas, läänenurga sondaaz	N-29636/1
55.	Samas, loodeseina niši sondaaz	N-29636/3
56.	I korrus, ruumi nr. 7 idanurga sondaaz (nr. 30)	N-29629/1
57.	Sama, teine vaade	N-29629/2
58.	II korrus, ruum nr. 18, põhjanurga sondaaz endise diele akmaniši silluskivid	N-29628/4
59.	Samas, loodeseina sondaaz, näha endise vahelae konsooli ots	N-29628/5
60.	II korrus, ruum nr. 21, lõunanurga sondaaz (endise vahelae konsooliotsad)	N-29628/2
61.	II korrus, ruum nr. 22, põhjanurga sondaaz	N-29631/5
62.	Samas, loodeseina sondaaz	N-29642/3

- 5
63. II korrus, ruum nr. 26, lääneseina sondaž N-29646/3
(nr. 32)
64. II korrus, ruum nr. 23, põhjanurga sondaž N-29628/1
65. Samas, klassitsistlikud aknaraamid N-29631/4
66. II korrus, ruumid nr. 20/21 tiibuksed N-29628/3
67. II korrus, ruumide nr. 20/21 tiibuksed N-29646/2
68. II korrus, trepikoja loodeseina sondaž N-29644/1
(nr. 31)
69. II korrus, dornsepealse ruumi talalae ja seinamaalingud (üldvaade)
70. Samas, vaade loodeseinale, detail maalingutest N-29636/1
71. Samas, vaade kaguseinale (aknasillused) N-29639/2
72. Samas, talalae maalingute fragment N-29640/1
73. Sama, teine vaade N-29640/2
74. Sama, kolmas vaade N-29642/2
75. Samas, loodeseina seinamaalingud (üldvaade) N-29639/3
76. II korrus, ruumi nr. 31 põhjanurga sondaž N-29643/1
(nr. 22)
77. III korrus, trepialune konku N-29641/3
78. III korrus, ruumi nr. 51 loodeseina konstruktsioonid peale avamist (mantelkorstna kehand) N-29616/1
79. III korrus, ruumi nr. 52 loodeseina üldvaade peale avamist N-29641/2
80. Samas, ruumi nr. 52 põrandा sondaž N-29632/5
81. Sama, teine vaade (lõunanurga juures) N-29631/1
82. Sondaži tegemisel leitud raidkivi (portaali kivi) N-29643/2
83. Sondaži tegemisel leitud raidkivi fragment N-29642/1

84. Postkasti plekksilt

N-29669/5

Fotod:

O. Koll - nr. 1,2,18,24-26,33,47-49,69-73,75,84

A. Tenno - nr. 19-21, 27-31, 35,44,45,62,63,67,68,74,76-79,
82,83

A.Pantelejev - nr. 34,36,43,46,50-61,64-66,80,81

A.Arman - nr. 22,23.



7

1



2

8



Co

6

10



4



57

W



6

12



7

13

14



8

15




9




10

16



11

41




12

18



13

19



14


20

21



15

22



16



117


26



18

24

25



19

26



20




12

thc



22

28



29

23




30

24



25

31



26

38



27

38



28

34



36



30

37



31

38



32



39

33

40



34

41




35




36

42


43



37



38



39


45



40

94

47



41



42

48

49



43



44

50

51



45



917

59




47

54



48





50

25

57



51

58



52



53

54



5

60

61



55



56

62



...a, or half a minute.

64



58

65




59



60


66



19

64

68



62


69



63




64



65

41



67

42



64




68



69

76



70

47



71

48



72

49



73

80



74



75

81

82



77

83



78

84




79

85



79



08

28



18

87



82

88

89



83

