

82. RAKA mõis (Rakkamois). Rüütlimõis.

Ambla k/n, Aravete kolhoos (Ambla kihelkond).

Peahoone on hävinud. Asemest järeldub, et oli keskmise suurusega puithoone, milles ka osa seinu paekivist. Hoonest oli osa kellerdatud. Omas mantelkorstna.

Kõrvalhooneid varemetena säilunud üksikud, kasutusel vaid laut. Paiknevad teatava reeglipärasusega peahoone esiväljaku äärtel.

Töolistemaja (?):krohvitud seintega paekivihoone, kaetud laastukattega poolkelpkatusega. Aknad võrdlemisi väikesed 6-ruuduga. Varisemas. Võis pärineda XIX saj. I poolest.


Ait - on suurem, massiivsem hoone, mis lahendatud eelmisega samas laadis ning on samaelaline. Varisenud.

Viinavabrik on mitte suur paekivihoone, mis kujunduselt on eelmiste ehitustega (krohvitud seinad, poolkelpkatused jms.) ühe-laadne ja -~~eline~~. Varisenud.

Laut on pikk ja mitmes osas hiljem (XIX saj. keskelt kuni lõpuni) ümberehitatud, veel kaasajal rekonstrueeritud hoone, mis müüritud nii pae- kui maakivist, osalt krohvitud, osalt puhas müüritis. Kaetud kaasajal eterniitkattega viilkatusega. Teistest lauda juures asunud ehitistest vaid asemed.

Park on väike, moodustab esiväljakule vähestest puudegruppidest ja -ribadest raami, kus üksikud puud kujundavad väljaku. Sama-laadne on ka kitsam ala peahoone taga. Peahoone küljel viinavabriku kohal aga tihe puudesalu, mis ääristab tiikē. Viimase kaldajoon kujundatud, on saari ja kanaleid. Tiigid kaasajal poolkuivad, park purustatud ja maha jäetud, siloaugud väljakutel.

Külastatud viimati 1976.a., pildistatud 1964. ja 1976.a.



Raka mõis. Peahoone ase.



Raka mõis. Ait.