

24. KOHTLA mõis (Kochtel). Rüütlimõis.

Kohtla-Järve linn, Kohtla linnaosa (Jõhvi kihelkond).

Peahoone on hävinud. Kohta tähistab vare, millest järeldub, et hoone oli keskmise suurusega kiviehitus.

Kõrvalhooneist alles vaid kaks:

Valitsejamaja (?) - suur telliskiviehitus, laotud puhta vuugiga kaetud eterniitkattega kõrge viilkatusega, mille all lakakorrus. Selle aknad väljuvad kas otsviiludes või viil- ja poolkelpkatustega väljaehitustena katusel. Hoone võib olla XIX saj. lõpu ehitus.

Kuivati, millest säilunud alumine korrus. On lõhutud maakividest puhtalt vuugitud heas müüritehnikas ehitus, mille nurgad ja avade küljed laotud paekivist. Võib olla XX saj. alguse hoone.

Park keskmise suurusega, algne kuju raskelt määratav. Peahoone ees asus avar, valdavalt tammedega ääristatud väljak, mis jätkus vabalt rühmitatud puudegruppidega pargina kuni paistiigini pargi alläärel. Peahoone tagaküljel mingi aed, mis haljastatud ainult hobukastanitega. Pargis säilunud ka mingi pärnaallee osa. Park rahuldavas, kohati ka halvas seisundis.

Külastatud ja pildistatud 1972.a.



Kohtla mõis. Peahoone ase.

1



Kohtla mõis. Valitsejamaja?

2